



FOTOPŘÍLOHA

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
REVIZE: R.0 – 03/2023

KOLÍN, KUTNOHORSKÁ 23
OPRAVA KANCELÁŘÍ VE 3.NP BUDOVY MĚSTSKÉ
POLICIE

ZPRACOVAL: Ing. Martin Outlý

DATUM: 3.3.2023
ZAK. Č.: 01-2023
ARCH. SOUBOR: D-1-1a_003_.doc

Příloha č.:

D.1.1.a-003

Paré č.:

Foto č.	Popis	Fotografie - exteriér objektu
001	Pohled z dvorního pozemku na hlavní vstup do nové budovy MP a návaznost na původní budovu.	
002	Celkový pohled na novou budovu MP z dvorního pozemku v úrovni 1.NP budovy.	
003	Opačný pohled na budovu MP z "horního" parkoviště umístěného přibližně v úrovni 2. NP budovy.	




Foto č.	Popis	Fotografie - chodba a WC ve 3.NP
004	Chodba č. 3.04, vlevo přístup do kanceláří a WC	
005	Vstupní dveře do prostoru WC (do místnosti č.3.05) z chodby č. 3.04	
006	Chodba č. 3.04, pohled směrem ke schodišti č. 3.02/3.01	




Foto č.	Popis	Fotografie - kancelář č. 3.13
007	Pohled na strop kanceláře č. 3.13. Uprostřed stropní ventilátor.	
008	Vstupní dveře do kanceláře č. 3.13. Pohled z místnosti, nad dveřmi splitová klima jednotka.	
009	Prasklá omítka v rohu stropní konstrukce v kanceláři č. 3.13.	



Foto č.	Popis	Fotografie - kancelář č. 3.13
010	Detail parapetu a tělesa ÚT v místnosti č. 3.13	
011	Detail okna v místnosti č. 3.13	
012	Ovladač stropního ventilátoru v místnosti č. 3.13	




Foto č.	Popis	Fotografie - kancelář č. 3.14
013	Okno v kanceláři č. 3.14.	
014	Prasklá omítka ve fabionu stropní konstrukce v kanceláři č. 3.14.	
015	Zátěžový koberec v kanceláři č. 3.14.	




Foto č.	Popis	Fotografie - kancelář č. 3.14
016	Dveře do kanceláře č. 3.14. Splitová klimatizační jednotka u stropu nade dveřmi.	
017	Připojení (chladiivo, odvod kondenzátu a elektro) nástěnné jednotky v kanceláři č. 3.14. Připojení ze strany chodby č. 3.04 nad podhledem.	
018	Ovladač stropního ventilátoru v kanceláři č. 3.14.	






Foto č.	Popis	Fotografie - kancelář č. 3.15
019	Obvodová stěna s oknem v kanceláři č. 3.15.	
020	Vstupní dveře do kanceláře č. 3.15. Pohled z místnosti, nad dveřmi splitová klima jednotka.	
021	Vodorovné praskliny v dělicí přičce mezi kanceláři č. 3.15 a kuchyňkou č. 3.17.	

Foto č.	Popis	Fotografie - kancelář č. 3.16
022	Obvodová stěna s oknem v kanceláři č. 3.16. Stropní konstrukce s odpadnutou omítkou.	
023	Provizorní oprava odpadlé omítky na stropní konstrukci v kanceláři č. 3.16.	
024	Strop a stěny v rohu kanceláře č. 3.16. Vodorovná prasklina ve stěně v úrovni ŽB věnce. Umístění splitové klima jednotky.	

Foto č.	Popis	Fotografie - kancelář č. 3.16
025	Detail okenního parapetu v kanceláři č. 3.16.	
026	Stropní ventilátor v kanceláři č. 3.16.	
027	Zátěžový koberec v kanceláři č. 3.16.	