

| | | | |
|--------|--------------------|------------|--------------------|
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | ČISTOPIS | 18.01.2024 | Ing. Kubová, Ph.D. |
| 1 | VERZE K PROJEDNÁNÍ | 19.12.2023 | Ing. Kubová, Ph.D. |
| REVIZE | POPIS | DATUM | SCHVÁLIL |

| | | | |
|---|--|----------------------|---------------|
| <div><div><div>Sweco a.s.</div><div>Táborská 31, 140 16 Praha 4</div><div>IČO: 226475081 www.sweco.cz</div></div><div><div>SWECO</div><div></div></div></div> | VYPRACOVAL | Ing. Novotná | |
| | PROJEKTANT | Ing. Kubová, Ph.D. | |
| | HL. PROJEKTANT | Ing. Kubová, Ph.D. | |
| | TECH. KONTROLA | Ing. Kubová, Ph.D. | |
| | ŘEDITEL DIVIZE | Ing. Stanislav Hanák | |
| OBJEDNATEL: | Město Kolín | ČÍSLO ZAKÁZKY | 11 7102 04 04 |
| | | STUPEŇ | DPS |
| ČOV TPCA Kolín | Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | DATUM | 12/2023 |
| | | FORMÁT | |
| | | MĚŘÍTKO | |
| | | ARCHIVNÍ ČÍSLO | 007827/23/1 |
| PŘÍLOHA: | Architektonicko-stavební řešení | ČÍSLO PŘÍLOHY | D.1.1 |
| | | | <div>c1</div> |

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Název souboru: D.1.1 ! Architektonicko-stavební řešení ! 007827I23I! ! 11 7102 04 04



| | | |
|----------------|---|-------------|
| <i>D. 1</i> | <i>Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu</i> | |
| <i>D.1.1</i> | <i>Architektonicko-stavební řešení</i> | |
| D.1.1.0 | Technická zpráva ASŘ | 007828/23/1 |
| <i>D.1.1.1</i> | <i>SO01 Měrný objekt</i> | |
| D.1.1.1.1 | Půdorysy - stávající stav bourání +výkopy | 007900/23/1 |
| D.1.1.1.2 | Řezy - stávající stav bourání +výkopy | 007901/23/1 |
| D.1.1.1.3 | Půdorysy - nový stav | 007905/23/1 |
| D.1.1.1.4 | Řezy - nový stav | 007906/23/1 |
| <i>D.1.1.2</i> | <i>SO02 Hrubé předčištění a ČS</i> | |
| D.1.1.2.1 | Půdorysy - stávající stav - bourání v ČS | 007921/23/1 |
| D.1.1.2.2 | Rezy - stávající stav - bourání v ČS | 007924/23/1 |
| D.1.1.2.3 | Půdorysy - nový stav ČS | 007932/23/1 |
| D.1.1.2.4 | Rezy - nový stav ČS | 007934/23/1 |
| <i>D.1.1.3</i> | <i>SO03 Spojovací potrubí</i> | |
| D.1.1.3.1 | Podélný profil nového nátoku splaškových vod na ČOV | 007915/23/1 |
| D.1.1.3.2 | Vzorový výkres šachty | 007916/23/1 |
| D.1.1.3.3 | Vzorový řez uložení potrubí | 007917/23/1 |
| D.1.1.3.4 | Tabulka šachet | 007918/23/1 |
| <i>D.1.1.4</i> | <i>SO04 Terénní a sadové úpravy</i> | |
| D.1.1.4.1 | SO 04 Terénní a sadové úpravy-půdorys a řezy | 007933/23/1 |