

Číslo stromu	Taxon	Obvod kmene v 1,3 m (cm)	Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm)	Nasazení koruny (m)	Průmět koruny (m)	Výška (m)	Fyziologické stáří (1 - 5)	Fyziologická vitalita (1-5)	Zdravotní stav (1-5)	Stabilita (1-5)	Provozní bezpečnost (0-3)	Cíl dopadu (0-3)	Perspektiva stromu (P, K, N)	Biomechanická vitalita	Suché větve v koruně max. do X%	Návrh opatření 1	Návrh opatření 2
Dendrometrické údaje								Arboristické údaje								Návrh péstebních opatření	
2	Acer pseudoplatanus	110	43	4	5	10	5	3	3	3	2	3	N	1/2 odstraněna, rozsáhlý řez, dutina, hniloba, ústup vitality, poškozuje chodník, tlakové a kodominantní větvení	30	S-KPP	
3	Acer pseudoplatanus	100	46	2	5	9	4	2	2	2	1	3	P	dutinky, tlakové a kodominantní větvení, trojkmen od 2 m, povrchové kořeny s poškozením, rozlité povrchové kořeny - rostoucí na nestabilním podloží	10	S-KPP	
4	Castanea sativa	198	73	2	10	11	4	2	2	2	1	3	P	dendrologicky cenný exemplář, vitální jedinec, poškozené povrchové kořeny	10	S-KPP	
5	Castanea sativa	138	56	4	7	12	4	3	3	3	2	3	K	chřadnoucí, dožívající, nedostatečný kořenový prostor	50	S-KPP	
7	Acer pseudoplatanus	107	34	4	7	13	5	3	3	3	2	3	N	rotace kmene - prasklina, zásyp kořenových náběhů, tlakové větvení, hniloba, dutina po odstraněné větvi	50	S-KPP	

Legenda navrhovaných opatření - podrobně v TZ

S-KPP - Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše