



## FOTOPŘÍLOHA

STUPEŇ DOKUMENTACE:  
ČÁST DOKUMENTACE:  
REVIZE:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ  
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
R.0 – 03/2016

### KOLÍN KUTNOHORSKÁ 23 OPRAVA FASÁD BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE

ZPRACOVAL: Ing. Martin Outlý

DATUM: 20.3.2016  
ZAK. Č.: 02-2016  
ARCH. SOUBOR: D-1-1a\_003\_.doc

Příloha č.:

**D.1.1.a-003**

Paré č.:

Foto č.	Popis	Fotografie
001	Celkový pohled na uliční fasádu do Kutnohorské ulice. (Pohled severní)	
002	Pohled na severozápadní nároží domu č.p. 23 z Kurnohorské ulice.	
003	Pohled na severovýchodní nároží domu č.p. 23 z Kurnohorské ulice.	




Foto č.	Popis	Fotografie
004	Částečný pohled na západní fasádu domu č.p. 23 z průjezdu mezi domem č.p. 23 a budovou Městského divadla Kolín. (Pohled západní)	
005	Celkový pohled na dvorní fasádu. (Pohled jižní)	
006	Celkový pohled na fasádu domu č.p.23 z pozemku parc.č. 138/2. Vlevo navazuje nová přístavba se spojovacím krčkem (zelená barva). (Pohled	

Foto č.	Popis	Fotografie
007	Pohled na vyrovnávací schodiště u hlavního vstupu do domu v Kutnohorské ulici. (Pohled severní)	
008	Detail soklu u hlavního schodiště a hlavního vstupu do domu.	
009	Detail soku v severovýchodním nároží domu.	




Foto č.	Popis	Fotografie
010	Detail soku v severozápadním nároží domu.	
011	Detail soku v jihozápadním nároží domu, ve dvorní části.	
012	Detail soku východní fasády u pozemku parc.č. 138/2.	




Foto č.	Popis	Fotografie
013	Detail fasády (severovýchodní nároží) se střešní římsou.	
014	Detail fasády (severovýchodní nároží) s okny v 1.NP.	
015	Detail fasády (severovýchodní nároží) s viditelným charakteristickým členěním plochy fasády.	

Foto č.	Popis	Fotografie
016	Pohled na hlavní vstupní dveře do domu (dveře č. 01/L)	
017	Vnější pohled na špaletové okno v 1.NP (okno č. 11.1 s vloženým ventilátorem).	
018	Vnitřní pohled na špaletové okno v 1.NP (okno č. 11.1 s vloženým ventilátorem).	

Foto č.	Popis	Fotografie
019	Charakteristický detail parapetu špaletového okna v 1.NP	
020	Provedení a členění u ostění špaletových oken v 1.NP a 2.NP.	
021	Charakteristický detail nadpraží špaletového okna v 1.NP	

Foto č.	Popis	Fotografie
022	Vnitřní pohled na větrací špaletové okno v 1.NP (okno č. 12)	
023	Vnitřní pohled na větrací okno v 1.NP (okno č. 14)	
024	Vnitřní pohled na větrací špaletové okno v 1.NP (okno č. 16)	




Foto č.	Popis	Fotografie
025	Pohled na přechod střechy domu č.p.23 na spojovací krček směrem k novější přístavbě.	
026	Celkový pohled na plochu střechy s výjezem a komíny.	
027	Pohled na nároží střechy směrem k Městskému divadlu Kolín.	

Foto č.	Popis	Fotografie
028	Celkový pohled na předsazené vyrovnávací schodiště ve dvorní části u terasy.	
029	Detail vyrovnávacího schodiště a konzoly přístupové pavlače u dvorní terasy.	
030	Detail spodního líce pavlače.	