



FOTOPŘÍLOHA

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
REVIZE: R.0 – 06/2016

KOLÍN, KUTNOHORSKÁ 23
STAVEBNÍ ÚPRAVY SLUŽEBNY V BUDOVĚ MĚSTSKÉ
POLICIE

ZPRACOVAL: Ing. Martin Outlý

DATUM: 26.6.2017
ZAK. Č.: 07-2016
ARCH. SOUBOR: D-1-1a_003_.doc

Příloha č.:

D.1.1.a-003

Paré č.:

Foto č.	Popis	Fotografie
001	Celkový pohled severní na uliční fasádu z Kutnohorské ulice. Služebna Městské policie - viz 3 okna vpravo dole v 1.NP, vedle hlavního vstupu.	
002	Pohled na severozápadní nároží budovy Městské policie domu z Kutnohorské ulice. Služebna MP - viz 1 okno dole v 1.NP.	
003	Pohled jihozápadní dvorního pozemku. Služebna MP - viz 3 okna vlevo dole v 1.NP u předsazeného schodiště.	




Foto č.	Popis	Fotografie
004	Pohled na vstup do služebny MP. Pohled z chodby 1.01.	
005	Celkový pohled do chodby 1.02 ve služebně MP od jejího hlavního vstupu.	
006	Opačný celkový pohled do chodby 1.02 ve služebně MP od vstupu do trezoru 1.05	




Foto č.	Popis	Fotografie
007	Nadpraží nad hlavním vstupem do služebny, pohled zevnitř chodby 1.02.	
008	Otvor v nosné stěně v chodbě 1.02, pohled od hlavního vstupu do služebny MP.	
009	Nadpraží druhého otvoru v nosné stěně blíže k trezoru v chodbě 1.02. Pohled od hlavního vstupu do služebny MP.	




Foto č.	Popis	Fotografie
010	Komunikační okno v místnosti služebny MP 1.03. Pohled ze služebny.	
011	Horní část dělicí prosklené přčky mezi místností služebny 1.03 a stávající monitorovací místností 1.04. Pohled z m.č. 1.03.	
012	Dolní část dělicí prosklené přčky mezi místností služebny 1.03 a stávající monitorovací místností 1.04. Pohled z m.č. 1.03. Dole zděný sokl přčky.	




Foto č.	Popis	Fotografie
013	Dveře mezi místností služebny 1.03 a chodbou 1.02. Pohled z m.č. 1.03.	
014	Rovný průvlak mezi stropními klenbami v místnosti služebny 1.03. Na stěně podélná nika pro vedení kabeláže, zakrytá plechovým krytem.	
015	Nástěnná jednotka klimatizace a kabelové skříň u stropu v rohu místnosti služebny 1.03 nad komunikačním oknem.	

Foto č.	Popis	Fotografie
016	Dlažba v místnosti služebny 1.03.	
017	Přechod dlažby mezi místností služebny 1.03 a chodbou 1.02.	
018	Sokl prosklené stěny mezi místnostmi 1.03 a 1.04. Rozdíl podlah mezi místnostmi cca 30mm.	




Foto č.	Popis	Fotografie
019	Okno v monitorovací místnosti.	
020	Nástěnná jednotka klimatizace u stropu v rohu monitorovací místnosti 1.04, vedle luxferové okno do místnosti trezoru nad RACKem.	
021	RACK v monitorovací místnosti 1.04.	






Foto č.	Popis	Fotografie
022	Vstupní dveře do denní místnosti 1.06, vpravo prostup do kuchyňky 1.07. Pohled od okna v místnosti 1.06.	
023	Pohled na okno do dvora v denní místnosti 1.06.	
024	Prostup z denní místnosti 1.06 do kuchyňky 1.07. Pohled z denní místnosti 1.06.	

Foto č.	Popis	Fotografie
025	Zadní stěna místnosti kuchyňky 1.07. Pohled ok okna do dvora.	
026	Nástěnná jednotka klimatizace u stropu v rohu boční stěny kuchyňky 1.07, vedle nevyužívaných dveří.	
027	Pohled na kuchyňskou linku v kuchyňce 1.07.	