

PROTOKOL Z ODBORNÉ PROHLÍDKY VÝTAHU **Zhodnocení stavu výtahu**

Provozovatel: Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín	Typ zařízení: MB 100	Rok výroby: 1982	Rok výroby: OKP Brandýs n/L.
Umístění: Mateřská škola IV. Čtyřlístek Jeronýmova 772, 280 02 Kolín IV	Nosnost: 100 kg	Počet stanic: 2	Evidenční číslo: 004 – K– 390 – C
Současný stav: typový výtah MB100 rok výroby 1982, výtahový stroj S1 BMV 100/0,36 L + KVZ, výtahový motor VM 80/6 1,5kW, výtahový rozvaděč VKR 40/M, kabina - dřevotřísková výdřeva, šachetní dveře – Fe plech + nátěr			
Rozsah kontroly: STROJOVNA <input checked="" type="checkbox"/> výtahový stroj <input checked="" type="checkbox"/> elektromotor <input checked="" type="checkbox"/> el. rozvaděč <input checked="" type="checkbox"/> koncový vypínač <input checked="" type="checkbox"/> přístup, osvětlení ŠACHTA <input checked="" type="checkbox"/> nosné prostředky <input checked="" type="checkbox"/> šachetní dveře <input checked="" type="checkbox"/> dveřní uzávěrky <input checked="" type="checkbox"/> patrové přepínače <input checked="" type="checkbox"/> osvětlení šachty KABINA <input checked="" type="checkbox"/> podlaha <input checked="" type="checkbox"/> stěny, strop <input checked="" type="checkbox"/> vodící čelisti		Zjištěné závady: - částečná vůle šnekového převodu, únik oleje - opotřebení kluzných ložisek - provozem opotřeben / stykače, relé, řídicí panel - KVZ 60 / spínače opotřebený - nízká intenzita osvětlení min. 200 Lx - částečné opotřebení - částečná koroze, vůle pantů - vačky zámků, spínače opotřebený, vůle ovládacích páček - spínače opotřebený, vůle ovládacích páček - není instalováno - opotřebení dřevotřískové desky - opotřebení dřevotřískové „výdřevy“ - opotřebení, vůle klece	
Popis: Celé zařízení provozem opotřebené, technologicky zastaralé. Výtahový stroj - opotřeben - vůle šnekového převodu Výtahový rozvaděč zastaralý – reléové ovládání, stykače opotřebený, řídicí panel opotřeben - nedostupnost náhradních dílů. Kabina výtahu - „výdřeva“ kabiny výtahu opotřebena / neodpovídá hygienickým předpisům pro převoz potravin. Šachetní dveře – opotřebený, částečná koroze / neodpovídá hygienickým předpisům pro převoz potravin.			
Závěr: Vzhledem ke stáří výtahu a jeho provoznímu opotřebení doporučujeme celkovou výměnu.			
VÝTAHY Čelákovice s.r.o. Ruská 475 250 88 Čelákovice		Prohlídka provedena dne: 6.10.2021 Jméno: Michal Šamša	

Razítko a podpis:

PROTOKOL Z ODBORNÉ PROHLÍDKY VÝTAHU **Zhodnocení stavu výtahu**

Provozovatel: Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín	Typ zařízení: MB 100	Rok výroby: 1982	Rok výroby: OKP Brandýs n/L.
Umístění: Mateřská škola IV. Čtyřlístek Jeronýmova 772, 280 02 Kolín IV	Nosnost: 100 kg	Počet stanic: 2	Evidenční číslo: 004 – K– 388 – C
Současný stav: typový výtah MB100 rok výroby 1982, výtahový stroj S1 BMV 100/0,36 L + KVZ, výtahový motor VM 80/6 1,5kW, výtahový rozvaděč VKR 40/M, kabina - dřevotřísková výdřeva, šachetní dveře – Fe plech + nátěr			
Rozsah kontroly: STROJOVNA <input checked="" type="checkbox"/> výtahový stroj <input checked="" type="checkbox"/> elektromotor <input checked="" type="checkbox"/> el. rozvaděč <input checked="" type="checkbox"/> koncový vypínač <input checked="" type="checkbox"/> přístup, osvětlení ŠACHTA <input checked="" type="checkbox"/> nosné prostředky <input checked="" type="checkbox"/> šachetní dveře <input checked="" type="checkbox"/> dveřní uzávěrky <input checked="" type="checkbox"/> patrové přepínače <input checked="" type="checkbox"/> osvětlení šachty KABINA <input checked="" type="checkbox"/> podlaha <input checked="" type="checkbox"/> stěny, strop <input checked="" type="checkbox"/> vodící čelisti		Zjištěné závady: - částečná vůle šnekového převodu, únik oleje - opotřebení kluzných ložisek - provozem opotřeben / stykače, relé, řídicí panel - KVZ 60 / spínače opotřebený - nízká intenzita osvětlení min. 200 Lx - částečné opotřebení - částečná koroze, vůle pantů - vačky zámků, spínače opotřebený, vůle ovládacích páček - spínače opotřebený, vůle ovládacích páček - není instalováno - opotřebení dřevotřískové desky - opotřebení dřevotřískové „výdřevy“ - opotřebení, vůle klece	
Popis: Celé zařízení provozem opotřebené, technologicky zastaralé. Výtahový stroj - opotřeben - vůle šnekového převodu Výtahový rozvaděč zastaralý – reléové ovládání, stykače opotřebený, řídicí panel opotřeben - nedostupnost náhradních dílů. Kabina výtahu - „výdřeva“ kabiny výtahu opotřebena / neodpovídá hygienickým předpisům pro převoz potravin. Šachetní dveře – opotřebený, částečná koroze / neodpovídá hygienickým předpisům pro převoz potravin.			
Závěr: Vzhledem ke stáří výtahu a jeho provoznímu opotřebení doporučujeme celkovou výměnu.			
VÝTAHY Čelákovice s.r.o. Ruská 475 250 88 Čelákovice		Prohlídka provedena dne: 6.10.2021 Jméno: Michal Šamša	

Razítko a podpis



IC: 257 09 139, DIČ: CZ25709739
Tel./fax: 326 991 094, 326 994 313

PROTOKOL Z ODBORNÉ PROHLÍDKY VÝTAHU

Zhodnocení stavu výtahu

Provozovatel: Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín	Typ zařízení: MB 100	Rok výroby: 1982	Rok výroby: OKP Brandýs n/L.
Umístění: pavilon C Mateřská škola IV. Čtyřlístek Jeronýmova 772, 280 02 Kolín IV	Nosnost: 100 kg	Počet stanic: 2	Evidenční číslo: 004 – K– 387 – C
Současný stav: typový výtah MB100 rok výroby 1982, výtahový stroj S1 BMV 100/0,36 L + KVZ, výtahový motor VM 80/6 1,5kW, výtahový rozvaděč VKR 40/M, kabina - dřevotřísková výdřeva, šachetní dveře – Fe plech + nátěr			
Rozsah kontroly: <div style="text-align: center;">STROJOVNA</div> <input checked="" type="checkbox"/> výtahový stroj <input checked="" type="checkbox"/> elektromotor <input checked="" type="checkbox"/> el. rozvaděč <input checked="" type="checkbox"/> koncový vypínač <input checked="" type="checkbox"/> přístup, osvětlení <div style="text-align: center;">ŠACHTA</div> <input checked="" type="checkbox"/> nosné prostředky <input checked="" type="checkbox"/> šachetní dveře <input checked="" type="checkbox"/> dveřní uzávěrky <input checked="" type="checkbox"/> patrové přepínače <input checked="" type="checkbox"/> osvětlení šachty <div style="text-align: center;">KABINA</div> <input checked="" type="checkbox"/> podlaha <input checked="" type="checkbox"/> stěny, strop <input checked="" type="checkbox"/> vodící čelisti	Zjištěné závady: - částečná vůle šnekového převodu, únik oleje - opotřebení kluzných ložisek - provozem opotřeben / stykače, relé, řídicí panel - KVZ 60 / spínače opotřebený - nízká intenzita osvětlení min. 200 Lx - částečné opotřebení - částečná koroze, vůle pantů - vačky zámků, spínače opotřebený, vůle ovládacích páček - spínače opotřebený, vůle ovládacích páček - není instalováno - opotřebení dřevotřískové desky - opotřebení dřevotřískové „výdřevy“ - opotřebení, vůle klece		
Popis: Celé zařízení provozem opotřebené, technologicky zastaralé. Výtahový stroj - opotřeben - vůle šnekového převodu Výtahový rozvaděč zastaralý – reléové ovládání, stykače opotřebený, řídicí panel opotřeben - nedostupnost náhradních dílů. Kabina výtahu - „výdřeva“ kabiny výtahu opotřebena / neodpovídá hygienickým předpisům pro převoz potravin. Šachetní dveře – opotřebený, částečná koroze / neodpovídá hygienickým předpisům pro převoz potravin.			
Závěr: Vzhledem ke stáří výtahu a jeho provoznímu opotřebení doporučujeme celkovou výměnu.			
VÝTAHY Čelákovice s.r.o. Ruská 475 250 88 Čelákovice		Prohlídka provedena dne: 6.10.2021 Jméno: Michal Šamša	

Razítko a podpis:

VÝTAHY
ČELÁKOVICE s.r.o.

Ruská 475, 250 88 Čelákovice
 IČ: 257 09 739, DIČ: CZ25709739
 Tel./fax: 326 991 094, 326 994 313

PROTOKOL Z ODBORNÉ PROHLÍDKY VÝTAHU

Zhodnocení stavu výtahu

Provozovatel: Město Kolín Karlovo nám. 78 280 12 Kolín	Typ zařízení: MB 100	Rok výroby: 1982	Rok výroby: OKP Brandýs n/L.
Umístění: pavilon D Mateřská škola IV. Čtyřlístek Jeronýmova 772, 280 02 Kolín IV	Nosnost: 100 kg	Počet stanic: 2	Evidenční číslo: 004 – K– 386 – C
Současný stav: typový výtah MB100 rok výroby 1982, výtahový stroj S1 BMV 100/0,36 L + KVZ, výtahový motor VM 80/6 1,5kW, výtahový rozvaděč VKR 40/M, kabina - dřevotřísková výdřeva, šachetní dveře – Fe plech + nátěr			
Rozsah kontroly: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">STROJOVNA</div> <div style="margin-top: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> výtahový stroj <input checked="" type="checkbox"/> elektromotor <input checked="" type="checkbox"/> el. rozvaděč <input checked="" type="checkbox"/> koncový vypínač <input checked="" type="checkbox"/> přístup, osvětlení </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">ŠACHTA</div> <div style="margin-top: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> nosné prostředky <input checked="" type="checkbox"/> šachetní dveře <input checked="" type="checkbox"/> dveřní uzávěrky <input checked="" type="checkbox"/> patrové prepínače <input checked="" type="checkbox"/> osvětlení šachty </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">KABINA</div> <div style="margin-top: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> podlaha <input checked="" type="checkbox"/> stěny, strop <input checked="" type="checkbox"/> vodící čelisti </div>	Zjištěné závady: <div style="margin-top: 10px;"> - částečná vůle šnekového převodu, únik oleje - opotřebení kluzných ložisek - provozem opotřeben / stykače, relé, řídicí panel - KVZ 60 / spínače opotřebený - nízká intenzita osvětlení min. 200 Lx </div> <div style="margin-top: 10px;"> - částečné opotřebení - částečná koroze, vůle pantů - vačky zámků, spínače opotřebený, vůle ovládacích páček - spínače opotřebený, vůle ovládacích páček - není instalováno </div> <div style="margin-top: 10px;"> - opotřebení dřevotřískové desky - opotřebení dřevotřískové „výdřevy“ - opotřebení, vůle klece </div>		
Popis: Celé zařízení provozem opotřebené, technologicky zastaralé. Výtahový stroj - opotřeben - vůle šnekového převodu Výtahový rozvaděč zastaralý – reléové ovládání, stykače opotřebený, řídicí panel opotřeben - nedostupnost náhradních dílů. Kabina výtahu - „výdřeva“ kabiny výtahu opotřebena / neodpovídá hygienickým předpisům pro převoz potravin. Šachetní dveře – opotřebený, částečná koroze / neodpovídá hygienickým předpisům pro převoz potravin.			
Závěr: Vzhledem ke stáří výtahu a jeho provoznímu opotřebení doporučujeme celkovou výměnu.			
VÝTAHY Čelákovice s.r.o. Ruská 475 250 88 Čelákovice		Prohlídka provedena dne: 6.10.2021 Jméno: Michal Šamša	

Razítko a podpis:

VÝTAHY
ČELÁKOVICE s.r.o.

Ruská 475, 250 88 Čelákovice
 IČ: 257 09 739, DIČ: CZ25709739
 Tel./fax: 326 994 094, 326 994 313