



FOTODOKUMENTACE

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
REVIZE: R.0 – 04/2018

5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA MNICHOVICKÁ 62, KOLÍN OPRAVA STŘECHY TĚLOCVIČNY

ZPRACOVAL: Ing. Martin Outlý

DATUM: 26.3.2018
ZAK. Č.: 02-2018
ARCH. SOUBOR: D-1-1a_003_.doc

Příloha č.:

D.1.1.a-003

Paré č.:

Foto č.	Popis	Fotografie
001	Jižní (přední) pohled na tělocvičnu z dvorního pozemku, vlevo hlavní budova školy (A), vpředu nižší jednopodlažní přístavba tělocvičny (E).	
002	Východní (boční) pohled z chodníku u Ovčárecké ulice, vlevo roh tělocvičny, uprostřed nižší jednopodlažní přístavba tělocvičny (F).	
003	Severní (zadní) pohled na tělocvičnu, od křižovatky (ul. Ovčárecká / Na Louži) přes sousední pozemky s nižší zástavbou zázemí řeznické provozovny.	

Foto č.	Popis	Fotografie
004	Pohled na zástavbu sousedící s tělocvičnou, vlevo dvoupodlažní budova školy (B), uprostřed atrium a přístavba (C), vzadu sousední objekt (G).	
005	Pohled na západní (boční) štítovou stěnu tělocvičny. Přístup na střechu tělocvičny přes jednopodlažní přístavbu (C).	
006	Vlevo západní štítová stěna tělocvičny, uprostřed dole nižší jednopodlažní přístavba (D) mezi hlavními budovami školy (A) a (B).	

Foto č.	Popis	Fotografie
007	Celkový pohled na střechu tělocvičny směrem k východní štítové stěně.	
008	Pohled na výlez na střechu tělocvičny a část atiky západní štítové stěny. Vzádu sousední dvoupodlažní objekt (G) s půdní vestavbou na parcele č. 504/1.	
009	Pohled ze střechy tělocvičny na navazující štítovou stěnu sousední hlavní budovy školy (A).	




Foto č.	Popis	Fotografie
010	Návaznost střechy tělocvičny a sousední štítovou stěnu hlavní budovy školy (A).	
011	Detail "žlabu" vytvořeného ve skladbě střechy u štítu sousední budovy (A). Odtok vody ze žlabu je nefunkční (žlab není správně vypádován).	
012	Detail odtoku ze "žlabu" vytvořeného ve skladbě střechy tělocvičny u východního rohu budovy školy (A). Jsou zde 2 svislé svody.	




Foto č.	Popis	Fotografie
013	Složité detail styku střechy tělocvičny u západního rohu budovy školy (A). Svod je vyústěn na střechu nižší přístavby (D).	
014	Špatně (proti vodě) napojený opravný pás u okapu u západního rohu budovy školy (A). Viz také foto č. 013.	
015	Detail špatně napojeného opravného pásu. Viz také foto č. 013 a 014.	




Foto č.	Popis	Fotografie
016	Detail nízké atiky a způsob napojení horního živичného hydroizolačního pásu - pás nikde není zatažen pod oplechování atiky.	
017	Detail u atiky v jiném místě - pás není zatažen pod oplechování atiky. Mezi spodním a vrchním pásem izolace je významná mezera - zatekání vody.	
018	Detail u atiky - pás není zatažen pod oplechování atiky. Mezi spodním a vrchním pásem izolace je mezera, kterou zateká do souvrství střešního pláště.	




Foto č.	Popis	Fotografie
019	Zalomený žlab 45° na jižním okraji střechy. Ukončení dodatečného (třetího) horního živичného pásu na původním (zkorodovaném) okapnicovém plechu.	
020	Detail u okraje střechy, žlab, okapnicový plech a napojení horního živичného pásu.	
021	Systém hromosvodu na střeše tělocvičny.	

Foto č.	Popis	Fotografie
022	Celkový vnitřní pohled na spodní líc střechy tělocvičny se železobetonovými vazníky a žb žebírkovými panely.	
023	Detail spodního líce střechy tělocvičny v krajním poli, v jednom z míst kde zatéká střešním pláštěm.	
024	Doplňkový modul zastřešení trapézovými plechy nad prostorem strojovny vzduchotechniky. (Střecha mezi modulovou osou č.4 a navazujícími budovami (A a E)).	