



FOTOPŘÍLOHA

STUPEŇ DOKUMENTACE:
ČÁST DOKUMENTACE:
REVIZE:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R.0 – 05/2017

KOLÍN BRANDLOVA 35 VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ REGIONÁLNÍHO MUZEA

ZPRACOVAL: Ing. Martin Outlý

DATUM: 15.5.2017
ZAK. Č.: 04-2017
ARCH. SOUBOR: D-1-1a_003_.doc

Příloha č.:

D.1.1.a-003

Paré č.:




Foto č.	Popis	Fotografie - uliční fasády, Brandlova, Parlérova
001	Pohled na fasády domu č.p. 35. Pohled z Brandlovy ulice. (Pohled severozápadní)	
002	Blíží pohled na část severozápadní fasády domu č.p. 35 od katedrály sv. Bartoloměje.	
003	Blíží pohled na část jihozápadní fasády domu od katedrály sv. Bartoloměje.	




Foto č.	Popis	Fotografie - fasády na parkán
004	Levá část fasády na parkán. (Pohled jihovýchodní)	
005	Prostřední část fasády na parkán. (Pohled jihovýchodní)	
006	Pravá část fasády na parkán. (Pohled jihovýchodní)	







Foto č.	Popis	Detaily oken
007	Charakteristický vnější pohled na okno v 1.NP s pískovcovým portálem a parapetem a s pevně zabudovanou venkovní mříží	
008	Charakteristický pohled na okno ve 2.NP s pískovcovým portálem a parapetem (bez mříže).	
009	Charakteristický vnitřní pohled na okno zabudované do šikmého ostění s klenutým nadpražím a uskočeným parapetem, bez krytu otopného tělesa.	

Foto č.	Popis	Detaily oken
010	Charakteristický vnitřní pohled na okno s parapetem (zde není vidět z důvodu zakrytí otopného tělesa dřevěným krytem s větracími mřížkami).	
011	Detail okna s vnitřním rovným nadpražím.	
012	Detail uskočeného zděného nezakrytého parapetu.	

Foto č.	Popis	Detaily oken
013	Osazení oken za pískovcovým portálem (ostění + nadpraží). Pohled z vnitřní strany.	
014	Osazení oken za pískovcovým portálem (ostění + parapety). Pohled z vnitřní strany.	
015	Osazení oken za pískovcovým portálem (ostění + parapet). Pohled z vnější strany.	

Foto č.	Popis	Detaily oken
016	Viditelná část okna 12.1 na WC v 1.NP, vnitřní pohled na uskočený klenutý průvlak.	
017	Detail paždíku okna 12.1 na WC.	
018	Detail osazení pevného křídla okna 12.1 mezi pískovcovým portálem a vnitřním klenutým průvlakem.	

Foto č.	Popis	Detaily oken
019	Základní rozměry rámu křidel s klapačkou.	
020	Základní rozměry rámu křidel a rámu okna.	
021	Šířka rámu sdruženého křídla okna.	

Foto č.	Popis	Dobové fotografie
022	Pohled na dům č.p. 35 v 80-tých letech 19. století.	
023	Dobová fotografie z roku 1909, "dětská kuchyně".	
024	Fotografie z období 1. republiky.	 <p data-bbox="1401 1473 1458 1525">Foto Kurt Kotín</p> <p data-bbox="1406 1906 1458 2018">zpoř. Cholín</p>