



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ
STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE

Město Kolín
Odbor obrany a krizového řízení
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín I

Váš dopis čj. | ze dne
OOKR 57121/16-pos

Naše čj.
NPÚ-321/43123/2016

Vyřizuje | tel.
Ing. arch Havlíková / 273

Spisový znak
820.1

V Praze dne
17. 6. 2016

Odborné vyjádření dle § 14 zákona 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Věc: Kolín, správní obvod obce Kolín, věžový vodojem, pozemek parc.č.st. 2658 – umístění koncových prvků VIS na skeletu stavby vodárenské věže

Nemovitá kulturní památka r. č. ÚSKP 104169

K Vaší žádosti o naše vyjádření, doručené dne 30. 5. 2016, sdělujeme:

Žádost je doplněna fotodokumentací stávajícího stavu s dokreslením pozic a vzhledu navržených úprav, včetně výkresu navržené změny (autor dokumentace není uveden), vypracovaným v červnu 2016. Předmětem žádosti je instalace varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi na objekt vodárenské věže. Je navrženo osazení 4 ks reproduktorů na atiku střechy "talíře" nad terasou 2.NP. U paty tubusu věže nad dotčenou střechu má být umístěna bezdrátová jednotka se zesilovačem, rozměr 350x280x200 mm včetně antény vysoké cca 700 mm. K napojení má být využit stávající rozvaděč v pokladně i stávající stoupací kabelová trasa napájecího kabelu.

Záměr, který byl předem projednán, je z hlediska památkové péče **přijatelný** za podmínky, že reproduktory budou barevně sjednoceny s oplechováním atiky střechy terasy a jednotka zesilovače s barvou okolních omítek věže. Prostupy plechovou plochou střechou terasy musí být provedeny kvalitně, aby nedošlo k zatékání vody do konstrukce střechy a zásahy do povrchu pilíře (z důvodu montáže zesilovače) minimální.

Odůvodnění:

Vodárna, čili věžový vodojem v Kolíně, byla vybudována v r. 1930 a napájena ze dvou studní za lučební továrnou. Je vysoká 45 m, stavěná pro objem 450 m³ vody. Stavba byla vystavěna již v r. 1928 podle projektu ing. Hráského a arch. Františka Jandy, stavbu celého vodovodního systému (projekt J.V.Hráský) řídil ing. dr. F. Uher z Peček a ing. Pucek, čerpací stroje a další technologii dodal Českomoravská Kolben-Daněk. Po rekonstrukci zdrojů vody sloužil tento vodojem k zásobování tzv. horního pásma. Po 2. světové válce s rozvojem jiných systémů zásobování pitnou vodou přestal vodojem sloužit svému účelu.

Dotčený objekt je nemovitá kulturní památka a je proto chráněn ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem

památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce.

Objekt je řešen jako monolitický železobetonový skelet v kombinaci s cihelnými výplněmi na fasádě pohledově přiznanými. Základ tvoří železobetonová deska tl. 1200 mm, průměru 12 m, na ní spočívá nadzákladové betonové zdivo, zakončené trémovým železobetonovým stropem, na němž je založeno 6 radiálních obdélných nosných pilířů dřiku věže, které tvoří jeho základní nosnou konstrukci. Na nich spočívá monolitická železobetonová stěnová konstrukce nádrže na vodu v horní části věže, v níž je uprostřed úzký válcový prostor, umožňující přístup do nejhořejšího patra. Nad tímto nejhořejším patrem se klene střešní konstrukce, tvořená železobetonovou monolitickou kopulí s lucernou, pokrytou falcovaným měděným plechem. Vodárna - věžový vodojem, nacházející se v západní části města Kolína, je významnou technickou památkou a současně významnou stavbou moderní meziválečné architektury období 20. – 30. let 20. století. Po ztrátě své původní funkce objekt chátral a nebyl udržován, přestože tvoří nepřehlédnutelnou dominantu města. Typickým výrazovým prvkem této architektury je přiznaná tektonika železobetonové konstrukce s povrchy z tvrdé prokrabávané omítky napodobující kámen v různých variantách (žula, pískovec, červený pískovec) v kombinaci s cihelným režným zdivem zděných výplní obvodového pláště. Na fasádách těchto staveb záměrně postrádáme použití klasických štukových omítek.

Osazením prvků VIS při jejich barevném přizpůsobení okolním povrchům nezhodnotí technickou kulturní památku. Zásahy do omítek pilířů skeletu je žádoucí omezit na minimální nutnou míru, protože se jedná o ušlechtilé omítky (viz výše), kterých lokální oprava je technologicky, finančně a odborně velice náročná.

Toto odborné vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko výkonného orgánu památkové péče - MěÚ Kolín.

Ing. Jan Žižka
vedoucí odboru péče o památkový fond

Na vědomí: Městský úřad Kolín, Odbor výstavby - stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
datová schránka: 9kkbs46