

Poznamky:

- 1, Projekt se zabývá opravou střešního pláště a přeřesení odvodu dešťových vod ze střešního a terasového pláště, skryté vady budou a změny dle skutečnosti na stavbě budou řešeny v rámci autorského dozoru.
- 2, prvky bleskosvodu budou před opravou pláště sejmuty a poté obnoveny do původního stavu
- 3, veškeré prvky inž .sítí prochazející pláštěm střechy musí být upraveny s vodotěsnou úpravou,např průchodky s lemy mPVC atd.

D et A stavební společnost s.r.o		RAZÍTKO	
Křenova 438/7,162 00 Praha 6 – Veleslavín IČ 28496591 detaprojekt@seznam.cz			
AUTORIZOVAL: Ing. M.Škoda Ing.M.Škoda			
VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Vlas Tel: 777 789 732 vlasek2@seznam.cz			
OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN		DOKUMENTACE:	DVZ
PROJEKT: Kolín, Hrnčířská 1029 – Výměna střešního pláště		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
UMÍSTĚNÍ: Hrnčířská 1029, 280 02 Kolín II		MĚŘÍTKO:	1:75
		DATUM PROJEKTU:	10/2021
		DATUM TISKU:	8.11.2021
PROJEKT ČÁSTI: D1.1-STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		ČÍS.KOPIE:	ČÁST:
NÁZEV VÝKRESU: STŘECHA-NOVÝ STAV			ČÍS.VÝKRESU
			D1.1
			6