

- Poznamky:
- 1, Projekt se zabývá opravou střešního pláště a přeřesení odvodu dešťových vod ze střešního a terasového pláště, skryté vady budou a změny dle skutečnosti na stavbě budou řešeny v rámci autorského dozoru.
 - 2, prvky bleskosvodu budou před opravou pláště sejmuty a poté obnoveny do původního stavu
 - 3, veškeré prvky inž .sítí prochazející pláštěm střechy musí být upraveny s vodotěsnou úpravou,např průchodky s lemy mPVC atd.

D et A stavební společnost s.r.o		RAZÍTKO	
Křenova 438/7,162 00 Praha 6 – Veleslavín IČ 28496591 detaprojekt@seznam.cz			
AUTORIZOVAL: Ing. M.Škoda 757			
VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Vlas			
Ing.M.Škoda		Tel: 777 789 732 vlasek2@seznam.cz	
OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN		DOKUMENTACE:	DVZ
PROJEKT: Kolín, Hrnčířská 1029 – Výměna střešního pláště UMÍSTĚNÍ: Hrnčířská 1029, 280 02 Kolín II		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
		MĚŘÍTKO:	1:75
		DATUM PROJEKTU:	10/2021
		DATUM TISKU:	8.11.2021
PROJEKT ČÁSTI: D1.1-STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ČÍS.KOPIE:	ČÁST:	ČÍS.VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU: PUDORYS 4.NP-nový stav		D1.1	5