

Technická zpráva

Stavba Kolín, Sokolská č. p. 545 – oprava a nátěr oken

Místo stavby Kolín, Sokolská č. p. 545, parc. č. 184/1, k.ú. Kolín

Stavebník Město Kolín, Karlovo náměstí č. p. 78, Kolín I.

Vypracoval Václav Horák 5/2024



Úvod

Technická zpráva řeší opravu a nátěr oken objektu Kolín, Sokolská č. p. 545, parc. č. 184/1, k.ú. Kolín - purkrabství

Výchozí stav

Stávající ochranný nátěr dřevěných konstrukcí okenních ráků a okenních křidel je v důsledku klimatických podmínek poškozen a dochází k jeho odlupování. Lokálně jsou poškozeny i dřevěné konstrukce.

Popis řešení

Dřevěné konstrukce okenních ráků a okenních křidel budou přebroušeny, poškozené dřevěné části v případě nutnosti doplněny novým materiálem (např. okapničky). Nesoudržné části sklenářských tmelů budou odstraněna a nahrazeny novým tmelem. A následně budou dřevěné konstrukce opatřeny ochranným nátěrem. V případě netěsností okenních křidel bude na tyto křídla umístěno těsnění.

Vnitřní okenní křídla a okenní rám budou opatřeny nátěrem v odstínu bílé.

Venkovní okenní křídla a okenní z venkovní strany rám budou opatřeny nátěrem v odstínu žlutohnědé (pískové) a z vnitřní strany v odstínu bílé.

Přesné odstínu budou určeny na základě provedených sond

Přílohy

Příloha č. 1 – fotodokumentace

Příloha č. 2 – výpis z KN

Příloha č. 3 – snímek katastrální mapy