

VÝKAZ VÝMĚR akce: Stavební úpravy dětského centra, Rimavské Soboty p. č. 5598, Kolín II, k. ú. Kolín

[illegible]

P.Č.	Kód ceníku	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Referenční výrobek
	783		Nátěry							
19			Nátěr stávajících otopných těles litinových dvojnásobný s emailováním, 135 čl. á 0,285 m2	m2	38,50					
20			celkem							
			Montážní práce							
21			Vypuštění a napuštění rozvodů	kpl	1					
22			Drobné stavební výpomocce při napojení nových otopných těles	kpl	1					
23			Demontáže litinových otopných těles a jejich sestavení a opětovná montáž po nátěru	kpl	4					
24			Demontáž stávajících otopných těles včetně přípojek a armatur (doporučuje se prohlídka stavby)	kpl	8					
25			Revize, zkoušky dle ČSN EN, uvedení do provozu, oživení regulace a vyregulování otopných soustav	kpl	1					
26			celkem							
27			Vytápění celkem							