














	PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ
	NÁVRH - KAMENNÁ ZEĎ NA CEMENTOVOU MALTU
	NÁVRH - KAMENNÁ ROVNANINA/ZÁHOZ
	NÁVRH - KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONOVÉHO LOŽE
	DOČASNÝ ZÁBOR - OBVOD STAVENIŠTĚ
	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	ŘEZY ZÁTOPOU
	NÁVRH STOKOVÁNÍ DNA NÁDRŽE

	PODZEMNÍ VEDENÍ NN - CEZ
	NADZEMNÍ VEDENÍ NN - CEZ
	SDĚLOVACÍ KABEL - CETIN
	PLYNOVOD STL - RWE

Kreslí ING. VÍT HAVEL 	Namítl ING. VÍT HAVEL 	Odp. projektant ING. PAVEL MENHARD 	Techn. kontrola ING. JAN KHLÁŘ 	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábrežní 4 150 56 Praha 5
Kraj STŘEDOČESKÝ	Obec KOLÍN – SENDRÁŽICE	Soubor D2_PODROBNÁ_SITUACE.dwg		
Investor MĚSTO KOLÍN				Formát 4 A4
RYBNÍK HALTÝŘ – ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU				Datum 12/2017
				Stupeň DSP
				Zakázka 3193/002
D.2. PODROBNÁ SITUACE				Měřítko 1:100 <div>Výkres č.: D.2.3.</div>