

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA RAMPY OBJEKTU SLOVENSKÁ 984, KOLÍN II“.

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Města Kolín.

Dotaz č. 1

Jde mi o zdravotní techniku. V 1. etapě je samostatný list Zdravotní technika 1. PP, 1. NP - na to mám výkaz výměr, ale pak je tato položka v každém NP, a v 1. NP třeba 6 souborů. Mám do této položky dát cenu ze samostatného listu zdravotní techniky? V 3. NP je položka Pokoje - Zdravotní technika, ale na to mám zase samostatný výkaz k pokojům ve druhé etapě. Co zde mám tedy nacenit?

Odpověď č. 1

1. ETAPA ZAHRNULÉ Z HLEDISKA POŽADAVKU NA DODÁVKU ZDRAVOTNÍ TECHNIKY :
- KOMPLETNĚ 1.PP, KOMPLETNĚ 1.NP, 2 POKOJE VE 2.NP, 2 POKOJE VE 3.NP.

VÝKAZ - 1. ETAPA - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA OBSAHUJE 2 SAMOSTATNÉ SOUBORY:

- slovenská_984_vodov, kanaliz, výkaz 1pp, 1np_WD0
- slovenská_984_vodov, kanaliz, výkaz 1BYT_WD0

:

DO CELKOVÉHO SOUBORU: 18010 - 1. etapa - Stavební úpravy objektu (D04) (zadání) DOPLŇTE ZDRAVOTNÍ TECHNIKU TAKTO:

ODDÍL 1810a - I.PP - POLOŽKA 64 - CELKOVOU CENU ZE SOUBORU - slovenská_984_vodov, kanaliz, výkaz 1pp, 1np_WD0

ODDÍL 1810b - 1.NP - POLOŽKA 75 - CELKOVOU JEDNOTKOVOU CENU ZE SOUBORU - slovenská_984_vodov, kanaliz, výkaz 1BYT_WD0

ODDÍL 1810c - 2.NP - POLOŽKA 62 - CELKOVOU JEDNOTKOVOU CENU ZE SOUBORU - slovenská_984_vodov, kanaliz, výkaz 1BYT_WD0

ODDÍL 1810d - 3.NP - POLOŽKA 94 - CELKOVOU JEDNOTKOVOU CENU ZE SOUBORU - slovenská_984_vodov, kanaliz, výkaz 1BYT_WD0

2. ETAPA:

VÝKAZ - 2. ETAPA - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA OBSAHUJE 1 SAMOSTATNÝ SOUBOR:

- slovenská_984_vodov, kanaliz, výkaz 1BYT_WD0

DO CELKOVÉHO SOUBORU 18022 - 2. etapa - Stavební úpravy objektu (D04) [zadání]

DOPLŇTE ZDRAVOTNÍ TECHNIKU TAKTO:

DO KAŽDÉHO ODDÍLU " POKOJ ..." DOPLŇTE DO PŘÍSLUŠNÉHO POLOŽKY Voda, ZP, instal. prefabrikáty - v.v. viz příloha CELKOVOU JEDNOTKOVOU CENU ZE SOUBORU: slovenská_984_vodov, kanaliz, výkaz 1BYT_WD0

TAKŽE V ODDÍLECH ZDRAVOTNÍ TECHNIKA (PRO 1. + 2. ETAPU) BUDOU SAMOSTATNÉ POLOŽKOVĚ ROZPOČTY A V CELKOVÉM SOUBORU ROZPOČTU BUDOU DOPLNĚNY DO ODDÍLU ZDRAVOTNÍ TECHNIKY CELKOVÉ CENY Z DÍLČÍCH ROZPOČTŮ.

Dotaz č. 2

Jde mi o venkovní rampu v 1. etapě. Chybí zde položka na ocenění roštu na již zmíněnou venkovní rampu.

Odpověď č. 2

2.1 - OBSAH POLOŽKY 16 ZRUŠIT

16	M	13021032	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 10mm	t	0,013	
----	---	----------	---	---	-------	--

A NAHRADIT JEJ TAKTO:

16	767995115 R11	Dodávka + Montáž podlahového roštu dle DIN 24537 , provedení SP (odporově svařované), Typ SP 330-15/76-3 (nosný pás 30/3 mm, rozpěrný prut - opsaný průměr 5 mm, oko - 15/76 mm, lem - 30 × 3 mm, hmotnost - cca 52,5 kg), materiál/povrchová úprava - S 235 JR/žárové pozinkování dle DIN EN ISO 1461, okopové lišty - 130/5 mm, Spoj. Mat. B115 K, Rošty spadají do protiskluzové skupiny R11	2 m	450
----	---------------	--	--------	-----

2.2 - V rámci kontroly oddílu venkovní rampa bylo zjištěno chybně uvedené množství u položky č.20

20	M	1401101R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 26,9x2,3mm	m	0,831	
----	---	----------	--	---	-------	--

UPRAVTE TAKTO:

20	M	1401101R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 26,9x2,3mm	m	83,1	
----	---	----------	--	---	------	--