

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911
e-mail: sprava.budov@mukolin.cz
pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OSBN 23212/19-krap
Spisová zn.: OSBN zakázka 3405/2019

Vyřizuje: Bc. Petra Krásná
Telefon: 321 748 261
E-mail: petra.krasna@mukolin.cz

Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0

Datum: 06.03.2019

Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel město Kolín

Zastoupené Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína
Se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Telefon 321748111, fax 321720911
e-mail posta@mukolin.cz
IČ 235440
DIČ CZ00235440

„Výměna části otvorových výplní v budově polikliniky Smetanova 764, Kolín IV“

Zadavatel obdržel dne 05.03.2019 prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení a upřesnění informací k vyvěšené zakázce malého rozsahu:

Dotaz č. 1:

Žádáme tímto zadavatele o upřesnění, zda jsou všechny položky výkazu výměr součástí předmětu zakázky, které by se měla týkat výměny části otvorových výplní. Ve výkazu výměr jsou ovšem také položky s tímto přímo nesouvisející. Žádáme tímto zadavatele o zvážení možnosti rozdělit zakázku na více částí: 1) Výměna výplní otvorů, 2) Ostatní stavební úpravy nesouvisející s výměnou otvorových výplní jako je např. střecha, žlaby, dešťové svody, zámečnické konstrukce - přístřešek, zábradlí schodiště, ostatní práce a dodávky, atd.

Dotaz č. 2:

Žádáme tímto zadavatele o bližší specifikaci pro dodávku přístřešku nerez. Stávající podklady jsou pro nacenění nedostačující. Navíc se jedná se o atypický materiál. Domníváme se, že přístřešek by se měl řešit v rámci rekonstrukce rampy nikoliv při výměně oken.

Odpověď zadavatele:

K dotazu č. 1 a 2 zadavatel sděluje, že trvá na zadávací dokumentaci v plném rozsahu. Zakázka bude řešena komplexu se vstupními automatickými dveřmi a celým zádveřím, které přímo navazují na zastřešení vchodu, a proto je nutné provést práce souběžně.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Michalčík
Vedoucí OSBN