

Revitali s.r.o. - projektová kancelář Ing. Martin Stybor, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz				RAZÍTKO	
AUTORIZOVAL: Ing. M.Škoda č. autoriz.: 22757 Ing. L.Řehak Ing. M.Škoda		VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Vlas Tel: 777 789 732 vlasek2@seznam.cz			
OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN		DOKUMENTACE:		DVZ	
PROJEKT: Kolín, Hrnčířská 1037 – Výměna střešního pláště		ČÍSLO ZAKÁZKY:		2021009	
UMÍSTĚNÍ: Hrnčířská 1037, 280 02 Kolín II		MĚŘÍTKO:			
		DATUM PROJEKTU:		06/2021	
		DATUM TISKU:		28.6.2021	
PROJEKT ČÁSTI: D1.1-STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		ČÍS.KOPIE:		ČÁST:	
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ-SEKCE 1 AŽ 15				ČÍS.VÝKRESU:	
				D1.1	
				04	