


1:50



POŠKOZENÍ-TRHLINY V MÍSTĚ  
DILATACE PODLAHY A STROPNÍ  
DESKY SCHODIŠTĚ-OBNOVA  
DILATACE +STAVEBNÍ  
NAPRAVENÍ +POVRCHOVÉ  
UPRAVY(NOVÁ KER.DLAŽBA A  
PŘECHODOVÝ PROFIL)

POŠKOZENÍ-TRHLINY STĚN PO VÝŠCE OBJEKTU  
-OBNOVA DILATACE +STAVEBNÍ NAPRAVENÍ  
+POVRCHOVÉ UPRAVY(OMÍTKA ,MALBA)

# HLAVNÍ BUDOVA

## STAVAJÍCÍ VEDENÍ PLYN

PŘÍSTAVBY-PŘI POSUNECH KONSTRUKCE DOŠLO JIŽ  
I K POSUNŮM STAVAJÍCÍCH PROSTUPŮ A  
KONSTRUKCE DESKY NALÉHA NA  
PLYN.POTRUBÍ-NUTNO OBNOVIT KLUZNÉ PROSTUPY  
PŘES SCHODIŠTOVOU DESKU,  
VYČIŠTĚNÍ PROSTUPU ,PŘÍPADNĚ PROVÉST POSUN  
PLYNOVÉHO POTRUBÍ,  
POTRUBÍ SE NESÍ DOTÝKYT NOSNÝCH KONTRUKCÍ  
STĚN A STROPŮ

DILATACE KONSTRUKCE PODLAHY  
NUTNO OBNOVIT,  
TJ. ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ DLAŽBY  
VYČISTĚNÍ SPÁRY  
NOVÝ DILATAČNÍ PROFIL V ÚROVNI PODLAHY  
NOVÝ DILATAČNÍ PROFIL V ÚROVNI STROPU

DILATACE KONSTRUKCE PODHLEDU-NUTNO  
ČÁSTEČNĚ DEMONTOVAT STROPNÍ PODHLED A  
OBNOVIT