


UPRAVY KONSTRUKCE ZÁKLADŮ
1:50



MATERIÁL:
POVBETONAVKY ZÁKLADŮ:
BETON C20/25,XC2,S2
VÝZTUŽ B500b

PODKLADNÍ DESKY VNĚJŠÍHO
SCHODIŠTĚ:
ETON C25/30,XC2,S3
VÝZTUŽ B500b

<div>Revitali s.r.o. - projektová kancelář</div> <div>Ing. Martin Stybor, Ph.D.</div> <div>Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice</div> <div>737 033 707, 281 962 179</div> <div>www.revitali.cz, revitali@seznam.cz</div>		<div>REVITALI</div> <div>projektová kancelář</div>		<div>RAZÍTKO</div>	
<div>AUTORIZOVAL: Ing. M.Škoda č.autoriz.: 22757</div> <div>Tel: 244462552</div> <div>skodastatik@centrum.cz</div>		<div>VYPRACOVAL: Ing. Vlas</div> <div>Tel: 777 789 732</div> <div>vlasek2@seznam.cz</div>			
<div>OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 28012 KOLÍN 1</div>				<div>DOKUMENTACE:</div>	<div>DSP+DVZ</div>
<div>PROJEKT: Kolín, Tovární 45 – Odrtržený objekt schodiště</div>				<div>ČÍSLO ZAKÁZKY:</div>	<div>2022005</div>
<div>UMÍSTĚNÍ: OBJEKT Č.P. 45, TOVÁRNÍ, KOLÍN, K.Ú. KOLÍN</div>				<div>MĚŘÍTKO:</div>	<div>1:50</div>
				<div>DATUM:</div>	<div>06/2022</div>
				<div>DATUM TISKU</div>	<div>23.6.2022</div>
<div>PROJEKT ČÁSTI: D1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</div>				<div>ČÁST:</div>	<div>ČÍS.VÝKRESU</div>
<div>NÁZEV VÝKRESU: ÚPRAVY ZÁKLADŮ</div>				<div>D1.2</div>	<div>2</div>