

Kolín – Třídvorská ulice

Fotodokumentace



Foto č. 1: Třídvorská ulice v Kolíně v pohledu od západu, březen 2021.



Foto č. 2: Třídvorská ulice v Kolíně v pohledu od východu.





Foto č. 3: Hloubení zemní jámy při odstraňování poruchy na kanalizačním potrubí, březen 2021.



Foto č. 4: Vyhluoubená zemní jáma při odstraňování poruchy na kanalizačním potrubí. Hliníkový žebřík stojí na povrchu hlavní stoky potrubí, v pohledu za ním je odtěžena zemina do hloubky 3,2 m pod terén s ustálenou hladinou podzemních vod nade dnem (na snímku málo zřetelnou).





Foto č. 5



Foto č. 6

Foto č. 5 a č. 6: Kanalizační potrubí a podzemní voda s hladinou nad kótou jeho dna: na snímku z 31.3.2021 kóta hladiny podzemních vod činila 194,9 m n. m. a kóta nivelety dna potrubí byla 194,7 m n. m.