



STROMY				
kód	latinský název	český název	vel.výpěstku	počet kusů
ACCA	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	ok 18-20 ks celkem	24 24

Stromy stávající listnaté

Stromy stávající jehličnaté

Stromy nové listnaté

Trávník intenzivní  
Trvalky, keře  
Prokořenitelný prostor pro nové stromy, hloubka cca 1m  
Prokořenitelný prostor pro stávající stromy, vylepšení podmínek  
Ochrana stromu na staveništi - rozsah oplocení stromu  
Oplocení záhonů proti pšům

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

<div><div><div>DRAWING</div><div>PROJEKTY &amp; STATIKA</div></div></div>		<div><div>Ing. Tomáš Sklenář</div><div>Ruská 473/8, 101 00 Praha 10</div><div>tomas.sklenar@protonmail.cz, +420 608 34 28 46</div><div>www.tomas.sklenar.eu</div></div>		<div><div>hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Lipovčan</div><div>odpovědný projektant: Ing. Tomáš Sklenář</div></div>	
stavebník: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín		navrhl, vypracoval: Ing. Tomáš Sklenář			
místo stavby: k.ú. Kolín, ulice Kutnohorská		číslo zakázky: D0070-0172-2009			
akce: Rekonstrukce ulice Kutnohorská k.ú. Kolín, ulice Kutnohorská		stupeň: DPS		datum: 11 / 2024	
		formát: 6 x A4			
		měřítko: 1:250			
objekt: SO 801 - Sadové úpravy		č. revize: 00			
část: D Dokumentace objektů D.10 Sadové úpravy -		č. paré: -			
název přílohy: SITUACE NÁVRHU		č. přílohy: D.10		03	