

Název objektu (stavby prostoru):

SO 01 - Parkán

SO 02 - Suterén muzea

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN

PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ č. 3/2016

vypracovaný dle ČSN 332000-5-51 ed.3 odbornou komisí v Blansku dne 20.4.2016.

Složení komise:

Předseda: Ing. Radek Pírek - projektant elektro
Člen: Michal Holub - projektant elektro
Člen: Václav Jankovský, DiS. - HIP
Člen: Ing. Martin Navrátil - vedoucí projektu
Člen: Pavel Kolař - projektant ZTI, vytápění

Popis objektu:

Jedná se stávající areál kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. V areálu jsou samostatné objekty SO 01 - Parkán a SO 02 - Suterén muzea.

Přehled změn a úprav dokumentace:

ZMĚNA	DATUM ZMĚNY	ZAKÁZKA	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA

Seznam:

E.6.2.02_TABULKA PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

1x A4

SOUPIS ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ:

Číslo místnosti	Účel	Stanovení prostoru
1.NP		
SO 01 Parkán		
SO 01	venkovní prostor	Prostory zvláště nebezpečné
SO 02 Suterén muzea		
101	Hlavní vstup	Prostory nebezpečné
102	Chodba	
103	WC invalidi	umývací prostor dle ČSN 332130 ed.2, ohraničený půdorysem zařizovacího předmětu, ostatní prostory nebezpečné
104	WC ženy	
105	WC muži	
106	Vedlejší vstup	Prostory nebezpečné
107	Sklad	