

Restaurátorský průzkum a záměr na sloupy arkády ve východní fasádě Kolínského zámku.



RE s. r. o.

Mánesova 1643/92

120 00 Praha 2

IČ: 48591441 DIČ: CZ48591441

OBSAH

Identifikace

Lokalizace památky

Restaurátorský průzkum a záměr kamenné arkády

Fotodokumentace

Zhotovitel: RE, s.r.o.

IČO: 48591441, Mánesova 92, Praha 2, 120 00

Telefon: 602 397 643 info@resro.cz

Vypracoval: Josef Pospíšil, akad.soch, rest.licence 10021/1993

Podklady: Vojtěch Žák

Identifikace

Část projektu:

Restaurátorský průzkum a záměr na sloupy arkády ve východní fasádě Kolínského zámku.

INVESTOR:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín

Zhotovitel restaurátorských prací:

RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2

Restaurátoři:

akad. soch. Josef Pospíšil

Informace o památce:

Památka:	zámek
Ochrana stav/typ uzavření:	zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od:	3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP:	32795/2-4102
Název okresu:	Kolín
Sídelní útvar (město/ves):	Kolín
Část obce:	Kolín II
Katastrální území:	Kolín
Ulice,nám. /umístění:	Sokolská
Číslo popisné:	545
Číslo orientační:	,0
Obec s rozšířenou působností:	Kolín
Obec (obecní úřad):	Kolín
Stavební úřad:	Stavební úřad - Městský úřad Kolín
Finanční úřad:	Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště v Kolíně
Historická země:	Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg)	144397

Zhotovitel: RE, s.r.o.

IČO: 48591441, Mánesova 92, Praha 2, 120 00


Telefon: 602 397 643 info@resro.cz

Vypracoval: Josef Pospíšil, akad.soch, rest.licence 10021/1993

Podklady: Vojtěch Žák

Lokalizace:

Kolín Zámek č.p. 545, 280 02 Kolín



Zhotovitel: RE, s.r.o.

IČO: 48591441, Mánesova 92, Praha 2, 120 00

Telefon: 602 397 643 info@resro.cz

Vypracoval: Josef Pospíšil, akad.soch, rest.licence 10021/1993

Podklady: Vojtěch Žák

Restaurátorský průzkum a záměr sloupů arkády

Na místě restaurátorského zásahu, (Kolín Hrad) byl na vyžádání restaurátorské agentury RE, s.r.o. dne 16.5.2018 proveden odborný restaurátorský průzkum který měl zhodnotit stav odkrytých kamenných prvků sloupů arkády. Definovat nutné úkony pro zajištění stavu těchto prvků a navrhnout koncepci dalších úkonů které se jich budou dotýkat.

- Většina původních kamenných prvků se dochoval a díky dlouhodobému překrytí druhotnými omítkami. V průběhu následujících přestaveb došlo k odsekání hlavic sloupů a jejich překrytí omítkou. Sloup v nároží je ve spáře pod hlavicí zafixován dřevěnými klíny, starší posun článku je dlouhodobě stabilní. Na sloupech arkády jsou navrstvené četné původní vápenné nátěry, pod kterými jsou kamenné prvky dobře čitelné.
- Restaurátorské ošetření – po vyhodnocení stavu památky a konzultaci se zástupcem NPÚ a investora bude stanoven rozsah odkrytí původních kamenných článků. Kamenné prvky budou odkryty a restaurovány v rozsahu, který umožní čitelnost původní proporce sloupů a ostění. Po zaměření částí druhotných zadržek určených k odstranění bude postupně odsekáno cihelné zdivo v šikmém úhlu, aby přecházelo na čelní omítku fasády. Rozsah prací na místě bude upřesněn po částečném odsekání. Budou odebrány vzorky vápenných nátěrů k laboratornímu vyhodnocení /nábrus, stratigrafie/.
- Po restaurátorském průzkumu a vyhodnocení získaných informací bude přistoupeno k restaurování a dílčí rekonstrukci sloupů arkád.
- Postupně budou odstraněny druhotné přezdívký a omítky na předem vybraných částech sloupů arkád, rozsah a zaměření upřesněno na místě za účasti zástupce NPÚ.
- Po odkrytí sloupů v potřebném rozsahu a vyhodnocení rozsahu poškození budou kamenné články zbaveny povrchových nečistot. Četné navrstvené vápenné nátěry místy značně degradují, jsou nesoudržné. Lokálně dojde k jejich šetrnému odstranění, případně stabilizování přípravkem Paraloid B72 v 5-7% roztoku lihu. Také drobné trhliny v kameni /hlavice sloupu 2ks/ budou injektovány přípravkem Paraloid B72. Přecházející části dřevěných klínů ve spáře rohové hlavice budou odřezány, nosná část klínu ponechána. Budou odstraněny asfaltové nátěry na soklech sloupů – mechanicky.

Zhotovitel: RE, s.r.o.

IČO: 48591441, Mánesova 92, Praha 2, 120 00

Telefon: 602 397 643 info@resro.cz

Vypracoval: Josef Pospíšil, akad.soch, rest.licence 10021/1993

Podklady: Vojtěch Žák

- Doplnění profilace: po předchozí konzultaci bude doplněna odsekaná profilace hlavic sloupů, použití výdusků z odformovaných zachovalých částí profilace. Doplnky profilace budou zhotoveny z umělého kamene stejné struktury jako původní materiál. Také chybějící fragmenty soklů / hrany / budou doplněny umělým kamenem. Spáry obnoveny vápennou maltou.
- Závěrečná barevná retuš a hydrofobizace nebude prováděna, závěrečná povrchová úprava bude provedena jako součást barevných nátěrů fasády.
- Průběh restaurátorských prací bude dokumentován, na závěr bude vyhotovena a předána restaurátorská zpráva.

Vypracoval, dne 16.5.2018


Josef Pospíšil
akademický sochař a restaurátor
Novomlýnská 536
284 01 Kutná Hora
☎ 606 143 997

Zhotovitel: RE, s.r.o.


IČO: 48591441, Mánesova 92, Praha 2, 120 00

Telefon: 602 397 643 info@resro.cz

Vypracoval: Josef Pospíšil, akad.soch, rest.licence 10021/1993

Podklady: Vojtěch Žák

Rohový sloup arkády



Zhotovitel: **RE, s.r.o.**


IČO: 48591441, Mánesova 92, Praha 2, 120 00

Telefon: 602 397 643 info@resro.cz

Vypracoval: Josef Pospíšil, akad.soch, rest.licence 10021/1993

Podklady: Vojtěch Žák

Střední sloup arkády



Zhotovitel: RE, s.r.o.

IČO: 48591441, Mánesova 92, Praha 2, 120 00

Telefon: 602 397 643 info@resro.cz

Vypracoval: Josef Pospíšil, akad.soch, rest.licence 10021/1993

Podklady: Vojtěch Žák



Zhotovitel: **RE, s.r.o.**

IČO: 48591441, Mánesova 92, Praha 2, 120 00

Telefon: 602 397 643 info@resro.cz

Vypracoval: Josef Pospíšil, akad.soch, rest.licence 10021/1993

Podklady: Vojtěch Žák

Pravý sloup arkády



Zhotovitel: **RE, s.r.o.**

IČO: 48591441, Mánesova 92, Praha 2, 120 00

Telefon: 602 397 643 info@resro.cz

Vypracoval: Josef Pospíšil, akad.soch, rest.licence 10021/1993

Podklady: Vojtěch Žák