

Dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem

**„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Hlavní, V Zahradách a výstavba sloupů VO
v ul. K Ovčárům, Sendražice“**

Doplňující informace: Položka č. 12 ve výkazu – Doplnění VO K Ovčárům je uveden špatný typ stožárů GA5-114/89/76, Zn.

12	Stožár osvětlovací sadový, pozink GA5-114/89/76, Zn	ks	2
----	---	----	---

Odpověď: Správný typ stožárů je K6-133/89/60.

12	Stožár osvětlovací sadový, pozink K6-133/89/60, Zn	ks	2
----	--	----	---

V příloze přikládám opravený výkaz výměr.

Berte toto prosím na vědomí a zohledněte při nacenění položkového rozpočtu.