

<b>Revitali s.r.o. - projektová kancelář</b> Ing. Martin Stybor, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz				RAZÍTKO	
AUTORIZOVAL: Ing. M.Škoda č.autoriz.: 22757 Ing. L.Řehak Ing. M.Škoda		VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Vlas Tel: 777 789 732 vlasek2@seznam.cz			
OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN				DOKUMENTACE:	DVZ
PROJEKT: Kolín, Hrnčířská 1037 – Výměna střešního pláště UMÍSTĚNÍ: Hrnčířská 1037, 280 02 Kolín II				ČÍSLO ZAKÁZKY: 2021009 MĚŘÍTKO:	
				DATUM PROJEKTU: 06/2021 DATUM TISKU: 28.6.2021	
PROJEKT ČÁSTI: <b>D1.1-STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ</b>				ČÁST:	ČÍS.PARÉ
				<b>D1.1</b>	

<b>Revitali s.r.o. - projektová kancelář</b> Ing. Martin Stybor, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz				RAZÍTKO	
AUTORIZOVAL: Ing. M.Škoda č.autoriz.: 22757 Ing. L.Řehak Ing. M.Škoda		VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Vlas Tel: 777 789 732 vlasek2@seznam.cz			
OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN				DOKUMENTACE:	DVZ
PROJEKT: Kolín, Hrnčířská 1037 – Výměna střešního pláště UMÍSTĚNÍ: Hrnčířská 1037, 280 02 Kolín II				ČÍSLO ZAKÁZKY: 2021009 MĚŘÍTKO:	
				DATUM PROJEKTU: 06/2021 DATUM TISKU: 28.6.2021	
PROJEKT ČÁSTI: <b>D1.1-STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ</b>				ČÁST:	ČÍS.PARÉ
				<b>D1.1</b>	

<b>Revitali s.r.o. - projektová kancelář</b> Ing. Martin Stybor, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz				RAZÍTKO	
AUTORIZOVAL: Ing. M.Škoda č.autoriz.: 22757 Ing. L.Řehak Ing. M.Škoda		VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Vlas Tel: 777 789 732 vlasek2@seznam.cz			
OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN				DOKUMENTACE:	DVZ
PROJEKT: Kolín, Hrnčířská 1037 – Výměna střešního pláště UMÍSTĚNÍ: Hrnčířská 1037, 280 02 Kolín II				ČÍSLO ZAKÁZKY: 2021009 MĚŘÍTKO:	
				DATUM PROJEKTU: 06/2021 DATUM TISKU: 28.6.2021	
PROJEKT ČÁSTI: <b>D1.1-STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ</b>				ČÁST:	ČÍS.PARÉ
				<b>D1.1</b>	