

Revitali s.r.o. - projektová kancelář Ing. Martin Stybor, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz				RAZÍTKO	
AUTORIZOVAL: Ing. M.Škoda č. [redacted]		VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Vlas			
Ing. L.Řehák		Tel: 777 789 732			
Ing. M.Škoda		vlasek2@seznam.cz			
OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN				DOKUMENTACE:	DVZ
PROJEKT: Kolín, Hrnčířská 1037 – Výměna střešního pláště UMÍSTĚNÍ: Hrnčířská 1037, 280 02 Kolín II				ČÍSLO ZAKÁZKY:	2021009
				MĚŘÍTKO:	
				DATUM PROJEKTU:	06/2021
				DATUM TISKU:	28.6.2021
PROJEKT ČÁSTI: D1.1-STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ				ČÍS.KOPIE:	ČÁST:
NÁZEV VÝKRESU: TECHNICKÁ ZPRÁVA					D1.1
					1