

Seznam příloh - SO 102 - Dopravně inženýrská opatření

- B.3.1 Technická zpráva
- B.3.2 Situace 1. fáze
- B.3.3 Situace 2. fáze

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

| | | | |
|---|---|------------------|-------|
| FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov, kapal@fanit.cz | | | Pare: |
| HIP | Odpovědný projektant: | Vypracoval: | |
| Ing. Tomáš Kapal | Ing. Tomáš Kapal | Ing. Tomáš Kapal | |
| Místo stavby: Kolín | Katastr: K.Ú. Štítary u Kolína - 668249 | | |
| Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín | | | |

| | | |
|----------|---|---------------------------|
| Akce: | Stavba místní komunikace v ulici Za Dvorem Kolín-Štítary | Stupeň: DZS/DPS |
| | | Datum: Únor 2016 |
| Část: | B. Stavební část SO 102 - Dopravně inženýrská opatření | Měřítko: - |
| | | Formát: 7 x A4 |
| Příloha: | - | Číslo přílohy: B.3 |