


PŘÍLOHA 7

Stavebně technický průzkum západního paláce Kolínského zámku

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE


OBSAH PŘÍLOHY 7:

| | |
|-------------|--------------------------|
| Příloha 7.1 | Lokalizace kopaných sond |
| Příloha 7.2 | Kopné sondy KS 1 – KS 6 |
| Příloha 7.3 | Fotografická dokumentace |




LOKALIZACE KOPANÝCH SOND – PŘÍZEMÍ

Příloha 7.1 (pokračování)




LOKALIZACE KOPANÝCH SOND – 1. PATRO

KOPANÁ SONDA KS 1



KOPANÁ SONDA KS 1 – PŘÍZEMÍ


KOPANÁ SONDA KS 2



KOPANÁ SONDA KS 2 – PŘÍZEMÍ


Příloha 7.2 (pokračování)

KOPANÁ SONDA KS 3



KOPANÁ SONDA KS 3 – PŘÍZEMÍ


KOPANÁ SONDA KS 4



KOPANÁ SONDA KS 4 – PŘÍZEMÍ


Příloha 7.2 (pokračování)

KOPANÁ SONDA KS 5



KOPANÁ SONDA KS 5 – 1. PATRO

KOPANÁ SONDA KS 6



KOPANÁ SONDA KS 6 – 1. PATRO

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE – KOPANÉ SONDY



Foto 1: Sonda KS 1, pohled do sondy
(sonda provedena v exteriéru vlevo od vstupu do přízemí)



Foto 2: Sonda KS 2, přízemí, pohled do sondy
(sonda provedena u patky pilíře klenby v přízemí)

Příloha 7.3 (pokračování)



Foto 3: Sonda KS 3, přízemí, pohled do sondy
(sonda provedena u napojení šikmé stěny na patku pilíře klenby v přízemí)



Foto 4: Sonda KS 4, přízemí, pohled do sondy
(sonda provedena u styku stěn u schodiště v přízemí)

Příloha 7.3 (pokračování)



Foto 5: Sonda KS 5, 1. patro, pohled do sondy
(sonda provedena v rohu terasy vzdáleném od objektu)



Foto 6: Sonda KS 6, 1. patro, pohled do sondy
(sonda provedena v rohu terasy u objektu)