

STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OCELOVÁ MŘÍŽOVÁ BRÁNA

INVENTARIZAČNÍ KARTA

01

CHARAKTER	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocelové proty a pásy
ROZMĚR	2520/2900 mm průchozí šířka/výška od terénu
POPIS	dvoukřídlová brána z ocelových prutů a pásoviny křídla uložena na trnech zámek : FAB, bez kliky, visací zámek dolní zástrče kování : 1 x dolní zástrč 6x závěsy - oko z ocelové pásoviny povrch : černý nátěr
DATOVÁNÍ	počátek 20.stol.
STAV	povrchová koruze
NÁVRH	repase, nový nátěr kovářskou grafitovou černí
POZNÁMKY	





STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KRUCIFIX ZÁVĚSNÝ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

02

CHARAKTER	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocel
ROZMĚR	1300/2650 mm rozpětí/výška
POPIS	krucifix kovaný, bohatě zdobený spirálami a listy z kované pásoviny a prutů, osazen na kované skoby povrch : černý nátěr
DATOVÁNÍ	19.stol.
STAV	povrchová koroze
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury k odsouhlasení
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KAMENNÉ ŽLABY

INVENTARIZAČNÍ KARTA

03

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	5 ks
MATERIÁL	kámen
ROZMĚR	300/200/3000 mm průřez/celková délka
POPIS	jednoduché kamenné žlaby pro uložení do dlažby
DATOVÁNÍ	novodobý prvek
STAV	zachovalé
NÁVRH	uložit do depozitu pro další využití
POZNÁMKY	nevyužité prvky při rekonstrukci parteru



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KAMENNÉ FRAGMENTY

INVENTARIZAČNÍ KARTA

04

CHARAKTER	kamenický prvek, druhotně použitý
UMÍSTĚNÍ	hradba
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kámen
ROZMĚR	1040/440 mm celkový rozměr - šířka/délka
POPIS	fragmenty klenebních žebér a sloupových prvků, kamenicky opracované a osazené nasucho do hradební zdi
DATOVÁNÍ	původní gotický prvek
STAV	zachovalé
NÁVRH	ponechat na místě, posouzení odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury k odsouhlasení, zvážit očištění a zpevnění povrchu
POZNÁMKY	






ŽELEZNÁ VRÁTKA NA PARKÁN

INVENTARIZAČNÍ KARTA

05

CHARAKTER	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	hradba
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kovaná ocel, plech
ROZMĚR	800/1600 mm průchozí rozměr
POPIS	dvoukřídlová vrátka kovaná asymetrická zámek : myšákový s kovanou klikou kování : 1 x horní zástrč 4x závěsy táhlové na kovaných trnech povrch : kovářská čern
DATOVÁNÍ	novodobé
STAV	lokálně povrchová koroze a mechanické poškození povrchu
NÁVRH	odstranění koroze, obnova nátěru kovářskou grafitovou černí
POZNÁMKY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

06

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	hradba
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kámen
ROZMĚR	800/1600 mm průchozí rozměr
POPIS	kamenné ostění vrátek - složeno ze tří kvádrů s drážkou, rovné nadpraží, bez profilace, pemrlovaný povrch
DATOVÁNÍ	nedatováno, pravděpodobně starší originální prvky v nové poloze
STAV	znečištěný, stopy zvětrání, jeden kvádr poškozen - uražený kus
NÁVRH	ponechat na místě, odborné očištění a ošetření povrchu, doplnění chybějících částí, zpevnění.
POZNÁMKY	






STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

NÁHROBNÍ DESKA NA STĚNĚ KOSTNICE

INVENTARIZAČNÍ KARTA

07

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - exteriér
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	mramor
ROZMĚR	1100/2010 mm šířka/výška
POPIS	náhrobní obdélníková deska s rytým nápisem původně deska nad hrobem děkana a apoštolského protonotáře Vavřince Marka Guigni, sedmi kněží, kvardiána a sedmi bratří laiků z řádu kapucinského kláštera zdejšího, kteří zemřeli při ošetřování a zaopatřování nemocných při morové epidemii zasazena do novodobého ostění z cementové omítky
DATOVÁNÍ	17.století, přenesena a zasazena do ostění v 18. století při výstavbě Kostnice
STAV	viz Restaurátorský průzkum a záměr na restaurování kamenných prvků kostnice v areálu Národní kulturní památky u kostela sv. Bartoloměje v Kolíně , zprac. J Plachý, 2/2016
NÁVRH	oprava viz Restaurátorský průzkum a záměr na restaurování kamenných prvků kostnice v areálu Národní kulturní památky u kostela sv. Bartoloměje v Kolíně , zprac. J Plachý, 2/2016
POZNÁMKY	historicky cenný prvek, historické údaje (data, jména)




NÁHROBNÍ KAMENY VE ZDI

INVENTARIZAČNÍ KARTA

08

CHARAKTER	kamenický prvek, druhotně použité fragmenty
UMÍSTĚNÍ	hradba
POČET PRVKŮ	5 ks
MATERIÁL	mramor, pískovec
ROZMĚR	730÷850/600÷1720 mm rozměry jednotlivých kusů
POPIŠ	fragmenty náhrobních kamenů, se stopami výzdoby nebo textů, zasazené do kamenné zdi
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století, renesance
STAV	zachovalý, stopy přirozeného opotřebení
NÁVRH	ponechat na místě, oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury k odsouhlasení
POZNÁMKY	historicky cenný prvek



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KAMENNÝ NÁHROBEK

INVENTARIZAČNÍ KARTA

09

CHARAKTER	kamenický prvek, kamenicko - sochařská práce
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec, žula
ROZMĚR	900/570/2450 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	kamenný kříž na podstavci s žulovým základem, volně stojící, s trojlístkovým zakončením ramen kříže a s motivem smrti na podstavci na přední straně rytý nápis na zadní straně rytý zlatený nápis
DATOVÁNÍ	19.století, nápis na zadní straně 30.léta
STAV	zachovalý, stopy přirozeného opotřebení
NÁVRH	ponechat na místě, oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury k odsouhlasení
POZNÁMKY	historické údaje (data, jména)



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OCELOVÁ MŘÍŽOVÁ BRÁNA

INVENTARIZAČNÍ KARTA

10

CHARAKTER	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocelové proty a pásy
ROZMĚR	2530/2780 mm průchozí šířka/výška od terénu
POPIS	dvoukřídlová brána z ocelových prutů a pásoviny křídla uložena na trnech zámek : FAB, bez kliky, visací zámek dolní zástrče kování : 1 x dolní zástrč 6x závěsy - oko z ocelové pásoviny povrch : černý nátěr
DATOVÁNÍ	počátek 20.stol.
STAV	povrchová koroze
NÁVRH	repase, nový nátěr kovářskou grafitovou černí
POZNÁMKY	



ZAZDĚNÁ PATKA SLOUPU

INVENTARIZAČNÍ KARTA

11

CHARAKTER	kamenický prvek, druhotně použitý fragment
UMÍSTĚNÍ	parter - zeď mezi kostelem a školou
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	Ø 400 mm celkový rozměr
POPIŠ	šestihranný kamený útvar, opracovaný, zasazený ve stěně z neopracovaného kamene
DATOVÁNÍ	původní gotický prvek
STAV	zachovalé
NÁVRH	ponechat na místě, posouzení odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury k odsouhlasení, zvážit očištění a zpevnění povrchu
POZNÁMKY	historicky cenný prvek



INVENTARIZAČNÍ KARTA

CHARAKTER	
UMÍSTĚNÍ	
POČET PRVKŮ	
MATERIÁL	
ROZMĚR	
POPIS	
DATOVÁNÍ	
STAV	
NÁVRH	
POZNÁMKY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KAMENNÝ SOKL

INVENTARIZAČNÍ KARTA

13

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter před kostelem
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	600/600/900 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	čtyřhranný podstavec se základem pod kříž nebo tyčový prvek, volně stojící
DATOVÁNÍ	19. století nebo starší
STAV	zvětralý povrch, původně spojené části oddělené
NÁVRH	ponechat na místě, oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury k odsouhlasení
POZNÁMKY	



KAMENNÁ DESKA S NÁPISEM

INVENTARIZAČNÍ KARTA

14

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter před kostelem
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	?
ROZMĚR	1130/490/85 mm šířka/délka/tloušťka
POPIS	fragmenty kamenné desky s textem
DATOVÁNÍ	1.pol. 20.století
STAV	fragmenty
NÁVRH	očistit, nakonzervovat uložit v lapidariu možno doplnit, pokud budou nalezeny další fragmenty
POZNÁMKY	historické údaje (data, jména)



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KRUCIFIX KOVANÝ NA KAMENNÉM PODSTAVCI

INVENTARIZAČNÍ KARTA

15

CHARAKTER	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	parter před kostelem
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	litina, kované železo
ROZMĚR	700/2800 mm rozpětí/výška
POPIS	kovaný kříž, kotvený přes táhlo a šroub do venkovní zdi, na kamenném podstavci inv. č. 155 litinová socha Krista se zbytky polychromie
DATOVÁNÍ	19. století
STAV	kříž - povrchová koroze socha - zbytky polychromie
NÁVRH	Ponechat na místě - oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odbornými restaurátory - držiteli restaurátorské licence Ministerstva kultury k odsouhlasení
POZNÁMKY	





STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

CHRLIČ
INVENTARIZAČNÍ KARTA

16

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter před kostelem
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	560/560/1560 mm rozměr základu/délka
POPIS	sřešní chrlíč figurální, kamenosochařská práce, patrně replika původního nebo staršího prvku
DATOVÁNÍ	2.pol.20. století
STAV	zachovalý
NÁVRH	po očištění umístit v lapidariu
POZNÁMKY	





KAMENNÉ FRAGMENTY

INVENTARIZAČNÍ KARTA

17

CHARAKTER	kamenné fragmenty
UMÍSTĚNÍ	parter před kostelem - volně na terénu
POČET PRVKŮ	neurčeno
MATERIÁL	neurčeno
ROZMĚR	neurčeno
POPIS	Kameny nebo jejich fragmenty, některé kamenický opracované nebo torza a zlomky prvků. Různorodá datace, technický stav a způsob opracování a užití
DATOVÁNÍ	neurčeno - různá období
STAV	uloženy v exteriéru volně na terénu, porostlé mechem, stopy zvětrávání, zlomky kamenických prvků
NÁVRH	katalogizace, zařídění a vyhodnocení prvků z hlediska technického stavu, materiálu a historické hodnoty uložit do lapidaria nebo do depozitu pro pozdější využití
POZNÁMKY	




SVLAKOVÉ DVEŘE K ROZVADĚČI OSVĚTLENÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

18

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevo - masiv
ROZMĚR	800/1830 mm rozměr křídla
POPIS	jednokřídlové dveře svlakové do kamenného ostění zámek : novodobý visací na očku v ostění, stopy po odstraněném původním zámku kování : 2x závěsy táhlové na kovaných trnech povrch: hoblovaný
DATOVÁNÍ	novodobé, závěsy starší, druhotně použité
STAV	spodní okraj křídla uhnílý, část chybí, poškození po odstraněném zámku závěsy zkřivené, zkorodované, rží znečištěný povrch křídla, nekvalitní provedení
NÁVRH	odstranit, nahradit novým křídlem, závěsy repasovat
POZNÁMKY	




KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

19

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec?
ROZMĚR	800/1830 mm průchozí rozměr
POPIS	ostění dřevěných svlakových dveří s polodrážkou, nadpraží do oblouku, patrně druhotně použité povrch kamenicky opracovaný, nadpraží - stopy tmavošedého nátěru zasazeny ocelové trny pro závěsy a očko pro zámek
DATOVÁNÍ	
STAV	lokální a povrchová poškození, ocelové prvky silně zkorodované, znečištění povrchu rzi nadpraží - stopy tmavošedého nátěru
NÁVRH	ponechat na místě, repase, ošetření a vyčištění povrchu - pod dohledem odborného restaurátora - držitele restaurátorské licence Ministerstva kultury k odsouhlasení
POZNÁMKY	



SVLAKOVÉ DVEŘE POD VĚŽ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

20

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevo - masiv
ROZMĚR	930/1800 mm průchozí rozměr
POPIS	jednokřídlové dveře svlakové do kamenného ostění, křídlo dole zkráceno, větrací štěrbina zakrytá pletivem zámek : novodobý visací na očku v ostění, kování : 2x závěsy táhlové na kovaných trnech povrch: hoblovaný, mořený
DATOVÁNÍ	novodobé
STAV	relativně nové dveře, poškození povrchu vodou na spodní části
NÁVRH	odstranit, nahradit novým křídlem
POZNÁMKY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

21

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec?
ROZMĚR	800/1830 mm průchozí rozměr
POPIS	ostění dřevěných smlakových dveří s polodrážkou, nadpraží tvořeno deskou vstupní podešty do zvonice, boční svislé prvky různého stáří povrch kamenicky opracovaný zasazeny ocelové trny pro závěsy a očko pro zámek
DATOVÁNÍ	novodobý a historický, druhotně použitý prvek
STAV	lokální a povrchová poškození zejména staršího prvku
NÁVRH	repase, ponechat na místě, očistit
POZNÁMKY	






STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

22

CHARAKTER	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kovaná ocel, šroubované a svařované spoje
ROZMĚR	2820/1300 mm - šikmá část, 2120/1130 - rovná část délka/výška
POPIS	jednoduché vertikálně členěné zábradlí u ocelových prutů a pásů s ocelovým madlem povrch : kovářská černá
DATOVÁNÍ	novodobé
STAV	
NÁVRH	
POZNÁMKY	





KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

23

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	10 ks
MATERIÁL	vápenec
ROZMĚR	1150310/160 mm délka/hloubka/výška
POPIS	kamenné stupně obdélníkového průřezu
DATOVÁNÍ	1.pol.20.století
STAV	zvětralý povrch, nesoudržné spáry, místy náletová zeleň
NÁVRH	očistění, zpevnění, konzervace
POZNÁMKY	






STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OCELOVÁ MŘÍŽOVÁ BRÁNA

INVENTARIZAČNÍ KARTA

24

CHARAKTER	kovářský prvek, novodobá replika původní brány
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocelové pruty a pásy
ROZMĚR	2520/2900 mm průchozí šířka/výška od terénu
POPIS	dvoukřídlová brána z ocelových prutů a pásovin s vloženými jednokřídlovými vrátky křídla uložena na trnech zámek : FAB s ozdobnou litinovou klikou - vrátka, 2x visací zámek - křídla brány kování : 1 x dolní zástrč, 1x horní zástrč 6x závěsy - oko z ocelové pásovin povrch : černý nátěr
DATOVÁNÍ	novodobý prvek
STAV	povrchová koroze
NÁVRH	odstranit bez náhrady
POZNÁMKY	



OKAPOVÝ SYSTÉM KOSTNICE

INVENTARIZAČNÍ KARTA

25

CHARAKTER	klempířský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - exterieur
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	měděný plech, plast
ROZMĚR	100 mm/cca 53 m ø /délka
POPIS	nástřešní žlab půlkruhového průřezu z měděného plechu + okapový svod palstový, napojený měděným žlabovým kotlíkem
DATOVÁNÍ	novodobý prvek
STAV	zachovalý
NÁVRH	odstrojit po dobu provádění oprav, znovu osadit
POZNÁMKY	



KOSTĚNÝ SLOUP ROVNÝ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

26

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta
ROZMĚR	500/500/2500 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	rovný sloup skládaný z lebek a kostí, spojovaných maltou
DATOVÁNÍ	pol.19.století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KOSTĚNÝ SLOUP ROVNÝ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

27

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta
ROZMĚR	500/500/2500 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	rovný sloup skládaný z lebek a kostí, spojovaných maltou
DATOVÁNÍ	pol.19.století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	




KOSTĚNÝ SOKL S KOSTLIVCEM

INVENTARIZAČNÍ KARTA

28

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	700/650/1240 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	podstavec půlkruhového průřezu, skládaný z kostí a doplněný dřevěnou deskou kostra s dřevěnými doplňky
DATOVÁNÍ	70.léta 19. století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	




KOSTĚNÝ SOKL SE SOCHOU

INVENTARIZAČNÍ KARTA

29

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	680/800/1240 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	podstavec půlkruhového průřezu, skládaný z kostí a doplněný dřevěnou deskou dřevěná barokní soška světce
DATOVÁNÍ	70.léta 19. století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KOSTĚNÝ PYLON

INVENTARIZAČNÍ KARTA

30

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	800/800/3300 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	pylon, skládaný z lebek a kostí - spodní část obdélníkového půdorysu rovná, horní část kónická
DATOVÁNÍ	pol.19.století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KOSTĚNÝ PYLON

INVENTARIZAČNÍ KARTA

31

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	800/800/2700 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	pylon, skládaný z lebek a kostí - spodní část obdélníkového půdorysu rovná, horní část kónická
DATOVÁNÍ	pol.19.století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	



KOSTĚNÝ POMNÍK

INVENTARIZAČNÍ KARTA

32

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	450/580/1460 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	pomníček složený z kostí s černou deskou se zlaceným rytým textem
DATOVÁNÍ	pol.19.století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OLTÁŘ S KRUCIFIXEM

INVENTARIZAČNÍ KARTA

33

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	2000/5000 mm rozpětí/výška
POPIS	dřevěný kříž na pozadí výplně z kostí, doplněný symboly papežské moci tělo Krista - dřevěná socha, polychromovaná - zlatá a bílá
DATOVÁNÍ	30.léta 18.století
STAV	viz Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. A.Krahulíková, K. Artouni, únor 2016
NÁVRH	oprava viz Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. A.Krahulíková, K. Artouni, únor 2016
POZNÁMKY	



CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	-
MATERIÁL	kosti, malta,
ROZMĚR	130 m ³ celkový objem - odhad
POPIS	kosti, navršené ve třech absidách kostnice, uzavřené stěnou z malty a kostí
DATOVÁNÍ	30.léta 18.století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KOSTERNÍ VÝZDOBA KLENEB

INVENTARIZAČNÍ KARTA

35

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	-
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	cca 40 m odhad délky
POPIS	obklad hran oblouků lebkami
DATOVÁNÍ	30.léta 18.století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	




KOSTERNÍ VÝZDOBA STĚN

INVENTARIZAČNÍ KARTA

36

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	artefakty - 4 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo, kov
ROZMĚR	cca 70 m odhad celkové délky - růžence
POPIS	růžence z lebek na stěnách absid, dřevěné artefakty - symboly světské a biskupské moci
DATOVÁNÍ	30.léta 18.století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	



KOSTĚNÉ SEDÁTKO

INVENTARIZAČNÍ KARTA

37

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	850/400 mm Ø/výška
POPIS	kostěný půlkruhový podstavec, zakončený dřevěnou deskou jako sedákem
DATOVÁNÍ	70.léta 19.století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

VSTUPNÍ DVEŘE DO KOSTNICE

INVENTARIZAČNÍ KARTA

38

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	kostnice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	1400/2450 mm průchozí rozměr
POPIS	dřevěné dveře dvoukřídlové v kamenném ostění, svlakové + kazetové s šikmým pobitím - patrně pozdější úprava stopy po úpravách - zakrytá okénka na zadní stěně, dodatečně provedené kruhové větrací otvory ve spodní části křídel Povrchová úprava : interier - barva hnědá, olejový nátěr krycí exterier - barva hnědá, krycí nátěr, charatkter a barva neodpovídá interieru Kování : 4x kované závěsy táhlové, 1x myšákový zámek novodobý s jednoduchou klikou + barokní zdobný štítek a klika, 2x barokní zdobný štítek na otvoru po zrušeném zámku, 1x stabilizační tyč s očkem, 2x výplň větracího otvoru - perforovaný plech s kruhovými otvory, novodobý, 1x horní a dolní zástrč, 1x ozdobná rozeta s knoflíkem
DATOVÁNÍ	30. léta 18. století + pozdější úpravy
STAV	zdegradovaný venkovní nátěr, povrchová koroze kování
NÁVRH	oprava dveří a původního kování podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury výměna myšákového zámku za kovaný historický
POZNÁMKY	



KAMENNÉ OSTĚNÍ A STUPNĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

39

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	1400/2450 mm - průchozí rozměr 330/150+470÷370/150 šířka / výška stupně
POPIS	kamenné ostění profilované 2 kamenné stupně profilované obloukové
DATOVÁNÍ	30. léta 18. století
STAV	viz Restaurátorský průzkum a záměr na restaurování kamenných prvků kostnice v areálu Národní kulturní památky u kostela sv. Bartoloměje v Kolíně , zprac. J Plachý, 2/2016
NÁVRH	oprava viz Restaurátorský průzkum a záměr na restaurování kamenných prvků kostnice v areálu Národní kulturní památky u kostela sv. Bartoloměje v Kolíně , zprac. J Plachý, 2/2016
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO JEDNODUCHÉ PEVNÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

40

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	kostnice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo, olovo
ROZMĚR	1150/2300 mm světlý rozměr otvoru
POPIS	jednoduché okno pevné, šestitabulkové, dřevěné profily o jednoduchém průřezu povrchová úprava : barva hnědá, olejový nátěr krycí zasklení: šestiúhelníková sklička, spojovaná olovem
DATOVÁNÍ	30. léta 18. století + pozdější úpravy
STAV	zachovalý, přirozené opotřebení
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	neprístupný prvek, stav a detaily nutno upřesnit po zajištění přístupu



KOSTĚNÝ ŠTÍT S MEDAILONEM

INVENTARIZAČNÍ KARTA

41

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	1150/800 mm šířka/výška
POPIS	štít, složený z kostí s černou deskou se zlaceným rytým textem
DATOVÁNÍ	70.léta 19.století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	historické údaje (data, jména)



HLAVICE PILÍŘŮ BRÁNY

INVENTARIZAČNÍ KARTA

42

CHARAKTER	kamenické prvky
UMÍSTĚNÍ	parter - mezi kostelem a školou
POČET PRVKŮ	2 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	800/800/600 mm púdorys/výška
POPIS	ukončující hlavice pilířů ve tvaru komolého hranolu, profilované
DATOVÁNÍ	počátek 20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - doplnění, očištění a zpevnění povrchu
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO DVOJITÉ NA VĚŽNÍM OCHOZU

INVENTARIZAČNÍ KARTA

43

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	650/800 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno dvojité jednokřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídlo vnější dvoutabulkové, vnitřní nedělené, ostění omítané povrchová úprava : nátěr hnědou barvou krycí kování : 4x závěs zasekávaný s kuličkou 3x obrtlík s protikusem 2x kované očko zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	počátek 20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - doplnění chybějícího kování, obnova povrchové úpravy
POZNÁMKY	



OKNO DVOJITÉ NA VĚŽNÍM OCHOZU

INVENTARIZAČNÍ KARTA

44

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	650/800 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno dvojité jednokřídlové ven a dovnitř otevíravé, vnější křídlo nedělené, vnitřní nedělené, ostění omtané povrchová úprava : nátěr hnědou barvou krycí kování : 4x závěs zasekávaný s kuličkou 3x obtlík s protikusem 2x kované očko zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	počátek 20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - doplnění chybějícího kování, obnova povrchové úpravy
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO DVOJITÉ NA VĚŽNÍM OCHOZU

INVENTARIZAČNÍ KARTA

45

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	650/800 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno dvojité jednokřídlové ven a dovnitř otevíravé, vnější křídlo nedělené, vnitřní křídlo chybí, ostění omítané povrchová úprava : nátěr hnědou barvou krycí kování : 4x závěs zasekávaný s kuličkou 2x obrtlík s protikusem zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	počátek 20.století
STAV	chybí vnitřní křídlo
NÁVRH	repase - doplnění chybějícího kování a křídla, obnova povrchové úpravy
POZNÁMKY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ KAZETOVÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

46

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	900/1860 průchozí rozměr
POPIS	dveře jednokřídlé kazetové do jednoduché obložkové zárubně povrchová úprava : nátěr hnědou barvou olejovou krycí kování : 2x závěs zasekávaný jednoduchý novodobý 1x oboustranně klika se štítkem novodobá hliníková 1x zámek zadlabávací
DATOVÁNÍ	počátek 20.století, kování 2.pol.20 století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - obnova povrchové úpravy, výměna závěsů a zámku za kované podle návrhu architekta
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ V PRACOVNĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

47

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	900/1160 mm světlý rozměr ostění
POPIŠ	okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítbulková, ostění omítané povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí kování : 4x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - vnitřní křídla 4x závěs zasekávaný novobodý - vnější křídla 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký 1 x háček novobodý zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	vnitřní křídla - 2.pol.19.století, vnější křídla - novodobá
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - výměna vnějších křidel, obnova povrchové úpravy, repase a doplnění kování
POZNÁMKY	



OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ V PRACOVNĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

48

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	900/1160 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítbulková, ostění omítané povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí kování : 4x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - vnitřní křídla 4x závěs zasekávaný novodobý - vnější křídla 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký 1 x háček novodobý zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	vnitřní křídla - 2.pol.19.století, vnější křídla - novodobá
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - výměna vnějších křídel, obnova povrchové úpravy, repase a doplnění kování
POZNÁMKY	



OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ V PRACOVNĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

49

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	960/1160 mm světlý rozměr ostění
POPIŠ	okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítbulková, ostění omítané povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí kování : 4x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - vnitřní křídla 4x závěs zasekávaný novobodý - vnější křídla 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký 1 x háček novobodý zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	vnitřní křídla - 2.pol.19.století, vnější křídla - novodobá
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - výměna vnějších křídel, obnova povrchové úpravy, repase a doplnění kování
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ V CHODBĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

50

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	920/1160 mm světlý rozměr ostění
POPIŠ	okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítbulková, ostění omítané povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí kování : 4x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - vnitřní křídla 4x závěs zasekávaný novodobý - vnější křídla 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký 1 x háček novodobý zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	vnitřní křídla - 2.pol.19.století, vnější křídla - novodobá
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - výměna vnějších křídel, obnova povrchové úpravy, repase a doplnění kování
POZNÁMKY	

