

STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KOVANÁ KOMÍNOVÁ DVÍŘKA

INVENTARIZAČNÍ KARTA

51

CHARAKTER	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kovaná ocel
ROZMĚR	630/550 mm šířka/výška
POPIS	dvoukřídlová dvířka z kovaného plechu se zásuvnými větracími okénky povrchová úprava: kovářská černá kování : 4x závěs táhlový novodobý 1x kovaná závora s kovovými knoflíky
DATOVÁNÍ	2.pol. 20.století
STAV	povrchová koroze
NÁVRH	odstrojit a uložit do depozitu k dalšímu použití
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

VESTAVĚNÁ KNIHOVNA

INVENTARIZAČNÍ KARTA

52

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	1160/250/1560 mm šířka/hloubka/výška
POPIS	vestavěná knihovna s prosklenými jednokřídlovými dveřmi povrchová úprava: bezbarvý lak kování : 1x piánový pant 1x nábytkový zámek
DATOVÁNÍ	2.pol. 20.století
STAV	zachovalý
NÁVRH	odstranit
POZNÁMKY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ V CHODBĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

53

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	930/1160 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítábulková, ostění omítané povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí kování : 8x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký 1 x háček novodobý zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol.19.století
STAV	zachovalé, vnější kování - koroze povrchu
NÁVRH	repase - obnova povrchové úpravy, repase a doplnění kování
POZNÁMKY	vzor pro kopie a repliky



OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

54

CHARAKTER	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kovaná ocel
ROZMĚR	780/900 mm šířka/výška
POPIS	ozdobná kovaná mříž - část kostelní mříže povrchová úprava: černý nátěr olejový krycí
DATOVÁNÍ	historický, blíže neurčeno
STAV	druhotně použitá část kostelní mříže
NÁVRH	repase - nová povrchová úprava - kovářská grafitová černá
POZNÁMKY	majetek církve ŘK - předat k uložení do depozitu



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO DVOUKŘÍDLÉ V EXPOZICI

INVENTARIZAČNÍ KARTA

55

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	950/1200 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno jednoduché dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla dvoutabulková, ostění omítané, vnější betonový parapet, vnitřní dřevěný parapet povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí kování : 4x závěs zasekávaný jednoduchý - novodobý 1x rozvora s bakelitovou olivou zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol.20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	odstranit okno včetně obou parapetů, nahradit dvojíty okny - tvarová replika okna č.53
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO DVOUKŘÍDLÉ V EXPOZICI

INVENTARIZAČNÍ KARTA

56

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	950/1200 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno jednoduché dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla dvoutabulková, ostění omítané, vnější betonový parapet, vnitřní dřevěný parapet povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí kování : 4x závěs zasekávaný jednoduchý - novodobý 1x rozvora s bakelitovou olivou zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol.20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	odstranit okno včetně obou parapetů, nahradit dvojítymi okny - tvarová replika okna č.53
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO DVOUKŘÍDLÉ V EXPOZICI

INVENTARIZAČNÍ KARTA

57

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	650/850 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno jednoduché dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla dvoutabulková, ostění omítané povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí kování : 4x závěs zasekávaný jednoduchý - novodobý 1x rozvora s bakelitovou olivou zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol.20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	odstranit, nahradit dvojíty okny - tvarová replika okna č.53
POZNÁMKY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

DVEŘE DO PODKROVÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

58

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	760/1700 mm průchozí rozměr
POPIS	dveře jednokřídlové svlakové + kazetové s jednoduchou obložkovou zárubní povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí kování : 2x závěs křížový na ocelovém trnu v dřevěné zárubni 1x myšákový zámek, oboustranně jednoduchá ocelová klika 1x přídavný zámek FAB
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalé, novodobý nátěr
NÁVRH	repase, nová povrchová úprava, odstranit novodobý přídavný zámek, ostatní kování repase
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

MADLO SCHODIŠTĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

59

CHARAKTER	truhlářský výrobek
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, ocelové trny
ROZMĚR	50/40/2300 mm + 50/40/1000 mm profil/ délka
POPIS	dřevěné madlo ve dvou dílech, kotvené do stěny na ocelových hácích
DATOVÁNÍ	2.pol. 20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	odstranit, nahradit novým prvkem podle návrhu architekta
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

DŘEVĚNÉ SCHODY

INVENTARIZAČNÍ KARTA

60

CHARAKTER	truhlářský výrobek
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	1000/3250/2380 mm šířka/délka/výška
POPIS	dřevěné zalomené schodiště, stupně s plnou podstupnicí, v místě zlomu vřetenové povrchová úprava : nátěr krycí barvou
DATOVÁNÍ	2.pol. 20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - očištění, nová povrchová úprava
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

DVEŘE DO DEPOZITÁŘE - V

INVENTARIZAČNÍ KARTA

61

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	900/1800 mm průchozí rozměr
POPIS	dřevěné dveře kazetové dvoukřídlové v obložkové zárubni Povrchová úprava : barva slonová kost, olejový nátěr krycí Kování : 4x zasekávané závěsy kuličkové historické 1x myšákový zámek historický s kovanou klikou + 1x štítek + kovaná klika 1x horní zástrč 1x přídatný zámek FAB povrchová úprava kování : nátěr krycí barvou - závěsy v barvě dřeví, ostatní - černá
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	nekvalitní provedení nátěrů, jinak zchovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, odstranění nátěrů, nová povrchová úprava, barevnost podle návrhu odstranit zámek FAB, ostatní kování repase
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

DVEŘE DO DEPOZITÁŘE - Z

INVENTARIZAČNÍ KARTA

62

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	910/1610 mm průchozí rozměr
POPIS	dřevěné dveře kazetové dvoukřídlové v obložkové zárubni Povrchová úprava : barva slonová kost, olejový nátěr krycí Kování : 4x zasekávané závěsy kuličkové historické 1x myšákový zámek historický s kovanou klikou + 1x štítek + kovaná klika 1x horní zástrč, 1x dolní zástrč 1x přídavný zámek FAB povrchová úprava kování : nátěr krycí barvou - v barvě dveří
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	nekvalitní provedení nátěrů, jinak zchovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, odstranění nátěrů, nová povrchová úprava, barevnost podle návrhu, repase kování
POZNÁMKY	





STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

VSTUPNÍ DVEŘE DO ŠKOLY

INVENTARIZAČNÍ KARTA

63

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	1100/1980 mm průchozí rozměr
POPIS	dřevěné dveře jednokřídle s šikmým pobitím a vnitřním svlakem, do kamenného ostění Povrchová úprava : exterieur - lazura interieur - bezbarvý lak Kování : 3x kované táhlové závěsy na ocelovém trnu, zasazeném do stěny 1x zámek FAB 1x kované madlo 18x hřeb s kovanou hlavou
DATOVÁNÍ	konec 20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	odstranit - náhrada novými dveřmi podle návrhu architekta
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

64

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	1100/1980 mm průchozí rozměr
POPIS	kamenicky opracované zdobné ostění vstupních dveří s polodrážkou
DATOVÁNÍ	1.pol. 20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - očištění a zpevnění povrchu
POZNÁMKY	



KAMENNÉ STUPNĚ VNĚJŠÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

65

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP parter
POČET PRVKŮ	5+1 ks
MATERIÁL	kamenný masiv - neupřesněno
ROZMĚR	2100/350/160 mm šířka/hloubka/výška stupně
POPIS	venkovní schodišťové stupně na terénu
DATOVÁNÍ	1.pol. 20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - očištění a zpevnění povrchu
POZNÁMKY	





STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

DVEŘE KAZETOVÉ S OKÉNKEM

INVENTARIZAČNÍ KARTA

66

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	740/1830 mm průchozí rozměr
POPIS	dřevěné dveře kazetové jednokřídlové v obložkové zárubni , okénko v horní kazetě, provizorně zakryté Povrchová úprava : barva hnědá, olejový nátěr krycí Kování : 2x závěsy křížové na ocelovém trnu 1x myšákový zámek bez kliky + 1x štítek bez kliky 1x petlice s visacím zámkem povrchová úprava kování : nátěr krycí barvou - v barvě dveří
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	nekvalitní provedení nátěrů, jinak zchovalé
NÁVRH	repase - zakrytí okénka, odstranění nátěrů, nová povrchová úprava, barevnost podle návrhu, repase kování
POZNÁMKY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

DVEŘE SVLAKOVÉ NA OCHOZ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

67

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	770/1900 mm průchozí rozměr
POPIS	dřevěné dveře svlakové jednokřídlové v obložkové zárubni, otvor pro okénko, zakrytý pletivem, pobití lištami, do kamenného ostění Povrchová úprava : barva hnědá, olejový nátěr krycí Kování : 3x závěsy táhlové na ocelovém trnu 1x myšákový zámek s kovanou klikou, bez štítku a kliky na druhé straně povrchová úprava kování : nátěr krycí barvou - v barvě dveří
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	nekvalitní provedení nátěrů, jinak zachovalé
NÁVRH	repase - doplnění otevíravého okénka dle návrhu, odstranění nátěrů, nová povrchová úprava, barevnost podle návrhu, repase kování
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

68

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	770/1900 mm průchozí rozměr
POPIS	kamenicky opracované ostění vstupních dveří s polodrážkou
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - očištění a zpevnění povrchu
POZNÁMKY	





STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

ZÁBRADLÍ S BRANKOU

INVENTARIZAČNÍ KARTA

69

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	2820/800 mm celková délka/výška
POPIS	dřevěné zábradlí laťové vodorovně členěné, zalomené s průchozí brankou laťovou, sloupky zakončeny tesanou hlavicí bez povrchové úpravy Kování branky : 2x závěs táhlový 2x petlice novodobá s protikusem ve zdi povrchová úprava kování : černý nátěr
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, napustění lněným olejem, výměna petlice
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KAMENNÝ OCHOZ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

70

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	28 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	300/300//1600 mm půdorys/výška
POPIS	tvarované sloupky ochozu nebo jejich repliky, osazené na zděné zábradlí ochozu
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století, některé nahrazeny novými replikami
STAV	zachovalé
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

RAMENO SCHODIŠTĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

71

CHARAKTER	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	800/2300/2860 mm šířka/délka/výška
POPIS	jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + dřevěné zábradlí, horizontálně členěné, na vnitřní straně + spodní podesta + lávka u zvonů - prkenná podlaha bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, očištění
POZNÁMKY	




ZÁBRADLÍ OCHOZU U ZVONŮ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

72

CHARAKTER	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	4890/1000 mm celková délka/výška
POPIS	jednoduché zábradlí lomené, vodorovně členěné, tesařské opracování bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, očištění
POZNÁMKY	



RAMENO SCHODIŠTĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

73

CHARAKTER	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	800/870/1030 mm šířka/délka/výška
POPIS	jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + dřevěné zábradlí, horizontálně členěné, na vnitřní straně + spodní podesta - prkenná podlaha bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, očištění
POZNÁMKY	



VRÁTKA KE ZVONŮM

INVENTARIZAČNÍ KARTA

74

CHARAKTER	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	600/1200 mm šířka/výška
POPIS	jednoduchá vrátka z latí, svisle členěná, s šikmým vyztužením bez povrchové úpravy kování : 2x závěsy táhlové novodobé šroubované, seriový výrobek povrchová úprava: leštěná ocel
DATOVÁNÍ	poč. 21. století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, očištění
POZNÁMKY	



RAMENO SCHODIŠTĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

75

CHARAKTER	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	860/3640/4520 mm šířka/délka/výška
POPIS	jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + dřevěné zábradlí, horizontálně členěné, na vnitřní a vnější straně + spodní podesta - prkenná podlaha bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, očištění
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKENICE
INVENTARIZAČNÍ KARTA

76

CHARAKTER	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	2500/3800 mm šířka/výška
POPIS	okenice do otvoru s lomeným obloukem - dvě otevíravá křídla v rámu se středním sloupkem a paždíkem, nadvětlík se středním sloupkem a vyjímatelnými výplněmi výplň křídel - žaluzie s dřevěnými lameny povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou kování : 2x rohovník se závěsem horní, 2x rohovník se závěsem dolní 16x obrtlík do rámu kotvení a ovládání lamel žaluzie povrchová úprava kování : nátěr v barvě okenice nebo černý
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, nová povrchová úprava, repase kování vč. nátěru
POZNÁMKY	



KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

77

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	2080/3700 mm světlý vnitřní rozměr
POPIS	kamenné ostění s lomeným obloukem
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	ponechat bez zásahu
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKENICE
INVENTARIZAČNÍ KARTA

78

CHARAKTER	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	2500/3800 mm šířka/výška
POPIS	okenice do otvoru s lomeným obloukem - dvě otevíravá křídla v rámu se středním sloupkem a paždíkem, nadvětlík se středním sloupkem a vyjimatelnými výplněmi výplň křídel - žaluzie s dřevěnými lameny povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou kování : 2x rohovník se závěsem horní, 2x rohovník se závěsem dolní 16x obrtlík do rámu kotvení a ovládání lamel žaluzie povrchová úprava kování : nátěr v barvě okenice nebo černý
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, nová povrchová úprava, repase kování vč. nátěru
POZNÁMKY	




KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

79

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	2080/3700 mm světlý vnitřní rozměr
POPIS	kamenné ostění s lomeným obloukem
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	ponechat bez zásahu
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKENICE INVENTARIZAČNÍ KARTA

80

CHARAKTER	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	2500/3800 mm šířka/výška
POPIS	okenice do otvoru s lomeným obloukem - dvě otevíravá křídla v rámu se středním sloupkem a paždíkem, nadvětlík se středním sloupkem a vyjímatelnými výplněmi výplň křídel - žaluzie s dřevěnými lameny povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou kování : 2x rohovník se závěsem horní, 2x rohovník se závěsem dolní 16x obrtlík do rámu kotvení a ovládání lamel žaluzie povrchová úprava kování : nátěr v barvě okenice nebo černý
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, nová povrchová úprava, repase kování vč. nátěru
POZNÁMKY	



KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

81

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	2080/3700 mm světlý vnitřní rozměr
POPIS	kamenné ostění s lomeným obloukem
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	ponechat bez zásahu
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKENICE
INVENTARIZAČNÍ KARTA

82

CHARAKTER	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	2500/3800 mm šířka/výška
POPIS	okenice do otvoru s lomeným obloukem - dvě otevíravá křídla v rámu se středním sloupkem a paždíkem, nadvětlík se středním sloupkem a vyjímatelnými výplněmi výplň křídel - žaluzie s dřevěnými lameny povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou kování : 2x rohovník se závěsem horní, 2x rohovník se závěsem dolní 16x obrtlík do rámu kotvení a ovládání lamel žaluzie povrchová úprava kování : nátěr v barvě okenice nebo černý
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, nová povrchová úprava, repase kování vč. nátěru
POZNÁMKY	



KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

83

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	2080/3700 mm světlý vnitřní rozměr
POPIS	kamenné ostění s lomeným obloukem
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	ponechat bez zásahu
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

RAMENO SCHODIŠTĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

84

CHARAKTER	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	900/3850/3810 mm šířka/délka/výška
POPIS	jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + dřevěné zábradlí, horizontálně členěné, na vnitřní straně + spodní podesta - prkenná podlaha bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, očištění
POZNÁMKY	



OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

85

CHARAKTER	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	600/900 mm šířka/výška
POPIS	okno jednokřídlové otevíravé nečleněné povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou kování : 2x závěs zasekávaný 2x obrtlík do rámu povrchová úprava kování : nátěr v barvě okna zasklení : jednoduché, ploché čiré sklo, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol. 20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, nová povrchová úprava, repase kování vč. nátěru
POZNÁMKY	




KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

86

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	600/900 mm světlý vnitřní rozměr
POPIS	kamenné ostění věžního okna z nepravidelných kvádrů
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	ponechat bez zásahu
POZNÁMKY	



OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

87


CHARAKTER	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	600/900 mm šířka/výška
POPIS	okno jednokřídlové otevíravé nečleněné povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou kování : 2x závěs zasekávaný 2x obrtlík do rámu povrchová úprava kování : nátěr v barvě okna zasklení : jednoduché, ploché čiré sklo, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol. 20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, nová povrchová úprava, repase kování vč. nátěru
POZNÁMKY	nepřístupné



KAMENNÉ OSTĚNÍ
INVENTARIZAČNÍ KARTA

88

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	600/900 mm světlý vnitřní rozměr
POPIS	kamenné ostění věžního okna z nepravidelných kvádrů
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	ponechat bez zásahu
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

89


CHARAKTER	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	600/900 mm šířka/výška
POPIS	okno jednokřídlové otevíravé nečleněné povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou kování : 2x závěs zasekávaný 2x obrtlík do rámu povrchová úprava kování : nátěr v barvě okna zasklení : jednoduché, ploché čiré sklo, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol. 20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, nová povrchová úprava, repase kování vč. nátěru
POZNÁMKY	



KAMENNÉ OSTĚNÍ
INVENTARIZAČNÍ KARTA

90

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	600/900 mm světlý vnitřní rozměr
POPIS	kamenné ostění věžního okna z nepravidelných kvádrů
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	ponechat bez zásahu
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

91

CHARAKTER	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	600/900 mm šířka/výška
POPIS	okno jednokřídlové otevíravé nečleněné povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou kování : 2x závěs zasekávaný 2x obrtlík do rámu povrchová úprava kování : nátěr v barvě okna zasklení : jednoduché, ploché čiré sklo, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol. 20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, nová povrchová úprava, repase kování vč. nátěru
POZNÁMKY	




KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

92

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	600/900 mm světlý vnitřní rozměr
POPIS	kamenné ostění věžního okna z nepravidelných kvádrů
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	ponechat bez zásahu
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

RAMENO SCHODIŠTĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

93

CHARAKTER	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	960/3140/3590 mm šířka/délka/výška
POPIS	jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + dřevěné zábradlí, horizontálně členěné, na vnitřní straně + spodní podesta - prkenná podlaha bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, očištění
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

RAMENO SCHODIŠTĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

94

CHARAKTER	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	970/3650/3300 mm šířka/délka/výška
POPIS	jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + dřevěné zábradlí, horizontálně členěné, na vnitřní a vnější straně bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, očištění
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

ZÁBRADLÍ
INVENTARIZAČNÍ KARTA

95

CHARAKTER	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	5770/1000 mm celková délka/výška
POPIS	jednoduché zábradlí lomené, vodorovně členěné, tesařské opracování bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století, některé nahrazeny novými replikami
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, očištění
POZNÁMKY	



RAMENO SCHODIŠTĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

96

CHARAKTER	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	960/3020/3740 mm šířka/délka/výška
POPIS	jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + madlo na stěně, na vnitřní a vnější straně bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, očištění
POZNÁMKY	



RAMENO SCHODIŠTĚ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

97

CHARAKTER	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	950/1870/2580 mm šířka/délka/výška
POPIS	jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + madlo na stěně, na vnitřní a vnější straně bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, očištění
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

DVEŘE SVLAKOVÉ VNITŘNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

98

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	670/1760 mm průchozí rozměr
POPIS	dveře svlkové jednokřídlové do kamenného ostění povrchová úprava : bezbarvý lak kování : 2x závěs kovaný táhlový - novodobý 1x myšákový zámek novodobý + tepaný štítek 2x kované oko povrchová úprava kování: krycí nátěr černou barvou
DATOVÁNÍ	2.pol.20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	odstranit, nový prvek podle návrhu architekta
POZNÁMKY	




KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

99

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	670/1760 mm světlý vnitřní rozměr
POPIS	kamenné ostění vnitřních dveří
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KOVANÝ ZÁVĚSNÝ KRUH

INVENTARIZAČNÍ KARTA

100

CHARAKTER	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	3 ks
MATERIÁL	kovaná ocel
ROZMĚR	Ø 100 mm průměr kruhu
POPIS	závěsné kruhy z kované oceli
DATOVÁNÍ	2.pol.19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - očištění povrchu
POZNÁMKY	

