


STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO JEDNODUCHÉ PEVNÉ S VĚTRACÍM KŘÍDLEM

INVENTARIZAČNÍ KARTA

101

CHARAKTER	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	700/880 mm šířka/výška
POPIS	okno jednokřídlové pevné a otevíravé, větrací křídlo, dělené šestitabulkové povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou kování : 2x závěs zasekávaný kuličkový 2x obrtlík do rámu povrchová úprava kování : nátěr v barvě okna zasklení : jednoduché, ploché čiré sklo, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, nová povrchová úprava, repase kování vč. nátěru
POZNÁMKY	



KOVANÁ OKENNÍ MŘÍŽ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

102

CHARAKTER	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kovaná ocel
ROZMĚR	700/880 mm šířka/výška
POPIS	kovaná mříž ze čtyřhraných prutů provlékaná povrchová úprava: bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	renesance - 16.století
STAV	koroze povrchu
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

103

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	700/880 mm šířka/výška
POPIS	kamenné ostění věžního okna z nepravidelných kvádrů
DATOVÁNÍ	renesance - 16.století, parapet - novodobé doplnění
STAV	zachovalé
NÁVRH	ponechat bez zásahu
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO JEDNODUCHÉ PEVNÉ S VĚTRACÍM KŘÍDLEM

INVENTARIZAČNÍ KARTA

104

CHARAKTER	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	700/880 mm šířka/výška
POPIS	okno jednokřídlové pevné a otevíravévětracíkřídlo, dělené šestitabulkové povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou kování : 2x závěs zasekávaný kuličkový 2x obrtlík do rámu povrchová úprava kování : nátěr v barvě okna zasklení : jednoduché, ploché čiré sklo, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, nová povrchová úprava, repase kování vč. nátěru
POZNÁMKY	obtížný přístup



KOVANÁ OKENNÍ MŘÍŽ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

105

CHARAKTER	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kovaná ocel
ROZMĚR	700/880 mm šířka/výška
POPIS	kovaná mříž ze čtyřhraných prutů provlékaná povrchová úprava: bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	renesance - 16.století
STAV	koroze povrchu
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

106

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	700/880 mm šířka/výška
POPIS	kamenné ostění věžního okna z nepravidelných kvádrů
DATOVÁNÍ	renesance - 16.století
STAV	zvětralý povrch, částečná degradace
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	tmavá žula
ROZMĚR	900/350 mm šířka/výška
POPIS	hladká kamenná deska s rytým zlateným textem, zasazená ve zdi
DATOVÁNÍ	1.pol.20. století
STAV	zachovalé, neodborně provedená obnova zlatení
NÁVRH	repase - očištění desky, odstranění neodborně provedeného nátěru, obnova zlatení tradičním postupem
POZNÁMKY	historické údaje (data, jména)




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

DVEŘE DO ZVONICE

INVENTARIZAČNÍ KARTA

108

CHARAKTER	výplň otvoru kovářská a tesařská
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kovaná ocel, dřevěný masiv
ROZMĚR	1150/1890 mm průchozí rozměr
POPIS	dveře jednokřídlové svlakové pobíjené kovanými pláty, ocelovými pásy diagonálně kříženými a kovanými nýty, s diagonálním zamřížovaným průzorem povrchová úprava : ocel - kovářská černá, dřevo - bezpovrchové úpravy kování : 1x původní kovaný myšákový zámek, 1x zachovalý původní štítek, 1x přídavný myšákový zámek 2x závěsy kované táhlové 1x petlice novodobá na kované oko v ostění + visací zámek 1x klepadlo novodobé - seriový výlisek - plast, imitace zlacení povrchová úprava kování: kovářská černá
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	




KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

109

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	1150/1890 mm průchozí rozměr
POPIS	kamenné ostění vstupních dveří, částečně profilované
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	




KAMENNÁ DESKA NA NÁROŽÍ ZVONICE

INVENTARIZAČNÍ KARTA

110

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	cca 700/900 mm šířka/výška
POPIS	kamenná deska s reliefně vystupujícím textem, zasazená v v kamenném zdivu
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	historické údaje (data, jména)



KAMENNÉ OSTĚNÍ VĚTRACÍHO OTVORU

INVENTARIZAČNÍ KARTA

111

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	150/500 mm šířka/výška
POPIS	kamenné ostění z nepravidelných kvádrů
DATOVÁNÍ	renesance - 16.století
STAV	zvětralý povrch, počínající degradace
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

112

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	1000/1750 mm průchozí rozměr
POPIS	kamenné ostění se zaobleným nadpražím
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století
STAV	degradace povrchu, částečně pod omítkou
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



KAMENNÉ OSTĚNÍ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

113

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	1000/1650 mm průchozí rozměr
POPIS	kamenné ostění se zaobleným nadpražím
DATOVÁNÍ	renesance, 16.století
STAV	degradace povrchu, částečně pod omítkou
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	





STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ DVOJITÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

114

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	900/1600 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítabulková, ostění omítané povrchová úprava : vnitřní křídlo - nátěr bílou barvou olejovou krycí, vnější křídlo - nátěr hnědou lazurou kování : 8x závěs zasekávaný novodobý 2x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol.20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	odstranit, nahradit replikou vzorového okna - okno inv.č. 53
POZNÁMKY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKENNÍ MŘÍŽ OCELOVÁ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

115

CHARAKTER	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová ocel
ROZMĚR	900/1600 mm světlý rozměr ostění
POPIS	meziokenní mříž ortogonální, povrchová úprava: nátěr krycí, barva bílá
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalý
NÁVRH	repase - obnova povrchu, nátěr podle návrhu barevnosti
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ DVOJITÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

116

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	900/1600 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítábulková, ostění omítané povrchová úprava : vnitřní křídlo - nátěr bílou barvou olejovou krycí, vnější křídlo - nátěr hnědou lazurou kování : 4x závěs zasekávaný novodobý - vnitřní křídlo, 4x závěs zasekávaný kuličkový - vnější křídlo 4x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol.20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	odstranit, nahradit replikou vzorového okna - okno inv.č. 53
POZNÁMKY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKENNÍ MŘÍŽ OCELOVÁ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

117

CHARAKTER	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová ocel
ROZMĚR	900/1600 mm světlý rozměr ostění
POPIS	meziokenní mříž ortogonální, povrchová úprava: nátěr krycí, barva bílá
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalý
NÁVRH	repase - obnova povrchu, nátěr podle návrhu barevnosti
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ DVOJITÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

118

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	930/1600 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítabulková, ostění omítané povrchová úprava : vnitřní křídlo - nátěr bílou barvou olejovou krycí, vnější křídlo - nátěr hnědou lazurou kování : 4x závěs zasekávaný novodobý - vnitřní křídlo, 4x závěs zasekávaný kuličkový - vnější křídlo 4x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem 4x stabilizační háček s očkem dlouhý, 1x háček místo knopky zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol.20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	odstranit, nahradit replikou vzorového okna - okno inv.č. 53
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKENNÍ MŘÍŽ KOVANÁ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

119

CHARAKTER	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová ocel
ROZMĚR	930/1600 mm světlý rozměr ostění
POPIS	meziokenní mříž ortogonální, povrchová úprava: nátěr krycí, barva bílá
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalý
NÁVRH	repase - obnova povrchu, nátěr podle návrhu barevnosti
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO JEDNODUCHÉ DVOUKŘÍDLOVÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

120

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	1100/1350 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno jednoduché dvoukřídlové dovnitř otevíravé, křídla třítbulková, ostění omítané, betonový vnější parapet, dřevěný vnitřní parapet povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí, vnější křídlo zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol.20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	odstranit včetně obou parapetů, nahradit replikou vzorového okna - okno inv.č. 53
POZNÁMKY	zevnitř nepřístupné



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKENNÍ MŘÍŽ OCELOVÁ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

121

CHARAKTER	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová ocel
ROZMĚR	1100/1350 mm světlý rozměr ostění
POPIS	meziokenní mříž ortogonální, povrchová úprava: nátěr krycí, barva bílá
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalý
NÁVRH	repase - obnova povrchu, nátěr podle návrhu barevnosti
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO JEDNODUCHÉ DVOUKŘÍDLOVÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

122

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	1100/1350 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno jednoduché dvoukřídlové dovnitř otevíravé, křídla třítábulková, ostění omítané, betonový vnější parapet, dřevěný vnitřní parapet povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí, vnější křídlo zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol.20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	odstranit včetně obou parapetů, nahradit replikou vzorového okna - okno inv.č. 53
POZNÁMKY	zevnitř nepřístupné



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKENNÍ MŘÍŽ OCELOVÁ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

123

CHARAKTER	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová ocel
ROZMĚR	1100/1350 mm světlý rozměr ostění
POPIS	meziokenní mříž ortogonální, povrchová úprava: nátěr krycí, barva bílá
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalý
NÁVRH	repase - obnova povrchu, nátěr podle návrhu barevnosti
POZNÁMKY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO JEDNODUCHÉ DVOUKŘÍDLOVÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

124

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	650/800 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno jednoduché dvoukřídlové dovnitř otevíravé, křídla třítábulková, ostění omítané, povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí, vnější křídlo zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol.20.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	odstranit, nahradit replikou vzorového okna - okno inv.č. 53
POZNÁMKY	zevnitř nepřístupné



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKENNÍ MŘÍŽ KOVANÁ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

125

CHARAKTER	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová ocel
ROZMĚR	730/860 mm světlý rozměr ostění
POPIS	meziokenní mříž ortogonální provlékaná povrchová úprava: hnědočervený nátěr
DATOVÁNÍ	2.pol. 19.století
STAV	zachovalý
NÁVRH	repase - obnova povrchu, nátěr kovářskou grafitovou černí
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

126

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	650/800 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okno jednoduché jednokřídlové, dovnitř otevíravé, křídlo se střední příčkou, ostění omítané povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí - odst. slonová kost kování: 4x rohovník jednoduchý novodobý 2x kovaný závěs na trn, 19. století povrchová úprava kování : rohovníky - nátěr krycí černou barvou závěsy - nátěr v barvě okna zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel
DATOVÁNÍ	2.pol.19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase
POZNÁMKY	zevnitř nepřístupné



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKENNÍ MŘÍŽ KOVANÁ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

127

CHARAKTER	výplň otvoru kovářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pásová ocel
ROZMĚR	730/860 mm světlý rozměr ostění
POPIS	okenní mříž kovaná
DATOVÁNÍ	neurčeno
STAV	nezjištěno
NÁVRH	repase - obnova povrchu, nátěr kovářskou grafitovou černí
POZNÁMKY	nepřístupný prvek, upřesnit po zpřístupnění




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

DVEŘE SVLAKOVÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

128

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	800/1600 mm průchozí rozměr
POPIS	dveře jednokřídlové svlakové do jednoduché obložkové zárubně povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí kování: 2x závěs táhlový kovaný 1x štítek po odstraněném zámku + 1x protikus myšákového zámku 1x petlice novodobá a visacím zámkem povrchová úprava kování : nátěr krycí černou barvou
DATOVÁNÍ	2.pol.19.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase -truhlářskán oprava, obnova povrchu, repase kování
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

DVEŘE KAZETOVÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

129

CHARAKTER	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	850/1800 mm průchozí rozměr
POPIS	dveře dvoukřídlové svlakové do jednoduché obložkové zárubně - křídla nesymetrická, jedna kazeta nahrazena sklem povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí kování: 1x novodobý zámek s petlicí závěsy nezjištěny
DATOVÁNÍ	2.pol.19.století, pozdější zásahy
STAV	zachovalé
NÁVRH	repase -truhlářská oprava, obnova povrchu, repase kování
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SLOUP S MEDAILONEM

INVENTARIZAČNÍ KARTA

130

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	800/700/1650 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	
DATOVÁNÍ	pol. 19.století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SLOUP S MEDAILONEM

INVENTARIZAČNÍ KARTA

131

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	800/700/1650 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	
DATOVÁNÍ	pol. 19.století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OLTÁŘNÍ MENZA

INVENTARIZAČNÍ KARTA

132

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	1500/500/1080 mm délka/ hloubka/výška
POPIS	oltářní stůl na masivním podstavci, s esovitým prohnutím, vyřezávaný povrchová úprava : barva krycí - červená, zlatá, bílá
DATOVÁNÍ	30.léta 18.století
STAV	viz Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. A.Krahulíková, K. Artouni, únor 2016
NÁVRH	oprava viz Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. A.Krahulíková, K. Artouni, únor 2016
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

DESKA S NÁPISEM

INVENTARIZAČNÍ KARTA

133

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	450/350/20 mm šířka/výška/tloušťka
POPIS	dřevěná destička ve tvaru štítu s textem povrchová úprava : barva krycí + lak - černá, písmena bílá
DATOVÁNÍ	30.léta 18.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO OVÁLNÉ PEVNÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

134

CHARAKTER	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	kostnice - světlík
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo, olovo
ROZMĚR	500/870 mm šířka/výška
POPIS	jednoduché okno pevné, oválné , dělené do kříže, dřevěné profily o jednoduchém průřezu povrchová úprava : barva hnědá, olejový nátěr krycí zasklení: šestiúhelníková sklíčka, spojovaná olovem
DATOVÁNÍ	30. léta 18. století
STAV	zachovalé
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	nepřístupný prvek, stav a detaily nutno upřesnit po zajištění přístupu




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO OVÁLNÉ PEVNÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

135

CHARAKTER	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	kostnice - světlík
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo, olovo
ROZMĚR	500/870 mm šířka/výška
POPIŠ	jednoduché okno pevné, oválné , dělené do kříže, dřevěné profily o jednoduchém průřezu povrchová úprava : barva hnědá, olejový nátěr krycí zasklení: šestiúhelníková sklíčka, spojovaná olovem
DATOVÁNÍ	30. léta 18. století
STAV	zachovalé
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	nepřístupný prvek, stav a detaily nutno upřesnit po zajištění přístupu



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKNO OVÁLNÉ PEVNÉ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

136

CHARAKTER	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	kostnice - světlík
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo, olovo
ROZMĚR	500/870 mm šířka/výška
POPIŠ	jednoduché okno pevné, oválné , dělené do kříže, dřevěné profily o jednoduchém průřezu povrchová úprava : barva hnědá, olejový nátěr krycí zasklení: šestiúhelníková sklička, spojovaná olovem
DATOVÁNÍ	30. léta 18. století
STAV	zachovalé
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	nepřístupný prvek, stav a detaily nutno upřesnit po zajištění přístupu




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

NÁSTĚNNÉ ZRDADLO

INVENTARIZAČNÍ KARTA

137

CHARAKTER	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	kostnice - světlík
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo, olovo
ROZMĚR	500/870 mm šířka/výška
POPIŠ	jednoduché okno pevné, oválné , dělené do kříže, dřevěné profily o jednoduchém průřezu povrchová úprava : barva hnědá, olejový nátěr krycí zasklení: šestiúhelníková sklička, spojovaná olovem
DATOVÁNÍ	30. léta 18. století
STAV	zachovalé
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	nepřístupný prvek, stav a detaily nutno upřesnit po zajištění přístupu



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

NÁSTĚNNÉ ZRCADLO

INVENTARIZAČNÍ KARTA

138

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	580/1800 mm šířka/výška
POPIS	zrcadlo obdélníkové v profilovaném, dřevěném rámu povrchová úprava : barva šedá, olejový nátěr krycí zasklení: zrcadlové ploché sklo
DATOVÁNÍ	30. léta 18. století
STAV	poškození vlhkostí
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

NÁSTĚNNÉ ZRCADLO

INVENTARIZAČNÍ KARTA

139

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	580/1800 mm šířka/výška
POPIŠ	zrcadlo obdélníkové v profilovaném, dřevěném rámu povrchová úprava : barva šedá, olejový nátěr krycí zasklení: zrcadlové ploché sklo
DATOVÁNÍ	30. léta 18. století
STAV	poškození vlhkostí
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

NÁSTĚNNÉ ZRCADLO

INVENTARIZAČNÍ KARTA

140

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	580/1800 mm šířka/výška
POPIŠ	zrcadlo obdélníkové v profilovaném, dřevěném rámu povrchová úprava : barva šedá, olejový nátěr krycí zasklení: zrcadlové ploché sklo
DATOVÁNÍ	30. léta 18. století
STAV	poškození vlhkostí
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

141

INVENTARIZAČNÍ KARTA

CHARAKTER	
UMÍSTĚNÍ	
POČET PRVKŮ	
MATERIÁL	
ROZMĚR	
POPIS	
DATOVÁNÍ	
STAV	
NÁVRH	
POZNÁMKY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

DESKA SE SYMBOLY

INVENTARIZAČNÍ KARTA

142

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	200/1250/20 mm šířka/výška/tloušťka
POPIS	dřevěná deska ve tvaru rakve s malovanými symboly - lebka, kosti, lopata povrchová úprava : barva krycí + lak - černá, malba bílá
DATOVÁNÍ	30.léta 18.století
STAV	zachovalé
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



PŘEKLÁDANÝ DŘEVĚNÝ STROP

INVENTARIZAČNÍ KARTA

143

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	21 m ² plocha stropu
POPIS	dřevěný překládaný strop z prken a latí povrchová úprava : nátěr krycí - barva bílá
DATOVÁNÍ	30.léta 18.století
STAV	poškození vlhkostí
NÁVRH	repase - výměna poškozených částí, nová povrchová úprava
POZNÁMKY	



MALBA NA STROPĚ - ANDĚL POSLEDNÍHO SOUDU

INVENTARIZAČNÍ KARTA

144

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - světlík
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	malba na plátně
ROZMĚR	cca 4,5 m ² plocha malby
POPIS	malba na plátně, připevněná k dřevěnému stropu hřebíky
DATOVÁNÍ	30.léta 18.století
STAV	poškození vlhkostí
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KALVARIE - PANNA MARIE

INVENTARIZAČNÍ KARTA

145

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - světlík
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	nezaměřeno - odhad cca 2 m
POPIS	dřevěná barokní socha povrchová úprava : bílé štafírování, stopy starší polychromie
DATOVÁNÍ	30.léta 18.století
STAV	viz Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. A.Krahulíková, K. Artouni, únor 2016
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KALVARIE - JAN KŘTITEL

INVENTARIZAČNÍ KARTA

146

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - světlík
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	nezaměřeno - odhad cca 2 m
POPIS	dřevěná barokní socha povrchová úprava : bílé štafírování, stopy starší polychromie
DATOVÁNÍ	30.léta 18.století
STAV	viz Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. A.Krahulíková, K. Artouni, únor 2016
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ PŘED KOSTELEM

INVENTARIZAČNÍ KARTA

147

CHARAKTER	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při severní straně kostela
POČET PRVKŮ	16 ks
MATERIÁL	válcovaná ocel
ROZMĚR	50/60/2860÷3190 mm profil/délka
POPIS	výplň zábradlí - dvě kolejnice o průřezu I vertikálně nad sebou mezi kamennými patníky
DATOVÁNÍ	novodobý
STAV	Zachovalý, povrchová koroze
NÁVRH	repase - očištění, repase, obnova povrchu
POZNÁMKY	



FRAGMENTY KAMENNÝCH PRVKŮ

INVENTARIZAČNÍ KARTA

148

CHARAKTER	kamenné fragmenty
UMÍSTĚNÍ	parter před kostelem - v bedně
POČET PRVKŮ	neurčeno
MATERIÁL	neurčeno
ROZMĚR	neurčeno
POPIS	fragmenty kamenicky opracovaných prvků Různorodá datace, technický stav a způsob opracování a užití
DATOVÁNÍ	gotika, renesance
STAV	uloženy v bedně v exteriéru, technický stav bude vyhodnocen
NÁVRH	katalogizace, zatřídění a vyhodnocení prvků z hlediska technického stavu, materiálu a historické hodnoty uložit do lapidaria nebo do depozitu pro pozdější využití
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

PODSTAVEC SOCHY

INVENTARIZAČNÍ KARTA

149

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	500/500/1080 mm délka/ hloubka/výška
POPIS	podstavec pod sochu dřevěný, profilace - imitace kamene povrchová úprava : barva krycí, nátěr - imitace šedočerného mramoru
DATOVÁNÍ	30.léta 18.století
STAV	viz Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. A.Krahulíková, K. Artouni, únor 2016
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

PODSTAVEC SOCHY

INVENTARIZAČNÍ KARTA

150

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	500/500/1080 mm délka/ hloubka/výška
POPIS	podstavec pod sochu dřevěný, profilace - imitace kamene povrchová úprava : barva krycí, nátěr - imitace šedočerného mramoru
DATOVÁNÍ	30.léta 18.století
STAV	viz Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. A.Krahulíková, K. Artouni, únor 2016
NÁVRH	oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

DVÍŘKA ELEKTRO

INVENTARIZAČNÍ KARTA

151

CHARAKTER	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice - jižní fasáda
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	ocelový plech
ROZMĚR	235/250 mm rozměr křídla dvířek
POPIS	ocelová plechová dvířka jednokřídlová v ocelovém rámu 2x závěsy otočné 1x zámek povrchová úprava : křídlo - černý nátěr rám - bílý nátěr
DATOVÁNÍ	2.polovina 20.století
STAV	zachovalý
NÁVRH	repase a ponechat na místě
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

POKLOP V PODLAZE

INVENTARIZAČNÍ KARTA

152

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice - přízemí
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	700/900/ mm - 100/100 mm celkový rozměr - profil
POPIS	obdélníkový rám s polodrážkou pro uložení poklopu v podlaze povrchová úprava : bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	2.polovina 20.století
STAV	zachovalý
NÁVRH	repase a ponechat na místě
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

POKLOP VÝLEZU DO KROVU

INVENTARIZAČNÍ KARTA

153

CHARAKTER	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	600/600 mm světlý rozměr
POPIS	dřevěná svlaková deska na rámu průlezu povrchová úprava : bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	2.polovina 20.století
STAV	zachovalý
NÁVRH	repase a ponechat na místě
POZNÁMKY	



KAMENY V HRADEBNÍ ZDI

INVENTARIZAČNÍ KARTA

154

CHARAKTER	kamenický prvek, druhotně použitý
UMÍSTĚNÍ	hradba
POČET PRVKŮ	cca 10-15 ks
MATERIÁL	kámen
ROZMĚR	200÷600/200÷600 mm odhadnutý rozměr jednotlivých kusů
POPIS	fragmenty kamenicky opracovaných prvků, osazené do hradební zdi
DATOVÁNÍ	gotika, renesance
STAV	zachovalé
NÁVRH	ponechat na místě, posouzení odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury k odsouhlasení, zvážit očištění a zpevnění povrchu
POZNÁMKY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KAMENNÝ PODSTAVEC KOVANÉHO KRUCIFIXU

INVENTARIZAČNÍ KARTA

155

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter před kostelem
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	1080/1040/1700 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	kamenicky opracovaný kamenný podstavec, bohatě tvarovaný , na kamenných stupních
DATOVÁNÍ	19. století
STAV	podstavec - značně zvětralý, místy destrukce detailů
NÁVRH	Ponechat na místě - oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odbornými restaurátory - držiteli restaurátorské licence Ministerstva kultury k odsouhlasení
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SLOUPKY ZÁBRADLÍ PŘED KOSTELEM

INVENTARIZAČNÍ KARTA

156

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při severní straně kostela
POČET PRVKŮ	10 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	450/450/1100 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	sloupky zábradlí - kamenné patníky čtvercové s rozšířenou patkou a hlavicí, na dřívku profilace žlábkem - místy degradovaná
DATOVÁNÍ	přelom 19. a 20. století
STAV	místy degradace kamene
NÁVRH	očištění, repase, doplnění
POZNÁMKY	



VÝPLŇ VĚTRACÍHO OTVORU

INVENTARIZAČNÍ KARTA

157

CHARAKTER	zámečnický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - v opěrné zdi na severní straně kostela
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kovaná ocel
ROZMĚR	530/600 mm světlý rozměr otvoru
POPIS	plechová dvířka dovnitř otevíravá s otvory, uspořádanými do ornamentu + vnější okenní mříž provlékaná povrchová úprava : černý krycí nátěr
DATOVÁNÍ	dvířka - novodobý prvek, mříž - nedatováno, starší
STAV	zachovalý
NÁVRH	očištění, repase
POZNÁMKY	



INVENTARIZAČNÍ KARTA

CHARAKTER	
UMÍSTĚNÍ	
POČET PRVKŮ	
MATERIÁL	
ROZMĚR	
POPIS	
DATOVÁNÍ	
STAV	
NÁVRH	
POZNÁMKY	

KORUNNÍ DESKY OPERNÉ STĚNY

INVENTARIZAČNÍ KARTA

159

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při severní straně kostela
POČET PRVKŮ	neurčeno
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	450/120 mm/31,86 m šířka/tloušťka/celková délka zdi
POPIS	krycí kamenné desky obdélníkové různých délek na koruně opěrné stěny
DATOVÁNÍ	přelom 19. a 20. století
STAV	místy degradace kamene
NÁVRH	očištění, repase, doplnění
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

KAMENNÉ SCHODY

INVENTARIZAČNÍ KARTA

160

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při severní straně kostela
POČET PRVKŮ	3 ks
MATERIÁL	vápenec
ROZMĚR	1890/300÷350/220 mm délka/hloubka/průměrná výška
POPIS	kamenné stupně tvořené deskami, podloženými zlomky kamene
DATOVÁNÍ	1.pol.20.století
STAV	zvětralý povrch, nesoudržné spáry
NÁVRH	očistění, zpevnění, konzervace
POZNÁMKY	



KAMENNÉ OSTĚNÍ VĚTRACÍHO OTVORU

INVENTARIZAČNÍ KARTA

161

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při severní straně kostela
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	150/150/530/600 mm průřez/světlý rozměr ostění
POPIS	ostění větracího otvoru z kamenných kvádrů čtvercového jednoduchého průřezu
DATOVÁNÍ	nový
STAV	zachovalý
NÁVRH	ponechat bez zásahu
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

OKAPNÍ HÁKY

INVENTARIZAČNÍ KARTA

162

CHARAKTER	zámečnický prvek
UMÍSTĚNÍ	škola
POČET PRVKŮ	37 ks
MATERIÁL	ocel
ROZMĚR	nezjištěno - nepřístupný prvek
POPIS	pravoúhlé podpůrné háky, kotvené do obvodové zdi - podpora okapního žlabu
DATOVÁNÍ	
STAV	nezjištěno - nepřístupné
NÁVRH	podle stavu repase nebo náhrada replikou
POZNÁMKY	nepřístupný prvek - bude doplněno po zajištění přístupu



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SCHODY NA PŮDU

INVENTARIZAČNÍ KARTA

163

CHARAKTER	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - podkroví
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	960/3140/3590 mm šířka/délka/výška
POPIS	jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované bez povrchové úpravy
DATOVÁNÍ	
STAV	zachovalé, silné znečištění povrchu
NÁVRH	repase - oprava lokálních poškození, očištění
POZNÁMKY	



OCELOVÉ ZÁBRADLÍ PŘED KOSTELEM

INVENTARIZAČNÍ KARTA

164

CHARAKTER	kovářský prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při severní straně kostela
POČET PRVKŮ	2 ks
MATERIÁL	válcovaná ocel
ROZMĚR	70/100 mm/ 3140 mm profil/délka
POPIS	výplň zábradlí - dvě kolejnice o průřezu I vertikálně nad sebou mezi kamennými patníky - odlišný průřez od ostatních dílů zábradlí
DATOVÁNÍ	novodobý
STAV	zachovalý, jiný rozměr než ostatní analogické díly zábradlí
NÁVRH	nahradit replikou podle ostatních dílů
POZNÁMKY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

MASKARON
INVENTARIZAČNÍ KARTA

165

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při západní straně kostela
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	800/1000/500 mm šířka/hloubka/výška
POPIS	torzo profilované konzoly se sochařsky zpracovaným zakončením
DATOVÁNÍ	počátek 20. století
STAV	zachovalý
NÁVRH	kamenosochařská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem restaurátorské licence Ministerstva kultury k odsouhlasení
POZNÁMKY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKÁNU KOLEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

FRAGMENT PASTOFORIA

INVENTARIZAČNÍ KARTA

166

CHARAKTER	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při západní straně kostela
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	700/500 mm šířka/výška
POPIS	fragment kamenné oltářní schránky
DATOVÁNÍ	posl. třetina 14. století - Parlářova huť
STAV	fragment
NÁVRH	kamenosochařská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem restaurátorské licence Ministerstva kultury k odsouhlasení
POZNÁMKY	historicky velmi cenný prvek



LINEÁRNÍ OVĚSY, UMIÍSTĚNÉ NA PROFILOVÝCH ŘÍMSÁCH

INVENTARIZAČNÍ KARTA

167

CHARAKTER	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti
ROZMĚR	
POPIS	kosterní výzdona profilových říms
DATOVÁNÍ	30.léta 18.století
STAV	viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
NÁVRH	oprava viz restaurátorský záměr restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T. Král, 2/2016
POZNÁMKY	

