




STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ OSTĚNÍ

K01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 64


DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	1100/1980 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>kamenicky opracované zdobné ostění vstupních dveří s polodrážkou a třemi masivními kovanými trny pro osazení dveří</p> <p>1.pol. 20.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - kamenická oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- oprava drobných poškození- doplnění chybějícího materiálu umělým kamenem- sjednocení povrchu <p>repase - kovářská oprava kovaných trnů</p> <ul style="list-style-type: none">- odstranění starých nátěrů- příprava pro osazení nových dveří (kontrola, oprava zjištěných závad)- povrchová úprava - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou
<div></div>	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ STUPNĚ VNĚJŠÍ

K02

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 65

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP parter
POČET PRVKŮ	5+1 ks
MATERIÁL	kamenný masiv - neupřesněno
ROZMĚR	2100/350/160 mm šířka/hloubka/výška stupně
POPIS	<p>venkovní schodišťové stupně na terénu</p> <p>1.pol. 20.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - kamenická oprava stupně: - očištění - kamenická oprava drobných poškození - barevné sjednocení povrchu</p> <p>spáry: - odstranění náletové zeleně a nesoudržného pojiva - přetmelení spar - ošetření proti náletové zeleni</p>
	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	