

E.6.2.02

TABULKA PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN

Číslo místnosti	Účel	AA – Teplota okolí	AB – Atmosférické podmínky	AC – Nadmořská výška	AD – Výskyt vody	AE – Výskyt těles	AF – Výskyt koroze	AG – Mechanické namáhání	AH – Vibrace	AK – Výskyt rostlinstva	AL – Výskyt živočichů	AM – Elektromagnetické působení	AN – Sluneční záření	AP – Seismické účinky	AQ – Bouřková činnost	AR – Pohyb vzduchu	AS – Větr	BA – Schopnost osob	BC – Dotyk osob s potenciálem	BD – Podmínky úniku	BE – Povaha látek – skaldovaných	CA – Stavební materiály	CB – konstrukce budovy
SO 01 parkán																							
SO 01	venkovní prostor	AA7	AB7	AC1	AD3	AE1	AF2	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN2	AP1	AQ2	AR2	AS2	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1

SO 02 suterén muzeum																							
1.PP																							
101	Hlavní vstup	AA4	AB4	AC1	AD1	AE1	AF2	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
102	Chodba	AA4	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1
103	WC invalidi	AA4	AB4	AC1	AD*	AE1	AF2	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
104	WC ženy	AA4	AB4	AC1	AD*	AE1	AF2	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
105	WC muži	AA4	AB4	AC1	AD*	AE1	AF2	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
106	Vedlejší vstup	AA4	AB4	AC1	AD1	AE1	AF2	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
107	Sklad	AA4	AB4	AC1	AD1	AE1	AF2	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1

Poznámky: * AD-výskyt vody - umývací prostory dle ČSN 332130 ED.2 ohraničený půdorysem zařizovacího předmětu