



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

RAMENO SCHODIŠTĚ

T01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 71


DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	800/2300/2860 mm šířka/délka/výška
POPIS	<p>jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + dřevěné zábradlí, horizontálně členěné, na vnitřní straně + spodní podesta + lávka u zvonů - prkenná podlaha</p> <p>bez povrchové úpravy</p> <p>1.pol. 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- podrobná prohlídka- kontrola pevnosti spojů- výměna poškozeného stupně- oprava zjištěných drobných poškození- doplnění poškozeného dřeva - odhad cca 10%- doplněné části - stejné provedení a spoje jako stávající <div></div>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

RAMENO SCHODIŠTĚ

T02

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 73

DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	800/870/1030 mm šířka/délka/výška
POPIS	<p>jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + dřevěné zábradlí, horizontálně členěné, na vnitřní straně + spodní podesta - prkenná podlaha</p> <p>bez povrchové úpravy</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění - podrobná prohlídka - kontrola pevnosti spojů - oprava zjištěných drobných poškození - doplnění poškozeného dřeva - odhad cca 10% - doplněné části - stejné provedení a spoje jako stávající
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

VRÁTKA KE ZVONŮM

T03

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č.74

DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	600/1200 mm šířka/výška
POPIS	<p>jednoduchá vrátka z latí, svisle členěná, s šikmým vyztužením</p> <p>bez povrchové úpravy</p> <p>kování : 2x závěsy pásové, novodobé šroubované, seriový výrobek 1x zámek zadlabaný</p> <p>povrchová úprava: leštěná ocel</p> <p>poč. 21. století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- oprava zjištěných drobných poškození- sjednocení povrchu se staršími prvky - napustit lněným olejem <p>kování : - nátěr kování kovářskou grafitovou černí matnou</p>
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

RAMENO SCHODIŠTĚ

T04

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 75

DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	860/3640/4520 mm šířka/délka/výška
POPIS	<p>jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + dřevěné zábradlí, horizontálně členěné, na vnitřní a vnější straně + spodní podesta - prkenná podlaha</p> <p>bez povrchové úpravy</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- podrobná prohlídka- kontrola pevnosti spojů- oprava zjištěných drobných poškození- doplnění poškozeného dřeva - odhad cca 10%- doplněné části - stejné provedení a spoje jako stávající 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESARSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

OKENICE

T05

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 76

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	2500/3800 mm šířka/výška
POPIS	<p>okenice do otvoru s lomeným obloukem - dvě otevíravá křídla v rámu se středním sloupkem a paždíkem, nadvětlík se středním sloupkem a vyjímatelnými výplněmi výplň křídel - žaluzie s dřevěnými lameny</p> <p>povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou</p> <p>kování : 2x rohovník se závěsem horní, 2x rohovník se závěsem dolní 16x obrtlík do rámu kotvení a ovládání lamel žaluzie 2x madlo ocelové</p> <p>povrchová úprava kování : nátěr v barvě okenice nebo černý 2.pól. 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti křídlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění starých nátěrů - znovu sesadit konstrukci křídel - oprava zjištěných drobných poškození - doplnění poškozeného dřeva - odhad cca 10% - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, barva podle průzkumu barevnosti <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - trny závěsů v kamenném ostění repasovat in situ - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - zajistit funkčnost mechanismu k ovládání žaluzií - nová povrchová úprava - nátěr krycí podle průzkumu barevnosti - repasované trny v ostění - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

OKENICE

T06

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 78

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	2500/3800 mm šířka/výška
POPIS	<p>okenice do otvoru s lomeným obloukem - dvě otevíravá křídla v rámu se středním sloupkem a paždíkem, nadvětlík se středním sloupkem a vyjímatelnými výplněmi výplň křídel - žaluzie s dřevěnými lameny</p> <p>povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou</p> <p>kování : 2x rohovník se závěsem horní, 2x rohovník se závěsem dolní 16x obtlík do rámu kotvení a ovládání lamel žaluzie</p> <p>povrchová úprava kování : nátěr v barvě okenice nebo černý</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti křídlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění starých nátěrů - znovu sesadit konstrukci křídel - oprava zjištěných drobných poškození - doplnění poškozeného dřeva - odhad cca 10% - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, barva podle průzkumu barevnosti <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - trny závěsů v kamenném ostění repasovat in situ - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - zajistit funkčnost mechanismu k uvládání žaluzií - nová povrchová úprava - nátěr krycí podle průzkumu barevnosti - repasované trny v ostění - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

OKENICE

T07

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 80

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	2500/3800 mm šířka/výška
POPIS	<p>okenice do otvoru s lomeným obloukem - dvě otevíravá křídla v rámu se středním sloupkem a paždíkem, nadvětlík se středním sloupkem a vyjímatelnými výplněmi výplň křídel - žaluzie s dřevěnými lameny</p> <p>povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou</p> <p>kování : 2x rohovník se závěsem horní, 2x rohovník se závěsem dolní 16x obtlík do rámu kotvení a ovládání lamel žaluzie</p> <p>povrchová úprava kování : nátěr v barvě okenice nebo černý</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti křídlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění starých nátěrů - znovu sesadit konstrukci křídel - oprava zjištěných drobných poškození - doplnění poškozeného dřeva - odhad cca 10% - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, barva podle průzkumu barevnosti <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - trny závěsů v kamenném ostění repasovat in situ - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - zajistit funkčnost mechanismu k ovládání žaluzií - nová povrchová úprava - nátěr krycí podle průzkumu barevnosti - repasované trny v ostění - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

OKENICE

T08

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 82

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	2500/3800 mm šířka/výška
POPIS	<p>okenice do otvoru s lomeným obloukem - dvě otevíravá křídla v rámu se středním sloupkem a paždíkem, nadvětlík se středním sloupkem a vyjímatelnými výplněmi výplň křídel - žaluzie s dřevěnými lameny</p> <p>povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou</p> <p>kování : 2x rohovník se závěsem horní, 2x rohovník se závěsem dolní 16x obrtlík do rámu kotvení a ovládání lamel žaluzie</p> <p>povrchová úprava kování : nátěr v barvě okenice nebo černý</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti křídlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění starých nátěrů - znovu sesadit konstrukci křídel - oprava zjištěných drobných poškození - doplnění poškozeného dřeva - odhad cca 10% - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, barva podle průzkumu barevnosti <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - trny závěsů v kamenném ostění repasovat in situ - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - zajistit funkčnost mechanismu k ovládání žaluzií - nová povrchová úprava - nátěr krycí podle průzkumu barevnosti - repasované trny v ostění - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

RAMENO SCHODIŠTĚ

T09

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 84


DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	900/3850/3810 mm šířka/délka/výška
POPIS	<p>jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + dřevěné zábradlí, horizontálně členěné, na vnitřní straně + spodní podesta - prkenná podlaha</p> <p>bez povrchové úpravy</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- podrobná prohlídka- kontrola pevnosti spojů- oprava zjištěných drobných poškození- doplnění poškozeného dřeva - odhad cca 10%- doplněné části - stejné provedení a spoje jako stávající 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

RAMENO SCHODIŠTĚ

T10

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 93

DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	960/3140/3590 mm šířka/délka/výška
POPIS	<p>jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + dřevěné zábradlí, horizontálně členěné, na vnitřní straně + spodní podesta - prkenná podlaha</p> <p>bez povrchové úpravy</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- podrobná prohlídka- kontrola pevnosti spojů- oprava zjištěných drobných poškození- doplnění poškozeného dřeva - odhad cca 10%- doplněné části - stejné provedení a spoje jako stávající 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

RAMENO SCHODIŠTĚ

T11

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č.94

DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	970/3650/3300 mm šířka/délka/výška
POPIS	<p>jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + dřevěné zábradlí, horizontálně členěné, na vnitřní a vnější straně</p> <p>bez povrchové úpravy</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- podrobná prohlídka- kontrola pevnosti spojů- oprava zjištěných drobných poškození- doplnění poškozeného dřeva - odhad cca 10%- doplněné části - stejné provedení a spoje jako stávající
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

ZÁBRADLÍ

T12

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 95

DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	5770/1000 mm celková délka/výška
POPIS	<p>jednoduché zábradlí lomené, vodorovně členěné, tesařské opracování bez povrchové úpravy</p> <p>21.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- podrobná prohlídka- kontrola pevnosti spojů- oprava zjištěných drobných poškození- sjednocení povrchu se staršími prvky - napustit lněným olejem
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

RAMENO SCHODIŠTĚ

T13

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 96

DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	960/3020/3740 mm šířka/délka/výška
POPIS	<p>jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + madlo na stěně, na vnitřní a vnější straně bez povrchové úpravy</p> <p>2.pol. 19.století, madlo na vnější stěně novodobé</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- podrobná prohlídka- kontrola pevnosti spojů- oprava zjištěných drobných poškození- doplnění poškozeného dřeva - odhad cca 10%- doplněné části - stejné provedení a spoje jako stávající- stávající novodobé prvky - - sjednocení povrchu se staršími prvky - napuštění lněným olejem
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

RAMENO SCHODIŠTĚ

T14

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 97

DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	950/1870/2580 mm šířka/délka/výška
POPIS	<p>jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované + madlo na stěně, na vnitřní a vnější straně bez povrchové úpravy</p> <p>2.pol. 19.století, madlo na vnější stěně novodobé</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- podrobná prohlídka- kontrola pevnosti spojů- oprava zjištěných drobných poškození- doplnění poškozeného dřeva - odhad cca 10%- doplněné části - stejné provedení a spoje jako- stávající novodobé prvky - - sjednocení povrch
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

SVLAKOVÝ POKLOP

T15

NOVÝ PRVEK

DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	500/700 mm šířka/délka
POPIS	deska z prken, spojená svlakem, do repasovaného rámu T18 ve středu kruhový otvor \varnothing 25 mm povrchová úprava : napustit lněným olejem
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

ZÁBRADLÍ OCHOZU U ZVONŮ

T16

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 72

DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	4890/1000 mm celková délka/výška
POPIS	<p>jednoduché zábradlí lomené, vodorovně členěné, tesařské opracování bez povrchové úpravy</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- podrobná prohlídka- kontrola pevnosti spojů- oprava zjištěných drobných poškození- doplnění poškozených nebo chybějících částí zdravým dřevem v rozsahu cca 10%
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESARSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

ZÁBRADLÍ S BRANKOU

T17

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 69


DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	2820/800 mm celková délka/výška
POPIS	<p>dřevěné zábradlí laťové vodorovně členěné, zalomené s průchozí brankou laťovou, sloupky zakončeny tesanou hlavicí</p> <p>bez povrchové úpravy</p> <p>Kování branky : 2x závěs táhlový 2x petlice novodobá s protikusem ve zdi</p> <p>povrchová úprava kování : černý nátěr</p> <p>počátek 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění - podrobná prohlídka - kontrola pevnosti spojů - oprava zjištěných drobných poškození - doplnění poškozených nebo chybějících částí zdravým dřevem v rozsahu cca 10%
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

RÁM POKLOPU V PODLAZE

T18

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 152



DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice - přízemí
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	700/900/ mm - 100/100 mm celkový rozměr - profil
POPIS	<p>obdélníkový rám s polodrážkou pro uložení poklopu v podlaze</p> <p>povrchová úprava : bez povrchové úpravy</p> <p>2.polovina 20.století</p> <p>zachovalý</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - očistit - oprava drobných poškození - doplnění chybějícího nebo poškozeného dřeva - odhad cca 5% - napustit lněným olejem
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

POKLOP VÝLEZU DO KROVU

T19

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 153

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	600/600 mm světlý rozměr
POPIS	<p>dřevěná svlaková deska na rámu průlezu</p> <p>povrchová úprava : bez povrchové úpravy</p> <p>2.polovina 20.století</p> <p>nekvalitní provedení</p>
NÁVRH	<p>poklop</p> <ul style="list-style-type: none"> - náhrada novým prvkem - napustit lněným olejem - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci <p>rám výlezu</p> <p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění starých nátěrů - oprava drobných lokálních poškození - vytmelení nerovností - nátěr olejový krycí v barvě omítky
	 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY


DŘEVĚNÁ DVÍŘKA NA ELEKTORROZVADĚČ

T20

NOVÝ PRVEK

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	4 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	600/200/750 mm šířka/hloubka/výška niky - může být upraveno podle typu rozvaděče
POPIS	<p>dřevěná dvířka s bočnicemi k zakrytí niky</p> <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohoblovat uběrákovým hoblíkem - nátěr olejovou barvou krycí - odst. šedá <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x skříňový kovový zámek s mosaznou rozetou - 2x kuličkový závěs pod barvou dvířek

NÁVRH



POZNÁMKY

PŘÍLOHY

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESARSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

DŘEVĚNÝ KRYT NA ELEKTRO

T21

NOVÝ PRVEK

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	4 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	85/190 mm/50 m šířka/hloubka/odhad celkové délky
POPIS	<p>dřevěná skříňka závěsná pro uložení hasícího přístroje, dvířka s kruhovým průzorem</p> <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none">- ohoblovat uběrákovým hoblíkem- napustit lněným olejem <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1x skříňový magnet- 1x pianový paní
NÁVRH	viz detail 5
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-01 - OBJEKT ZVONICE - TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY


SKŘÍŇKA HASÍČÍHO PŘÍSTROJE

T22

NOVÝ PRVEK

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	4 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	300/300/755mm šířka/hloubka/výška
POPIS	dřevěná skříňka závěsná pro uložení hasičího přístroje, dvířka s kruhovým průzorem povrchová úprava : - ohoblovat uběrákovým hoblíkem - napustit lněným olejem kování : - 1x skříňový magnet - 1x pianový pant

NÁVRH



POZNÁMKY

PŘÍLOHY