


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-01 - OBJEKT ZVONICE - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ OSTĚNÍ

K01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 68


DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	770/1900 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>kamenicky opracované ostění vstupních dveří s polodrážkou s kovanými trny závěsů a protikusem zámku</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - kamenická oprava kámen: - očištění a odstranění nátěru - kamenická oprava drobných poškození - nový vápenný nátěr</p> <p>kovářské prvky, zasazené v ostění : - repase kovaných trnů pro závěsy - repase protikusu zámku - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-01 - OBJEKT ZVONICE - KAMENICKÉ PRVKY

SLOUPKY OCHOZU ZVONICE

K02

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 10

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	28 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	300/300//1600 mm půdorys/výška
POPIS	<p>tvárované sloupky ochozu nebo jejich repliky, osazené na zděné zábradlí ochozu</p> <p>1904 - 1910, některé nahrazeny novými replikami</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <ul style="list-style-type: none">- vyhodnocení stavu jednotlivých sloupků- vypracování záměru pro jednotlivé kusy podle stavu- úprava a konsolidace povrchu - odhad 30 % <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátora nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-01 - OBJEKT ZVONICE - KAMENICKÉ PRVKY

NEOBSAZENO	K03
------------	-----

DRUH
UMÍSTĚNÍ
POČET PRVKŮ
MATERIÁL
ROZMĚR
POPIS
NÁVRH
POZNÁMKY
PŘÍLOHY

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-01 - OBJEKT ZVONICE - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ OSTĚNÍ

K04

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 99

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	670/1760 mm světlý vnitřní rozměr
POPIS	<p>kamenné ostění vnitřních dveří s kovanými trny závěsů a protikusem zámku</p> <p>renesance, 16.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>kámen: kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>kovářské prvky, zasazené v ostění</p> <ul style="list-style-type: none">- protikus myšákového zámku- kované trny závěsů <p>kovářská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> <div data-bbox="595 1415 1224 1883"></div>
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-01 - OBJEKT ZVONICE - KAMENICKÉ PRVKY

DESKA S NÁPISEM

K05

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 107

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	tmavá žula
ROZMĚR	900/350 mm šířka/výška
POPIS	<p>hladká kamenná deska s rytým zlateným textem, zasazená ve zdi</p> <p>1852</p> <p>zachovalé, neodborně provedená obnova zlatení</p>
NÁVRH	<p>repase - kamenická oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění desky- odstranění neodborně provedeného nátěru- obnova zlatení tradičním postupem <div data-bbox="523 1359 1117 1805"></div>
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ OSTĚNÍ

K06

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 109

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	1150/1890 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>kamenné ostění vstupních dveří, částečně profilované</p> <p>renesance, 16.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>kámen: kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>kovářské prvky, zasazené v ostění</p> <ul style="list-style-type: none">- protikus myšákového zámku- kované trny závěsů- oko petlice <p>kovářská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÁ DESKA NA NÁROŽÍ ZVONICE

K07

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 110

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	cca 700/900 mm šířka/výška
POPIS	<p>kamenná deska s reliefně vystupujícím textem, zasazená v v kamenném zdivu</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ OSTĚNÍ

K08

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 112

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	1000/1750 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>kamenné ostění se zaobleným nadpražím</p> <p>renesance, 16.století</p> <p>degradace povrchu, částečně pod omítkou</p>
NÁVRH	<p>kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ OSTĚNÍ

K09

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 113

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	1000/1650 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>kamenné ostění se zaobleným nadpražím</p> <p>renesance, 16.století</p> <p>degradace povrchu, částečně pod omítkou</p>
NÁVRH	<p>kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ OSTĚNÍ

K10

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 19

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	800/1830 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>ostění dřevěných svlakových dveří s polodrážkou, nadpraží do oblouku, patrně druhotně použité povrch kamenicky opracovaný, nadpraží - stopy tmavošedého nátěru</p> <p>zasazeny ocelové trny pro závěsy a očko pro zámek</p> <p>lokální a povrchová poškození, ocelové prvky silně zkorodované, znečištění povrchu rzi nadpraží - stopy tmavošedého nátěru</p>
NÁVRH	<p>repase - kamenická a kovářská oprava Kámen: - očištění a odstranění zbytků nátěru - kamenická oprava drobných poškození - barevné sjednocení povrchu</p> <p>kovářské prvky, zasazené v ostění : - repase kovaných trnů pro závěsy - repase oka pro zámek - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ OSTĚNÍ

K11

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 21


DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	800/1830 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>ostění dřevěných svlakových dveří s polodrážkou, nadpraží tvořeno deskou vstupní podesty do zvonice, boční svislé prvky různého stáří</p> <p>povrch kamenicky opracovaný</p> <p>zasazeny ocelové trny pro závěsy a očko pro zámek</p> <p>novodobý a historický, druhotně použitý prvek</p> <p>lokální a povrchová poškození zejména staršího prvku</p>
NÁVRH	<p>repase - kamenická a kovářská oprava</p> <p>Kámen:</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění a odstranění zbytků nátěru- kamenická oprava drobných poškození- barevné sjednocení povrchu <p>kovářské prvky, zasazené v ostění :</p> <ul style="list-style-type: none">- repase kovaných trnů pro závěsy- repase oka pro zámek- nátěr kovářskou grafitovou černí matnou
	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-01 - OBJEKT ZVONICE - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

K12

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 23

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	10 ks
MATERIÁL	vápenec
ROZMĚR	1150/310/160 mm délka/hloubka/výška
POPIS	<p>kamenné stupně obdélníkového průřezu</p> <p>1.pol.20.století</p> <p>zvětralý povrch, nesoudržné spáry, místy náletová zeleň</p>
NÁVRH	<p>repase - kamenická oprava stupně: - očištění - kamenická oprava drobných poškození - barevné sjednocení povrchu</p> <p>spáry: - odstranění náletové zeleně a nesoudržného pojiva - přetmelení spar - ošetření proti náletové zeleni</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	