

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

KOSTĚNÝ SLOUP

X01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 26

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU : sestava B2

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta
ROZMĚR	500/500/2500 mm púdorysný rozměr/výška
POPIS	<p>rovný sloup skládaný z lebek a kostí, spojovaných maltou</p> <p>pol.19.století</p> <p>viz Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T.Král, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně - zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010 - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

KOSTĚNÝ SLOUP

X02

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 27

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU : sestava B1

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta
ROZMĚR	500/500/2500 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	<p>rovný sloup skládaný z lebek a kostí, spojovaných maltou</p> <p>pol.19.století</p> <p>viz Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T.Král, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně - zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010 - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

KOSTĚNÝ SOKL S KOSTLIVCEM

X03

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 28

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU : sestava C2+G

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	700/650/1240 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	podstavec půlkruhového průřezu, skládaný z kostí a doplněný dřevěnou deskou kostra s dřevěnými doplňky 70.léta 19. století viz Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T.Král, únor 2016
NÁVRH	oprava podle restaurátorského záměru Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně - zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010 - únor 2016 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

KOSTĚNÝ SOKL SE SOCHOU

X04

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 29

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU : Sestava C1

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	680/800/1240 mm púdorysný rozměr/výška
POPIS	<p>podstavec půlkruhového průřezu, skládaný z kostí a doplněný dřevěnou deskou</p> <p>dřevěná barokní soška světce</p> <p>70.léta 19. století</p> <p>viz Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T.Král, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru</p> <p>Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně</p> <p>- zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010</p> <p>- únor 2016</p>
	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

KOSTĚNÝ SLOUP

X05

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 30

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU : sestava F1

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	800/800/3300 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	<p>pylon, skládaný z lebek a kostí - spodní část obdélníkového půdorysu rovná, horní část kónická</p> <p>pol.19.století</p> <p>viz Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T.Král, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně - zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010 - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

KOSTĚNÝ PYLON

X06

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 31

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU : sestava F2

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	800/800/2700 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	<p>pylon, skládaný z lebek a kostí - spodní část obdélníkového půdorysu rovná, horní část kónická</p> <p>pol.19.století</p> <p>viz Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T.Král, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru</p> <p>Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně</p> <p>- zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010</p> <p>- únor 2016</p>
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

KOSTĚNÝ POMNÍK

X07

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 32

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU : sestava D1

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	800/800/2700 mm púdorysný rozměr/výška
POPIS	<p>pomníček složený z kostí s černou deskou se zlaceným rytým textem</p> <p>pol.19.století</p> <p>viz Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T.Král, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně - zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010 - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

VÝPLNĚ ABSID

X08

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č.34

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU : sestava S1+S2+S3

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	-
MATERIÁL	kosti, malta,
ROZMĚR	130 m ³ celkový objem - odhad
POPIS	<p>kosti, navršené ve třech absidách kostnice, uzavřené stěnou z malty a kostí</p> <p>30.léta 18.století</p> <p>viz Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T.Král, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně - zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010 - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

LINEÁRNÍ OVĚSY, UMÍSTĚNÉ NA ČELNÍCH PLOCHÁCH KLENEB

X09

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 35

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU : O5,LO6,LO7,LO8,LO9

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	-
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	cca 40 m odhad délky
POPIS	<p>obklad hran oblouků lebkami</p> <p>30.léta 18.století</p> <p>viz Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T.Král, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně - zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010 - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

KOSTERNÍ VÝZDOBA STĚN

X10

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 36

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU : LO1, LO2, LO3, LO4

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	artefakty - 4 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo, kov
ROZMĚR	cca 70 m odhad celkové délky - růžence
POPIS	<p>růžence z lebek na stěnách absid, dřevěné artefakty - symboly světské a biskupské moci</p> <p>30.léta 18.století</p> <p>viz Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T.Král, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně - zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010 - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

KOSTĚNÉ SEDÁTKO

X11

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 37

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU : sestava D2

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	850/400 mm Ø/výška
POPIS	<p>kostěný půlkruhový podstavec, zakončený dřevěnou deskou jako sedákem</p> <p>70.léta 19.století</p> <p>viz Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T.Král, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně - zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010 - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

KOSTĚNÝ ŠTÍT S MEDAILONEM

X12

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 41

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU : sestava A

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	1150/800 mm šířka/výška
POPIS	<p>štít, složený z kostí s černou deskou se zlaceným rytým textem</p> <p>70.léta 19.století</p> <p>viz Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T.Král, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně - zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010 - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

SLOUP S MEDAILONEM

X13

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 130

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU : sestava E1

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	800/700/1650 mm púdorysný rozměr/výška
POPIS	<p>sloup složený z kostí s černou deskou se zlaceným rytým textem</p> <p>pol. 19.století</p> <p>viz Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T.Král, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně - zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010 - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

SLOUP S MEDAILONEM

X14

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 131

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU : sestava E2


DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	800/700/1650 mm púdorysný rozměr/výška
POPIS	<p>sloup složený z kostí s černou deskou se zlaceným rytým textem</p> <p>pol. 19.století</p> <p>viz Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. T.Král, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolíně - zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010 - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

NÁSTĚNNÉ ZRDADLO

X15

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 138


DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	580/1800 mm šířka/výška
POPIS	<p>zrcadlo obdélníkové v profilovaném, dřevěném rámu</p> <p>povrchová úprava : barva šedá, olejový nátěr krycí</p> <p>zasklení: zrcadlové ploché sklo</p> <p>30. léta 18. století</p> <p>poškození vlhkostí</p>
NÁVRH	<p>rám zrcadla: truhlářská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>zasklení: oprava nebo výměna podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátora nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p>
	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

NÁSTĚNNÉ ZRDADLO

X16

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 139


DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	580/1800 mm šířka/výška
POPIS	<p>zrcadlo obdélníkové v profilovaném, dřevěném rámu</p> <p>povrchová úprava : barva šedá, olejový nátěr krycí</p> <p>zasklení: zrcadlové ploché sklo</p> <p>30. léta 18. století</p> <p>poškození vlhkostí</p>
NÁVRH	<p>rám zrcadla: truhlářská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>zasklení: oprava nebo výměna podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátora nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p>
	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

NÁSTĚNNÉ ZRDADLO

X17

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 140

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	580/1800 mm šířka/výška
POPIS	<p>zrcadlo obdélníkové v profilovaném, dřevěném rámu</p> <p>povrchová úprava : barva šedá, olejový nátěr krycí</p> <p>zasklení: zrcadlové ploché sklo</p> <p>30. léta 18. století</p> <p>poškození vlhkostí</p>
NÁVRH	<p>rám zrcadla: truhlářská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>zasklení: oprava nebo výměna podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátora nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p>
	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

X18

DRUH
UMÍSTĚNÍ
POČET PRVKŮ
MATERIÁL
ROZMĚR
POPIS
NÁVRH
POZNÁMKY
PŘÍLOHY


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

STROPNÍ MALBA NA PLÁTNĚ

X19

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 144

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - světlík
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	malba na plátně
ROZMĚR	cca 4,5 m ² plocha malby
POPIS	malba na plátně, připevněná k dřevěnému stropu hřebíky 30.léta 18.století poškození vlhkostí
NÁVRH	sejmutí, oprava a umístění zpět podle podle schváleného restaurátorského záměru, provedené odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátora nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.
	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

OLTÁŘ S KRUCIFIXEM

X20

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 33

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kosti, malta, dřevo
ROZMĚR	2000/5000 mm rozpětí/výška
POPIS	<p>dřevěný kříž na pozadí výplně z kostí, doplněný symboly papežské moci tělo Krista - dřevěná soška, polychromovaná - zlatá a bílá</p> <p>30.léta 18.století</p> <p>viz Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, zprac. A.Krahulíková, K. Artouni, únor 2016</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurátorský průzkum a záměr : Oltář ukřižování v kostnici areálu NKP, obklopujícím kostel sv. Bartoloměje v Kolíně</p> <p>zpracovatelé : - Alena Krahulíková, ak mal., licence MK č. 5688/91 - Karine Artouni, ak mal., licence MK č.13.931/90</p> <p>datum : - únor 2016</p>
	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY

LINEÁRNÍ OVĚSY, UMÍSTĚNÉ NA PROFILOVÝCH ŘÍMSÁCH

X21

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 33

OZNAČENÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU :
LO10a, LO10b, LO10c, LO11a, LO11b, LO11c, LO12a, LO12b, LO12c, LO13a, LO13b, LO13c

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice - interier
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kostí
ROZMĚR	
POPIS	<p>kosterní výzdona profilových říms</p> <p>30.léta 18.století</p> <p>narušení vlhkostí a biologickou degradací</p>
NÁVRH	<p>oprava podle restaurátorského záměru Restaurování výzdoby kostnice v areálu NKP obklopující kostel sv. Bartoloměje v Kolině - zprac. Tomáš Král, držitel Povolení k restaurování Čj. MK 3447/2010 - únor 2016</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OSTATNÍ PRVKY


MOBILNÍ RAMPA

X22

NOVÝ PRVEK

DRUH	ostatní prvky
UMÍSTĚNÍ	kostnice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	hliník
ROZMĚR	800/1500 mm šířka/délka
POPIS	přenosná rampa pro bezbarierový přístup, s protiskluznou úpravou

NÁVRH



POZNÁMKY

PŘÍLOHY