



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany



MKOLP0020N6F

Město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

IČO: 002 35 440

DIČ: CZ00235440

zastoupené: Mgr. Michaelem Kašparem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín

číslo účtu: 3661752/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Michal Minarčík

se sídlem: Velim Palackého 90

IČO: 87828375

DIČ: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u živnostenského úřadu Kolín

zastoupen:

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 1) Smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění revizí požárně bezpečnostních zařízení v bytových domech ve správě Odboru správy bytových a nebytových prostor Kolín: Část 1 – TPCA“. Součástí smlouvy je soupis a specifikace protipožárních zařízení po jednotlivých domech (příloha č. 1).
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla – pravidelné revize požárně bezpečnostních zařízení v objektech ve vlastnictví objednatele a ve správě Odboru správy bytů a nebytových prostor Kolín (dále jen

„OSBN“) dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

- 2) Zhotovitel se zavazuje k provádění následujících činností pro objednatele:
 - a. zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
 - b. zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
 - c. zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 - d. zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 - e. zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnicích míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),
 - f. zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
 - g. náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů,
 - h. zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.
- 3) Bližší údaje o druhu a počtu zařízení v jednotlivých objektech jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
- 4) V případě, že se v průběhu plnění změní počet zařízení, u kterých bude zapotřebí provést revizi, bude mezi stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 5) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zhotoviteli za něj zaplatit dle čl. VII. této smlouvy.
- 6) Místem plnění jsou objekty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel je povinen provádět revizní činnost na svůj náklad, svým jménem, na své nebezpečí, bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu.
- 2) Při provádění revizní činnosti zhotovitel postupuje samostatně a s potřebnou odbornou péčí.
- 3) Zhotovitel nemůže pověřit revizní činností jinou osobu než případného poddodavatele uvedeného ve své nabídce, ledaže k tomu dá předem objednatel písemný souhlas. Uvedené se netýká osob, s nimiž zhotovitel uzavřel pracovněprávní vztah podle zákoníku práce. Při provádění revizní činnosti jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by revizní činnosti prováděl sám.

- 4) Zhotovitel je povinen provést revizi (kontrolu) požárně bezpečnostních zařízení v rozsahu a způsobu stanoveným platnými právními předpisy, ČSN a průvodní dokumentací výrobců. Zhotovitel bude postupovat především podle zákona o požární ochraně a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel provede rovněž všechny úkony v nich uvedené, které s kontrolou hasicích přístrojů a hydrantů souvisejí.
- 5) V případě, že zhotovitel bude z opodstatněných důvodů provádět revizní činnost mimo místa plnění, zavazuje se po tuto dobu poskytnout objednateli pro jednotlivé objekty na vlastní náklady náhradní zařízení stejné specifikace.
- 6) Zhotovitel je povinen předat revizní zprávy kontaktním osobám uvedeným v čl. VIII. odst. 8) pro jednotlivé objekty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 7) Zhotovitel je povinen předat soupis závad včetně odhadu cen jejich oprav kontaktním osobám uvedeným v čl. VIII. odst. 8) pro jednotlivé objekty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 8) Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti, nebo případné změny při provádění revizní činnosti.
- 9) Odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku chybné nebo neúplně provedené revize nese zhotovitel. Zhotovitel v plné míře přebírá odpovědnost za dodržování všech platných předpisů o BOZP a PO při provádění své práce. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že je pro tyto případy pojištěn.
- 10) V případě, že revizní technik při revizi zjistí závadu, která bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví uživatelů, provede ihned nezbytné technické opatření k zajištění bezpečnosti a vyrozumí o tomto objednatel.
- 11) Pokud činností zhotovitele nebo neplněním podmínek ustanovení této smlouvy dojde ke způsobení škody objednateli nebo jinému subjektu, ať již z nedbalosti nebo úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit poškozenému. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

V.

Práva a povinnosti objednatele

- 1) Objednatel má právo na včasné a řádné provedení revizní činnosti v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
- 2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění revizní činnosti. Zjistí-li, že zhotovitel provádí revizní činnost v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a revizní činnost prováděl řádným způsobem.
- 3) Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení revizní činnosti nezbytné.
- 4) Objednatel je povinen řádně provedené revize převzít a zaplatit sjednanou cenu za jejich provedení.
- 5) Vstup do objektů v souvislosti s prováděním revizní činnosti za objednatele budou zajišťovat odpovědné osoby. Seznam odpovědných osob pro daný rok předá objednatel zhotoviteli na základě jeho výzvy.

VI.
Termín plnění smlouvy

- 1) Revize požárně bezpečnostních zařízení budou prováděny pravidelně vždy jednou ročně po celou dobu platnosti smlouvy. Revize požárně bezpečnostních zařízení budou zahájeny v měsíci říjnu v daném kalendářním roce a ukončeny nejpozději do 15. prosince daného kalendářního roku.
- 2) V zájmu zajištění přístupu k požárně bezpečnostním zařízením si zhotovitel dohodne přesné termíny revizí s kontaktními osobami.
- 3) Harmonogram může zhotovitel změnit jedině po předchozím e-mailovém odsouhlasení kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. VIII odst. 8 této smlouvy, a to nejvýše o jeden měsíc.

VII.
Platební podmínky

- 1) Cena za předmět plnění se sjednává dohodou v následující výši:

Místo plnění	Rok 2020 Kč bez DPH	Rok 2021 Kč bez DPH	Rok 2022 Kč bez DPH	Rok 2023 Kč bez DPH	Rok 2024 Kč bez DPH
A. Dvořáka 1032	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
A. Dvořáka 1033	240,-	240,-	240,-	240,-	240,-
A. Dvořáka 1034	290,-	290,-	290,-	290,-	290,-
A. Dvořáka 1035	450,-	450,-	450,-	450,-	450,-
Hrnčířská 1027	110,-	110,-	110,-	110,-	110,-
Hrnčířská 1028	110,-	110,-	110,-	110,-	110,-
Hrnčířská 1029	110,-	110,-	110,-	110,-	110,-
Hrnčířská 1030	110,-	110,-	110,-	110,-	110,-
Hrnčířská 1031	110,-	110,-	110,-	110,-	110,-
Hrnčířská 1036	350,-	350,-	350,-	350,-	350,-
Hrnčířská 1037	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
V Kasárnách 160	130,-	130,-	130,-	130,-	130,-
V Kasárnách 1011	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-
V Kasárnách 1012	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-
V Kasárnách 1013	190,-	190,-	190,-	190,-	190,-
V Kasárnách 1014	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-
V Kasárnách 1015	130,-	130,-	130,-	130,-	130,-
V Kasárnách 1021	120,-	120,-	120,-	120,-	120,-
V Kasárnách 1023	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-

Celková cena díla **15.950,- Kč bez DPH** (slovy: patnácttisícdevětsetpadesát korun českých)

DPH 21% 3.349,5 Kč (slovy: třítisícetřistačtyřicetdevět korun českých a padesát haléřů)

Celková cena díla **19.299,5 Kč vč. DPH** (slovy: devatenácttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých a padesát haléřů)

- 2) Cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu účinnosti této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s činností zhotovitele dle této smlouvy, tj. včetně nákladů na cestu, ztráta času na cestě aj.
- 3) Cenu za revizní činnost je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli po předání revizních zpráv pro jednotlivý objekt za příslušný kalendářní rok.

- 4) Strany si sjednávají smluvní pokutu za prodlení zhotovitele ve výši 0,25 % ze sjednané ceny revize za příslušný kalendářní rok pro jednotlivý objekt, a to za každý započatý den prodlení zhotovitele s řádným provedením díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k jejímu uhrazení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 5) Zálohy nejsou sjednány.
- 6) Zhotovitel vystaví fakturu pro každý objekt samostatně, přičemž jako příjemce faktury uvede osobu specifikovanou v tabulce (fakturační údaje) v čl. VII. odst. 1 této smlouvy, přičemž této osobě fakturu též doručí.
- 7) Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.
- 8) Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno; toto musí být shodné s číslem účtu uvedeným v záhlaví této smlouvy,
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
- 9) Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je příjemce faktury oprávněn fakturu vrátit před splatností zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury.
- 10) Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH, povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

VIII.

Závěrečná ujednání

- 1) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2024.
- 4) Objednatel je oprávněn mimo případů uvedených v občanském zákoníku od této smlouvy odstoupit též v případě, že
 - a) zhotovitel je v prodlení s prováděním revizní činnosti o více než 15 dnů;
 - b) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
 - c) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

- d) zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 5) Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 - 6) Zhotovitel je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 - 7) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
 - 8) Kontaktní osobou za objednatele je: vedoucí OSBN, [redacted]
e-mail: [redacted] a vedoucí Oddělení ekonomiky a správy pohledávek, [redacted]
 - 9) Kontaktní osobou za zhotovitele je: [redacted]
 - 10) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy v Registru smluv.
 - 11) Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kolín na její 82. schůzi konané dne 19.11.2020 (usnesení č. 3087/82/RM/2020) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
 - 12) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou přílohou této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Soupis a specifikace protipožárních zařízení po jednotlivých domech

V Kolíně dne 25. 11. 2020

[redacted]
město Kolín
zast.: Mgr. Michaelém Kašparem
starostou města Kolín
objednatel



Ve Velimi dne 25. 11. 2020

[redacted]

Soupis a specifikace protipožárních zařízení po jednotlivých domech:

Místo plnění
A. Dvořáka 1032
A. Dvořáka 1033
A. Dvořáka 1034
A. Dvořáka 1035
Hrnčířská 1027
Hrnčířská 1028
Hrnčířská 1029
Hrnčířská 1030
Hrnčířská 1031
Hrnčířská 1036
Hrnčířská 1037
V Kasárnách 160
V Kasárnách 1011
V Kasárnách 1012
V Kasárnách 1013
V Kasárnách 1014
V Kasárnách 1015
V Kasárnách 1021
V Kasárnách 1023

Audit požární ochrany
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - A. Dvořáka 1032 C - A, B

datum kontroly	23.7.2020			
kontrolu provedl				
počet podlaží	5 NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	NE		
2.	plynové spotřebiče	NE		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	NE		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	nouz.o.		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		

25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO		výrobce: Pavliš a Hartmann
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 7x + 8x		výrobce: Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE		
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	ANO		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		neaktuální
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	NE		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy

62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno	1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO	poslední kontrola 11.6.2019
64.	kontrola EPS	netýká se	
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno	1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno	1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany				
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - A. Dvořáka 1033 D - A, B				
datum kontroly	23.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	5 NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	NE		
2.	plynové spotřebiče	NE		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	NE		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	nouz.o.		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		

17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 4x + 4x		výrobce: Pavliš a Hartmann
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 8x + 8x		výrobce: Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE		
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	ANO		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		neaktuální
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		

52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	NE		
54.	označení HUV	NE	ANO	v budově B neoznačen
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	NE	ANO	poslední kontrola 10.6.2019
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Antonína Dvořáka 1034 - A, B, C, D, E				
datum kontroly	5.8.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	5 - 4 NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802			
Poradí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	NE		
2.	plynové spotřebiče	NE		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	NE		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		servomotor v budově A,B,D,E
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		

Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		budova A, E
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		1 NP
12.	únikový východ vedlejší	ANO		budova A, B, D, E, 1 NP
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO	ANO	budova C - v 4 NP a 1 NP - závada
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO	ANO	EI 30 D3, v budově E chybí kliky u PD
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	EPS		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	ANO		budova: A - 5NP, B - 4 NP, D - 4 NP, E - 5 NP
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	ANO		budova A - 5x, B - 6x, D - 4x, E - 5x
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO		výrobce: Pavliš a Hartmann budova A - 5x, B - 4x, C - 4x, D - 3x, E - 5x
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO	ANO	výrobce: Albeco spol. s.r.o., budova A - 7x, B - 7x - + 1x chybí u kóji, C - 4x, D - 7x, E - 9x
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE		
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				

41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz, CETIN , Vodafone internet,
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		v budově: A, B, E
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	NE		
54.	označení HUV	NE	ANO	neoznačený a nepřístupný HUV
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019, v budově D - 1x 4/2017
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO		poslední kontrola 17.6.2019
64.	kontrola EPS	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany	
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
objekt - A. Dvořáka 1035 - A, B, C, D	
datum kontroly	1.8.2020 + 3.8.2020
kontrolu provedl	Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97

počet podlaží		A, D - 5 NP, B,C - 4 NP		
Posouzení dle	dle PBR/ dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	NE		
2.	plynové spotřebiče	NE		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	NE		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		budova A, D
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		ulice A. Dvořáka
12.	únikový východ vedlejší	ANO		
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3, bez štítků o kontrole
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		

33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO		výrobce: Pavliš a Hartmann v budově: A - 4x, B - 4x, C - 4x, D - 4x
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO		A - 7x, B - 7x, C - 7x, D - 8x
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE		
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	NE		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		nečitelné, neaktuální
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	NE		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	nepřístupný HUV
57.	vedení elektroinstalace	NE		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	NE		poslední kontrola 24.6.2019
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - Hrnčířská 1027

datum kontroly	6.8.2020			
kontrolu provedl				
počet podlaží	4 NP			
Posouzení dle	dle PBR/ dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	NE		
2.	plynové spotřebiče	NE		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	NE		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		4 NP
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		

25.	požární dveře s odolností 30	ANO 22x		EI 30 DP3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	ANO 2x		4 NP, 1 NP
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 4x		výrobce: Pavliš a Hartmann
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 7x		výrobce: Albeco s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE		
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz, CETIN
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	NE		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen HEV
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	uzamčen HUV
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy

63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO		poslední kontrola 13.5.2019
64.	kontrola EPS	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Hrnčířská 1028				
datum kontroly	6.8.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	4 NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	NE		
2.	plynové spotřebiče	NE		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	NE		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		4 NP
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		

18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO 22x		EI 30 DP3,
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	ANO 2x		4 NP, 1 NP
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 4x		výrobce: Pavliš a Hartmann
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 7x		výrobce: Albeco s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE		
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz, CETIN
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		neaktuální
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	NE		
54.	označení HUV	ANO		

55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen HEV
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	uzamčen HUV
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO		poslední kontrola 13.5.2019
64.	kontrola EPS	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Hrnčířská 1029				
datum kontroly	6.8.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	4 NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	NE		
2.	plynové spotřebiče	NE		
3.	plynová kotelna	NE	ANO	označena kotelna v 1 NP - neplatí
4.	HUP	NE		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		4 NP
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		


10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE	
Únikové cesty a východy			
11.	únikový východ hlavní	ANO	
12.	únikový východ vedlejší	NE	
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO	
14.	nechráněná úniková cesta	NE	
15.	chráněná úniková cesta A	ANO	
16.	chráněná úniková cesta B	NE	
17.	odvětrání schodiště nucené	NE	
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO	
Požárně bezpečnostní zařízení			
19.	nouzové osvětlení	ANO	
20.	požární klapky	nezjištěno	
21.	požární prostupy	ANO	
22.	požární dveře kouřotěsné	NE	
23.	požární dveře se samozavírači	ANO	
24.	požární dveře s odolností 15	NE	
25.	požární dveře s odolností 30	ANO 22x	EI 30 DP3
26.	požární dveře s odolností 45	NE	
27.	EPS/detekce plynů	NE	
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE	
29.	samočinné hlásiče požáru	NE	
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	ANO 2x	4 NP, 1 NP
31.	požární siréna	NE	
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE	
33.	hydranty - hadice C52	NE	
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 4x	výrobce: Pavliš a Hartmann
35.	suchovody	NE	
Věcné prostředky PO			
36.	hasicí přístroje PR2	NE	
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 7x	výrobce: Albeco s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE	
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE	
40.	hasicí přístroje vodní	NE	
Ostatní			
41.	nástupní plochy	NE	
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO	UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO	JON.cz, CETIN
44.	jiné zařízení	NE	
Dokumentace PO			
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE	
46.	požární poplachové směrnice	NE	
47.	požární řád	NE	

	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	NE		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen HEV
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	uzamčen HUV
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola sušivodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO		poslední kontrola 14.5.2019
64.	kontrola EPS	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Hrnčířská 1030				
datum kontroly	6.8.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	4 NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	NE		
2.	plynové spotřebiče	NE		
3.	plynová kotelná	NE		

4.	HUP	NE	
Elektřina			
5.	hromosvod	ANO	
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO	4 NP
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO	
Voda			
8.	HUV	ANO	
Výtahy			
9.	evakuační výtah	NE	
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE	
Únikové cesty a východy			
11.	únikový východ hlavní	ANO	
12.	únikový východ vedlejší	NE	
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO	
14.	nechráněná úniková cesta	NE	
15.	chráněná úniková cesta A	ANO	
16.	chráněná úniková cesta B	NE	
17.	odvětrání schodiště nucené	NE	
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO	
Požárně bezpečnostní zařízení			
19.	nouzové osvětlení	ANO	
20.	požární klapky	nezjištěno	
21.	požární prostupy	ANO	
22.	požární dveře kouřotěsné	NE	
23.	požární dveře se samozavírači	ANO	
24.	požární dveře s odolností 15	NE	
25.	požární dveře s odolností 30	ANO 22x	EI 30 DP3,
26.	požární dveře s odolností 45	NE	
27.	EPS/detekce plynů	NE	
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE	
29.	samočinné hlásiče požáru	NE	
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	ANO 2x	4 NP, 1 NP
31.	požární siréna	NE	
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE	
33.	hydranty - hadice C52	NE	
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 4x	výrobce: Pavliš a Hartmann
35.	suchovody	NE	
Věcné prostředky PO			
36.	hasicí přístroje PR2	NE	
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 7x	výrobce: Albeco s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE	
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE	
40.	hasicí přístroje vodní	NE	
Ostatní			
41.	nástupní plochy	NE	

42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz, CETIN
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	NE		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen HEV
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	uzamčen HUV
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO		poslední kontrola 16.5.2019
64.	kontrola EPS	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany	
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
objekt - Hrnčířská 1031	
datum kontroly	6.8.2020
kontrolu provedl	
počet podlaží	4 NP

Posouzení dle	dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802		ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
	Pořadí	Přítomnost v objektu			
Plyn					
1.	rozvod plynu	NE			
2.	plynové spotřebiče	NE			
3.	plynová kotelna	NE			
4.	HUP	NE			
Elektrina					
5.	hromosvod	ANO			
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO			4 NP
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO			
Voda					
8.	HUV	ANO			
Výtahy					
9.	evakuační výtah	NE			
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE			
Únikové cesty a východy					
11.	únikový východ hlavní	ANO			
12.	únikový východ vedlejší	NE			
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO			
14.	nechráněná úniková cesta	NE			
15.	chráněná úniková cesta A	ANO			
16.	chráněná úniková cesta B	NE			
17.	odvětrání schodiště nucené	NE			
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO			
Požárně bezpečnostní zařízení					
19.	nouzové osvětlení	ANO			
20.	požární klapky	nezjištěno			
21.	požární prostupy	ANO			
22.	požární dveře kouřotěsné	NE			
23.	požární dveře se samozavírači	ANO			
24.	požární dveře s odolností 15	NE			
25.	požární dveře s odolností 30	ANO 23x			EI 30 DP3,
26.	požární dveře s odolností 45	NE			
27.	EPS/detekce plynů	NE			
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE			
29.	samočinné hlásiče požáru	NE			
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	ANO 2x			4 NP, 1 NP
31.	požární siréna	NE			
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE			
33.	hydranty - hadice C52	NE			
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 4x			výrobce: Pavliš a Hartmann

35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 7x	ANO	výrobce: Albeco s.r.o., 1 x nezajištěn proti pádu, 2x chybí, 1 x chybí štítek
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE		
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz, CETIN
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	ANO		
53.	označení HUP	NE		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen HEV
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	uzamčen HUV
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO		poslední kontrola 15.5.2019
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - Hrnčířská 1036 - A, B, C, D

datum kontroly	20.8.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	5NP v B,C 3NP v A,D			
Posouzení dle	dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	NE		
2.	plynové spotřebiče	NE		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	NE		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		autonomní zdroj pro nouzové osvětlení
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO	ANO	zarostlý, není vidět
Voda				
8.	HUV	NE		společné v B
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		

24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO	ANO	EI 30 D3, PD do bytů a sklepů, budova D - chybí kliky u PD, v 1 NP chybí celé dveře
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO		výrobce: Pavliš a Hartmann, A - 3x, B - 4x, C - 4x, D - 3x
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO		výrobce: Albeco spol. s.r.o. budova: A - 6x, B - 7x, C - 5x, D - 3x
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE		
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		neaktuální
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO	ANO	budova A
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	NE		
54.	označení HUV	NE	ANO	neoznačen a nepřístupný
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	zarostlý, není vidět
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV nepřístupný, HEV - není viditelný - zarostlý

57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO		poslední kontrola 20.5.2019
64.	kontrola EPS	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Hrnčířská 1037 - A, B, C, D, E				
datum kontroly	5.8.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	A - 5NP, B - 4NP, C - 3NP, D - 4NP, E - 4NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802			
Poradí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	NE		
2.	plynové spotřebiče	NE		
3.	plynová kotelná	NE		
4.	HUP	NE		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		autonomní zdroj pro nouzové osvětlení, servomotor
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO	ANO	budovy B, C, D - nenalezen HUV
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		

Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO	ANO	budova: C a D - uzamčen únik. Východ
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	ANO		
18.	odvětrání schodiště přirozené	NE		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	ANO		v posledním NP
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	ANO		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO		výrobce: Pavliš a Hartmann
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO	ANO	výrobce: Albeco spol. s.r.o., budova B - PHP nezajištěn, E - 1x chybí, 1x neukotven
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE		
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		CETIN
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		

46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	budova A - 3 NP, 2 NP, 1 NP B - 3 NP chybí směr úniku,
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO	ANO	budove E
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	NE		
54.	označení HUV	ANO	ANO	budova B, C, D - nenalezeno
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	označit HEV
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV uzamčen
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO		poslední kontrola 22.5.2019
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany				
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - V Kasárnách 160				
datum kontroly	15.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 5.NP			
Posouzení dle	dle PBR/dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
	Plyn			
1.	rozvod plynu	NE		
2.	plynové spotřebiče	NE		

3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	NE		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO 1x		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		1 NP
12.	únikový východ vedlejší	ANO		1 PP
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO	ANO	EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 4x		výrobce: Nezjištěn
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	9		Firma: Albeco spol.s.r.o., Kovoslužba, Tepostop
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		

40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	nezjištěno		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO	ANO	1x chybí označení únik. Východu
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO	ANO	nepřístupný
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV nepřístupný
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO	ANO	13.6.2018
64.	kontrola EPS	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		27.6.2019

Audit požární ochrany	
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
objekt - V Kasárnách 1011	
datum kontroly	15.7.2020
kontrolu provedl	[REDACTED]

počet podlaží	4 NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	ANO		uzamčena
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	nouz.o.		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		společný pro V Kasárnách 1012 a 1011
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		1 NP
12.	únikový východ vedlejší	NE		1 PP
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapy	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO 30x	ANO	4x nefunkční PD, nezjištěna požární odolnost ani kontrola
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		

31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 4x		výrobce: Pavliš a Hartmann spo. S.r.o.
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 4x		výrobce: Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE	ANO	chybí S5 v plynové kotelně
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	nezjištěno		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		
44.	jiné zařízení	ANO 1x		havarijní tlačítko kotelny
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO	ANO	vybledlé značení
54.	označení HUV	ANO	ANO	nepřístupný
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV nepřístupný
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	NE	ANO	poslední kontrola 13.6.2018
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - V Kasárnách 1012

datum kontroly	15.7.2020
kontrolu provedl	[REDACTED]
počet podlaží	4 NP

Posouzení dle	dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802		zjevná závada	poznámka
	Pořadí	Přítomnost v objektu		
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	ANO		
4.	HUP	v 1011		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	nouz.o.		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	NE		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		

25.	požární dveře s odolností 30	ANO 50x	ANO	EI30D3, 5x nefunkční PD
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 4x		výrobce: Pavliš a Hartmann
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 4x		výrobce: Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE		
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	chybí směr úniku
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	NE	ANO	neoznačen
54.	označení HUV	NE		společný V Kasárnách 1011
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy

62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	NE	ANO	poslední kontrola 13.6.2018
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - V Kasárnách 1013				
datum kontroly	15.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	4 NP			
Posouzení dle	dle PBR/ dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	ANO		1 NP - levá část
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		autonomní zdroj pro nouzové osvětlení
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		

16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO	ANO	nefunkční PD 1 NP - 4 NP
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 8x		výrobce: Pavliš a Hartmann
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 11x		výrobce: Albeco spol. s.r.o., 1x chybí ve 2 NP
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE	ANO	chybí S5 v plynové kotelně
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	ANO		1x havarijní tlačítko kotelny
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	chybí značení 1 NP - 2 NP
50.	volné únikové cesty	ANO		

51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV nepřístupný
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	NE	ANO	poslední kontrola 13.6.2018
64.	kontrola EPS	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany

dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - V Kasárnách 1014

datum kontroly	15.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	4 NP			
Posouzení dle	dle PBR/ dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	ANO		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		ventilátor, nouzové osvětlení
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		

Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	ANO		
18.	odvětrání schodiště přirozené	NE		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapy	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	ANO		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	ANO		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 5x		Výrobce: Pavliš a Hartmann
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 3x		výrobce: Aleco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE	ANO	chybí S5 v plynové kotelně
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		

Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO	ANO	neoznačený hlavní únikový východ
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV nepřístupný
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	NE	ANO	poslední kontrola 13.6.2018
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
objekt - V Kasárnách 1015		
datum kontroly	30.7.2020	
kontrolu provedl	[REDAKCE]	
počet podlaží	3 NP	
Posouzení dle	dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802	

Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	ANO		1 PP
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		autonomní zdroj pro nouzové osvětlení
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 7x		výrobce: Pavliš a Hartmann
35.	suchovody	NE		

Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 6x		výrobce: Albeco spol. s.r.o., 2x chybí v 1 NP a 1 PP
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE	ANO	chybí S5 v plynové kotelně
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO	ANO	1x neoznačeno, 1x uzamčen hlavní východ
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO	ANO	uzamčen
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	NE	ANO	poslední kontrola 13.6.2018
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - V Kasárnách 1021

datum kontroly	15.7.2020			
kontrolu provedl				
počet podlaží	5 NP + 1 PP			
Posouzení dle	dle PBR/ dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelná	ANO		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		autonomní zdroj pro nouzové osvětlení a ventilátor větrání
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	ANO		1 PP
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		

24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO	ANO	bez štítku, v 1 NP a 1 PP dveře zničeny, ostatní patra chybí
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	ANO		1 PP
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé			
33.	hydranty - hadice C52			
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 6x	ANO	výrobce: Pavliš a Hartmann, 1x hydrant neoznačen
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 6x	ANO	výrobce: Albeco spol.s.r.o., 1x PHP neoznačen, 1x chybí
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE	ANO	chybí S5 v plynové kotelně
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	1 PP nepřístupný HUV
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		

58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	NE	ANO	poslední kontrola 13.6.2018
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - V Kasárnách 1023 - A, B				
datum kontroly	17.8.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	5 NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	ANO		v 1023 B
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		autonomní zdroj pro nouzové osvětlení a pro ZOTK
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		

12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	ANO		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	ANO		5 NP
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	ANO 3x		5 NP, 3 NP, 1 NP
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 5x + 5x		výrobce: Pavliš a Hartmann
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 5x + 5x	ANO	výrobce: Albeco spol.r.o., 1x nezajištěn proti pádu
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE	ANO	chybí S5 v plynové kotelně
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka

48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	NE	ANO	neoznačen
54.	označení HUV	NE	ANO	neoznačen
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	nepřístupný HUV
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	NE	ANO	poslední kontrola 13.6.2018
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

25. 11. 2020

V Kolíně dne



město Kolín

zast.: Mgr. Michaelem Kašparem
starostou města Kolín

objednatel



25. 11. 2020

Ve Velimi dne

