



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

IČO: 002 35 440

DIČ: CZ00235440

zastoupené: Mgr. Michaelem Kašparem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín

číslo účtu: 3661752/0800

(dále jen „objednatel“)



MKOLP0020N4P

a

Michal Minarčík

se sídlem: Velim Palackého 90

IČO: 87828375

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u živnostenského úřadu Kolín

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

- 1) Smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění revizí požárně bezpečnostních zařízení v bytových domech ve správě Odboru správy bytových a nebytových prostor Kolín: Část 2 – Sídliště“. Součástí smlouvy je soupis a specifikace protipožárních zařízení po jednotlivých domech (příloha č. 1).
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla – pravidelné revize požárně bezpečnostních zařízení v objektech ve vlastnictví objednatele a ve správě Odboru správy bytů a nebytových prostor Kolín (dále jen

„OSBN“) dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

- 2) Zhotovitel se zavazuje k provádění následujících činností pro objednatele:
 - a. zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
 - b. zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
 - c. zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 - d. zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 - e. zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnicích míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),
 - f. zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
 - g. náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů,
 - h. zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.
- 3) Bližší údaje o druhu a počtu zařízení v jednotlivých objektech jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
- 4) V případě, že se v průběhu plnění změní počet zařízení, u kterých bude zapotřebí provést revizi, bude mezi stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 5) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zhotoviteli za něj zaplatit dle čl. VII. této smlouvy.
- 6) Místem plnění jsou objekty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel je povinen provádět revizní činnost na svůj náklad, svým jménem, na své nebezpečí, bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu.
- 2) Při provádění revizní činnosti zhotovitel postupuje samostatně a s potřebnou odbornou péčí.
- 3) Zhotovitel nemůže pověřit revizní činností jinou osobu než případného poddodavatele uvedeného ve své nabídce, ledaže k tomu dá předem objednatel písemný souhlas. Uvedené se netýká osob, s nimiž zhotovitel uzavřel pracovněprávní vztah podle zákoníku práce. Při provádění revizní činnosti jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by revizní činnosti prováděl sám.

- 4) Zhotovitel je povinen provést revizi (kontrolu) požárně bezpečnostních zařízení v rozsahu a způsobu stanoveným platnými právními předpisy, ČSN a průvodní dokumentací výrobců. Zhotovitel bude postupovat především podle zákona o požární ochraně a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel provede rovněž všechny úkony v nich uvedené, které s kontrolou hasicích přístrojů a hydrantů souvisejí.
- 5) V případě, že zhotovitel bude z opodstatněných důvodů provádět revizní činnost mimo místa plnění, zavazuje se po tuto dobu poskytnout objednateli pro jednotlivé objekty na vlastní náklady náhradní zařízení stejné specifikace.
- 6) Zhotovitel je povinen předat revizní zprávy kontaktním osobám uvedeným v čl. VIII. odst. 8) pro jednotlivé objekty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 7) Zhotovitel je povinen předat soupis závad včetně odhadu cen jejich oprav kontaktním osobám uvedeným v čl. VIII. odst. 8) pro jednotlivé objekty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 8) Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti, nebo případné změny při provádění revizní činnosti.
- 9) Odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku chybné nebo neúplně provedené revize nese zhotovitel. Zhotovitel v plné míře přebírá odpovědnost za dodržování všech platných předpisů o BOZP a PO při provádění své práce. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že je pro tyto případy pojištěn.
- 10) V případě, že revizní technik při revizi zjistí závadu, která bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví uživatelů, provede ihned nezbytné technické opatření k zajištění bezpečnosti a vyrozumí o tomto objednatele.
- 11) Pokud činností zhotovitele nebo neplněním podmínek ustanovení této smlouvy dojde ke způsobení škody objednateli nebo jinému subjektu, ať již z nedbalosti nebo úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit poškozenému. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

V.

Práva a povinnosti objednatele

- 1) Objednatel má právo na včasné a řádné provedení revizní činnosti v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
- 2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění revizní činnosti. Zjistí-li, že zhotovitel provádí revizní činnost v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a revizní činnost prováděl řádným způsobem.
- 3) Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení revizní činnosti nezbytné.
- 4) Objednatel je povinen řádně provedené revize převzít a zaplatit sjednanou cenu za jejich provedení.
- 5) Vstup do objektů v souvislosti s prováděním revizní činnosti za objednatele budou zajišťovat odpovědné osoby. Seznam odpovědných osob pro daný rok předá objednatel zhotoviteli na základě výzvy.

VI.

Termín plnění smlouvy

- 1) Revize požárně bezpečnostních zařízení budou prováděny pravidelně vždy jednou ročně po celou dobu platnosti smlouvy. Revize požárně bezpečnostních zařízení budou zahájeny v měsíci říjnu v daném kalendářním roce a ukončeny nejpozději do 15. prosince daného kalendářního roku.
- 2) V zájmu zajištění přístupu k požárně bezpečnostním zařízením si zhotovitel dohodne přesné termíny revizí s kontaktními osobami.
- 3) Harmonogram může zhotovitel změnit jedině po předchozím e-mailovém odsouhlasení kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. VIII odst. 8 této smlouvy, a to nejvýše o jeden měsíc.

VII.

Platební podmínky

- 1) Cena za předmět plnění se sjednává dohodou v následující výši:

Místo plnění	Rok 2020 Kč bez DPH	Rok 2021 Kč bez DPH	Rok 2022 Kč bez DPH	Rok 2023 Kč bez DPH	Rok 2024 Kč bez DPH
Benešova 773	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
Benešova 774	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-
Benešova 637	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-
Benešova 638	60,-	60,-	60,-	60,-	60,-
Benešova 639	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-
Benešova 640	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-
Benešova 641	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-
Benešova 642	120,-	120,-	120,-	120,-	120,-
Benešova 643	120,-	120,-	120,-	120,-	120,-
Benešova 644	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
Bezručova 866	270,-	270,-	270,-	270,-	270,-
Bezručova 867	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
Dělnická 806	130,-	130,-	130,-	130,-	130,-
Dělnická 807	140,-	140,-	140,-	140,-	140,-
Míru 636	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-
Na Magistrále 711	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
Na Magistrále 712	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-
U Nemocnice 425	130,-	130,-	130,-	130,-	130,-
Tyršova 976	740,-	740,-	740,-	740,-	740,-
	2750Kč	2750Kč	2750Kč	2750Kč	2750Kč

Celková cena díla **13.750,- Kč bez DPH** (slovy: třinácttisícšestsetpadesát korun českých)

DPH 21% 2.887,50 Kč (slovy: dvatisíceosumsetosumdesátsedem korun českých a padesát haléřů)

Celková cena díla **16.637,50 Kč vč. DPH** (slovy: šestnácttisícšestsetřicetsedem korun českých a padesát haléřů)

- 2) Cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu účinnosti této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s činností zhotovitele dle této smlouvy, tj. včetně nákladů na cestu, ztráta času na cestě aj.
- 3) Cenu za revizní činnost je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli po předání revizních zpráv pro jednotlivý objekt za příslušný kalendářní rok.

- 4) Strany si sjednávají smluvní pokutu za prodlení zhotovitele ve výši 0,25 % ze sjednané ceny revize za příslušný kalendářní rok pro jednotlivý objekt, a to za každý započatý den prodlení zhotovitele s řádným provedením díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k jejímu uhrazení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 5) Zálohy nejsou sjednány.
- 6) Zhotovitel vystaví fakturu pro každý objekt samostatně, přičemž jako příjemce faktury uvede osobu specifikovanou v tabulce (fakturační údaje) v čl. VII. odst. 1 této smlouvy, přičemž této osobě fakturu též doručí.
- 7) Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.
- 8) Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; toto musí být shodné s číslem účtu uvedeným v záhlaví této smlouvy,
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
- 9) Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je příjemce faktury oprávněn fakturu vrátit před splatností zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury.
- 10) Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH, povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

VIII.

Závěrečná ujednání

- 1) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2024.
- 4) Objednatel je oprávněn mimo případů uvedených v občanském zákoníku od této smlouvy odstoupit též v případě, že
 - a) zhotovitel je v prodlení s prováděním revizní činnosti o více než 15 dnů;
 - b) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
 - c) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

d) zhotovitel vstoupil do likvidace.

- 5) Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 6) Zhotovitel je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 7) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 8) Kontaktní osobou za objednatele je: [redacted]
- 9) Kontaktní osobou za zhotovitele je: [redacted]
- 10) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy v Registru smluv.
- 11) Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kolín na její 82. schůzi konané dne 19.11.2020 (usnesení č. 3088/82/RM/2020) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
- 12) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnými přílohami této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Soupis a specifikace protipožárních zařízení po jednotlivých domech

25. 11. 2020
V Kolíně dne

[redacted]
město Kolín
zast.: Mgr. Michaelem Kašparem
starostou města Kolín
objednatel

25. 11. 2020
Ve Velimi dne

[redacted]

Soupis a specifikace protipožárních zařízení po jednotlivých domech:

Místo plnění
Benešova 773
Benešova 774
Benešova 637
Benešova 638
Benešova 639
Benešova 640
Benešova 641
Benešova 642
Benešova 643
Benešova 644
Bezručova 866
Bezručova 867
Dělnická 806
Dělnická 807
Míru 636
Na Magistrále 711
Na Magistrále 712
U Nemocnice 425
Tyršova 976

Audit požární ochrany

dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - Benešova 773

datum kontroly	9.7.2020			
kontrolu provedl				
počet podlaží	1.PP - 6.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	ANO		šachty v bytech
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		

27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 2x		výrobce: Nezjištěn
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	8	ANO	2x nezajištěn proti pádu
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		vodafone internet
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	v 4 NP chybí směr úniku
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO	ANO	nepřístupný
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	nepřístupný HUV
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		šachty - 1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		

64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		25.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů objekt - Benešova 774				
datum kontroly	9.7.2020			
kontrolu provedl				
počet podlaží	1.PP - 6.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelná	NE		
4.	HUP	NE		společný s Benešova 773
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	NE		společný s Benešova 773
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	NE		

21.	požární prostupy	ANO		šachty v bytech
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 2x		výrobce: Nezjištěn
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	7	ANO	2x nezajištěn proti pádu
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		vodafone internet
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	v 4 NP chybí směr úniku
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO	ANO	nepřístupný
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	nepřístupný HUV
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019

59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		šachty - 1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		25.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů objekt - Benešova 637				
datum kontroly	10.6.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle				
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	NE		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		1.PP
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		

16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	ANO	ANO	1.PP - ucpávky Hilti CP 673, kontrola 6/2014
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI,EW fire resistant 1PP
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 1x		výrobce: THZ Vysoké Mýto 1 PP
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 1x		výrobce: R.M.Manfredi 4 NP
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	5		výrobce: Tepostop 4x, Albeco spol. s.r.o. 1x
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		

51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE		společný s Benešova 638
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		24.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Benešova 638				
datum kontroly	10.6.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				

9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		1.PP
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	ANO	ANO	1.PP - ucpávky Hilti CP 673, kontrola 6/2014
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO	ANO	EI, EW FIRE RESISTANT v 1 PP, 1x nefunkční
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 1x		výrobce: THZ Vysoké Mýto, 1 PP
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 1x		výrobce: R. M. Manfredi, 4 NP
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	5		výrobce: Tepostop 4x, Albeco spol. s.r.o. 1x
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				

45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		24.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů objekt - Benešova 639				
datum kontroly	10.6.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP- 4.NP			
Posouzení dle				
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		

4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		1.PP
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	ANO	ANO	1.PP - ucpávky Hilti CP 673, kotrola 6/2014
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI, EW FIRE RESISTANT v 1 PP
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 1x	ANO	výrobce: nezjištěn v 1 PP, chybí hadice
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 1x		výrobce: R. M. Manfredi, 4 NP
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	5		výrobce: Tepostop 4x, Albeco spol. s.r.o. 1x
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		

40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klappek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		24.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
objekt - Benešova 640	
datum kontroly	10.6.2020
kontrolu provedl	
počet podlaží	1.PP - 4.NP

Posouzení dle		dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.		
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	NE		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		1.PP
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI, EW FIRE RESISTANT v 1 PP
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 1x		výrobce: nezjištěn v 2 PP
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 1x		výrobce: R. M. Manfredi, 4 NP

35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	6		výrobce: Tepostop 6x
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE	ANO	neoznačen v 1 PP
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		24.6.2019

Audit požární ochrany
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - Benešova 641

datum kontroly	10.6.2020			
kontrolu provedl				
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle				
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	NE		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI, EW FIRE RESISTANT v 1 PP
26.	požární dveře s odolností 45	NE		

27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 1x		výrobce: nezjištěn v 1 PP
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 1x		výrobce: R. M. Manfredi, 4 NP
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	6		výrobce: Tepostop 5x, Albeco spol. s.r.o. 1x
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE		spojený s Benešova 640
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapků	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy

63.	kontrola nouzového osvětlení	nezjištěno	1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se	
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno	1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO	24.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Benešova 642				
datum kontroly	23.7.2020			
kontrolu provedl				
počet podlaží	1.PP - 7.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		1 PP v Benešově 643
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				

19.	nouzové osvětlení	NE	ANO	dle PBŘ má být nouzové osvětlení
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	ANO 3x		výrobce: nezjištěn
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	8	ANO	výrobce: 4x Albeco spol. s.r.o., 1x Kovoslužba s.r.o., 1x Tepostop, 1x ETS Ostrava a.s., 2x neukotven
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	1		4x Albeco spol. s.r.o
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE	ANO	PBŘ - šířka min 3,5 m
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO	ANO	
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		

53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE	ANO	viz 643
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	NE	ANO	není nouzové osvětlení
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		25.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Benešova 643				
datum kontroly	23.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 7.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektrina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		
Únikové cesty a východy				

11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE	ANO	dle PBŘ má být nouzové osvětlení
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	ANO 3x		výrobce: nezjištěn
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	7	ANO	výrobce: 3x Albeco spol. s.r.o., 1x Kovoslužba s.r.o., 1x Tepostop, 1x ETS Ostrava a.s., 2x neukotven
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	1		4x Albeco spol. s.r.o
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE	ANO	PBŘ - šířka min 3,5 m
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		

47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE	ANO	
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	NE	ANO	není nouzové osvětlení
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		25.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Benešova 644				
datum kontroly	23.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 7.NP			
Posouzení dle	dle PBR/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				

5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		1 PP v Benešově 643
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požární bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE	ANO	dle PBŘ má být nouzové osvětlení
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	ANO 3x		výrobce: nezjištěn
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	6		výrobce: 3x Albeco spol. s.r.o, 1x Tepostop, 1x Hastex a Haspr
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	1		4x Albeco spol. s.r.o
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				

41.	nástupní plochy	NE	ANO	PBŘ - šířka min 3,5 m
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE	ANO	viz 643
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	NE	ANO	není nouzové osvětlení
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		25.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
objekt - Bezručova 866	
datum kontroly	30.7.2020
kontrolu provedl	
počet podlaží	1.PP -12.NP
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 - NEDOHLEDÁNO

Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HLP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		TrasCo spol.s.r.o., mini 2004
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO 2x		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	ANO		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	ANO 13x		výrobce: nezji.
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	ANO 1x		

Věcné prostředky PO		NE		
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	13	ANO	výrobce: 6x Hastex a Haspr, 6x Albeco spol. s.r.o., 1x Tepostop s.r.o., 1x halonový - vyřadit, 2x PHP chybí
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	1		1x Albeco spol.
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0	ANO	dle stanovení počtu PHP ve strojovně S5
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní		NE		
41.	nástupní plochy	NE	ANO	
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		CETIN
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO		NE		
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019, 1x halonový bez
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019, 1x 6/2018
60.	kontrola suchovodů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO	ANO	13.6.2018
64.	kontrola EPS	NE		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		21.6.2019

Audit požární ochrany

dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - Bezručova 867

datum kontroly	30.7.2020			
kontrolu provedl				
počet podlaží	1.PP -12.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 - NEDOHLEDÁNO			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO 2x		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	ANO		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		

26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	ANO 13x	ANO	výrobce: nezji., Pož. Řerpadlo mimo provoz
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	ANO 1x		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	16		výrobce: 7xHastex a Haspr, 2x Albeco spol. s.r.o., 7x Tepostop s.r.o., 1x chybí pojistka v 9 NP
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	1		1x Albeco spol.
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0	ANO	dle stanovení počtu PHP ve strojovně S5
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE	ANO	
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		CETIN
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019

59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019, hydrant venku na domě:1x poslední kontrola 6/2016
60.	kontrola suchovodů	NE		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO	ANO	13.6.2018
64.	kontrola EPS	NE		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		20.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Dělnická 806				
datum kontroly		10.6.2020		
kontrolu provedl		[REDACTED]		
počet podlaží		1.PP - 12.NP		
Posouzení dle dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.				
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		

15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 DP3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO	ANO	výrobce: Karosa1 1PP chybí hadice
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	12	ANO	výrobce: 3x Kovoslužba, 6x Hastex a Haspr, 3x Tepostop s.r.o., 1x nepřípevněn PHP
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	1		1x Albeco spol.
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0	ANO	dle stanovení počtu PHP ve strojovně S5
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		

49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO	ANO	
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		26.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů																																																																				
objekt - Dělnická 807																																																																				
datum kontroly	10.6.2020																																																																			
kontrolu provedl	[REDACTED]																																																																			
počet podlaží	1.PP - 12.NP																																																																			
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Posouzení dle</th> <th colspan="4"></th> </tr> <tr> <th colspan="4">dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.</th> </tr> <tr> <th>Pořadí</th> <th>Přítomnost v objektu</th> <th>ANO/NE/ počet</th> <th>zjevná závada</th> <th>poznámka</th> </tr> <tr> <td colspan="5">Plyn</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>rozvod plynu</td> <td>ANO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>plynové spotřebiče</td> <td>ANO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>plynová kotelna</td> <td>NE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>HUP</td> <td>ANO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Elektřina</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>hromosvod</td> <td>ANO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>náhradní zdroj, UPS</td> <td>NE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Hlavní vypínač elektrické energie</td> <td>ANO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Voda</td> </tr> </table>					Posouzení dle					dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.				Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka	Plyn					1.	rozvod plynu	ANO			2.	plynové spotřebiče	ANO			3.	plynová kotelna	NE			4.	HUP	ANO			Elektřina					5.	hromosvod	ANO			6.	náhradní zdroj, UPS	NE			7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO			Voda				
Posouzení dle																																																																				
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.																																																																			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka																																																																
Plyn																																																																				
1.	rozvod plynu	ANO																																																																		
2.	plynové spotřebiče	ANO																																																																		
3.	plynová kotelna	NE																																																																		
4.	HUP	ANO																																																																		
Elektřina																																																																				
5.	hromosvod	ANO																																																																		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE																																																																		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO																																																																		
Voda																																																																				

8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 DP3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 12x	ANO	výrobce: 3x Kovoslužba, 6x Hastex a Haspr, 3x Tepostop s.r.o., 1x nepřípevněn PHP
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	ANO 1x		1x Albeco spol.
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE	ANO	dle stanovení počtu PHP ve strojovně S5
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		

44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO	ANO	
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		26.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Míru 636				
datum kontroly	10.6.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		

2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		1.PP
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO	ANO	1.PP - ucpávky Hilti CP 673, kontrola 6/2014
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI, EW FIRE RESISTANT
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO		výrobce: THZ Vysoké Mýto, 1 PP
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO		výrobce: R. M. Manfredi, 4 NP
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		

37.	hasicí přístroje PR6	5		výrobce: Tepostop 2x, Albeco spol. s.r.o. 3x
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz, Optický internet - T-mobile
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		24.6.2019

Audit požární ochrany

dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - Na Magistrále 711

datum kontroly	25.6.2020			
kontrolu provedl				
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EW 30
26.	požární dveře s odolností 45	NE		

27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	5		výrobce: Tepostop
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních oper. a internet.služ.	ANO		JON.CZ internetový poskytovatel
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	není použito fotoluminiscenční značení
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve spol. prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech			
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace - stav vyhovující	ANO		
58.	kontrola PHP	ANO	ANO	prošla kontrola
59.	kontrola hydrantů	NE		
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klappek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy

63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		25.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Na Magistrále 712				
datum kontroly				
kontrolu provedl				
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		

20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EW 30
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	3		výrobce: Tepostop
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních oper. a internet.služ.	ANO		JON.CZ internetový poskytovatel
44.	jiné zařízení			
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	není použito fotoluminiscenční značení
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve spol. prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě			
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		

57.	vedení elektroinstalace - stav vyhovující	ANO		
58.	kontrola PHP	ANO	ANO	prošlá kontrola
59.	kontrola hydrantů	NE		
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		25.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů objekt - U Nemocnice 425				
datum kontroly	30.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 3.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	ANO		1 PP
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO 2x		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		

14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	ANO		EW15 - 3 NP, EW 15 C - chodby
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EW 30 - byty 1 - NP, EW 30 v 1 PP
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 3x		výrobce: nezjištěn
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	10		výrobce: Albeco spol.s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	neoznačeny únikové východy
49.	značení únikových cest	ANO		


50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů objekt - Tyršova 976				
datum kontroly	1.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 17.NP			
Posouzení dle	dle PBR/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		UPS
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				

8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	ANO 1x		v době kontroly mimo provoz, zajištěna stálá služba
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO 1x		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	ANO		
17.	odvětrání schodiště nucené	ANO		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	ANO		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	ANO 17x		kouřotěsné se samozavírači
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO 33x		
26.	požární dveře s odolností 45	ANO 3x		
27.	EPS/detekce plynů	ANO		EPS
28.	tlačítkové hlásiče požáru	ANO 18x		
29.	samočinné hlásiče požáru	ANO 9x		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	ANO 18x		
31.	požární siréna	ANO 46x		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	ANO 17x		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	ANO 18x		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	36		
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	3	ANO	17.NP - chybí S5
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	ANO		
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO		UPC
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		
44.	jiné zařízení	NE		

Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	ANO		vysoké požární nebezpečí
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	1 NP neoznačeno
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO	ANO	13.6.2018
64.	kontrola EPS	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

V Kolíně dne 25. 11. 2020



město Kolín

zast.: Mgr. Michaelem Kašparem
starostou města Kolín

objednatel

Ve Velimi dne 25. 11. 2020

