



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

IČO: 002 35 440

DIČ: CZ00235440

zastoupené: Mgr. Michaelem Kašparem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín

číslo účtu: 3661752/0800

(dále jen „objednatel“)



MKOLP0020N09

a

Michal Minarčík

se sídlem: Velim Palackého 90

IČO: 87828375

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u živnostenského úřadu Kolín

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

- 1) Smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění revizí požárně bezpečnostních zařízení v bytových domech ve správě Odboru správy bytových a nebytových prostor Kolín: Část 3 – Zástavba“. Součástí smlouvy je soupis a specifikace protipožárních zařízení po jednotlivých domech (příloha č. 1).
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla – pravidelné revize požárně bezpečnostních zařízení v objektech ve vlastnictví objednatele a ve správě Odboru správy bytů a nebytových prostor Kolín (dále jen

„OSBN“) dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

- 2) Zhotovitel se zavazuje k provádění následujících činností pro objednatele:
- a. zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
 - b. zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
 - c. zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 - d. zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 - e. zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnicích míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),
 - f. zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
 - g. náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů,
 - h. zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.
- 3) Bližší údaje o druhu a počtu zařízení v jednotlivých objektech jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
- 4) V případě, že se v průběhu plnění změní počet zařízení, u kterých bude zapotřebí provést revizi, bude mezi stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 5) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zhotoviteli za něj zaplatit dle čl. VII. této smlouvy.
- 6) Místem plnění jsou objekty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel je povinen provádět revizní činnost na svůj náklad, svým jménem, na své nebezpečí, bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu.
- 2) Při provádění revizní činnosti zhotovitel postupuje samostatně a s potřebnou odbornou péčí.
- 3) Zhotovitel nemůže pověřit revizní činností jinou osobu než případného poddodavatele uvedeného ve své nabídce, ledaže k tomu dá předem objednatel písemný souhlas. Uvedené se netýká osob, s nimiž zhotovitel uzavřel pracovněprávní vztah podle zákoníku práce. Při provádění revizní činnosti jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by revizní činnosti prováděl sám.

- 4) Zhotovitel je povinen provést revizi (kontrolu) požárně bezpečnostních zařízení v rozsahu a způsobu stanoveným platnými právními předpisy, ČSN a průvodní dokumentací výrobců. Zhotovitel bude postupovat především podle zákona o požární ochraně a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel provede rovněž všechny úkony v nich uvedené, které s kontrolou hasicích přístrojů a hydrantů souvisejí.
- 5) V případě, že zhotovitel bude z opodstatněných důvodů provádět revizní činnost mimo místa plnění, zavazuje se po tuto dobu poskytnout objednateli pro jednotlivé objekty na vlastní náklady náhradní zařízení stejné specifikace.
- 6) Zhotovitel je povinen předat revizní zprávy kontaktním osobám uvedeným v čl. VIII. odst. 8) pro jednotlivé objekty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 7) Zhotovitel je povinen předat soupis závad včetně odhadu cen jejich oprav kontaktním osobám uvedeným v čl. VIII. odst. 8) pro jednotlivé objekty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 8) Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti, nebo případné změny při provádění revizní činnosti.
- 9) Odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku chybné nebo neúplně provedené revize nese zhotovitel. Zhotovitel v plné míře přebírá odpovědnost za dodržování všech platných předpisů o BOZP a PO při provádění své práce. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že je pro tyto případy pojištěn.
- 10) V případě, že revizní technik při revizi zjistí závadu, která bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví uživatelů, provede ihned nezbytné technické opatření k zajištění bezpečnosti a vyzve o tomto objednatele.
- 11) Pokud činností zhotovitele nebo neplněním podmínek ustanovení této smlouvy dojde ke způsobení škody objednateli nebo jinému subjektu, ať již z nedbalosti nebo úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit poškozenému. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

V.

Práva a povinnosti objednatele

- 1) Objednatel má právo na včasné a řádné provedení revizní činnosti v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
- 2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění revizní činnosti. Zjistí-li, že zhotovitel provádí revizní činnost v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a revizní činnost prováděl řádným způsobem.
- 3) Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení revizní činnosti nezbytné.
- 4) Objednatel je povinen řádně provedené revize převzít a zaplatit sjednanou cenu za jejich provedení.
- 5) Vstup do objektů v souvislosti s prováděním revizní činnosti za objednatele budou zajišťovat odpovědné osoby. Seznam odpovědných osob pro daný rok předá objednatel zhotoviteli na základě jeho výzvy.

VI.
Termín plnění smlouvy

- 1) Revize požárně bezpečnostních zařízení budou prováděny pravidelně vždy jednou ročně po celou dobu platnosti smlouvy. Revize požárně bezpečnostních zařízení budou zahájeny v měsíci říjnu v daném kalendářním roce a ukončeny nejpozději do 15. prosince daného kalendářního roku.
- 2) V zájmu zajištění přístupu k požárně bezpečnostním zařízením si zhotovitel dohodne přesné termíny revizí s kontaktními osobami.
- 3) Harmonogram může zhotovitel změnit jedině po předchozím e-mailovém odsouhlasení kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. VIII odst. 8 této smlouvy, a to nejvýše o jeden měsíc.

VII.
Platební podmínky

- 1) Cena za předmět plnění se sjednává dohodou v následující výši:

Místo plnění	Rok 2020 Kč bez DPH	Rok 2021 Kč bez DPH	Rok 2022 Kč bez DPH	Rok 2023 Kč bez DPH	Rok 2024 Kč bez DPH
A. Kaliny 1000/1	60,-	60,-	60,-	60,-	60,-
A. Kaliny 1000/2	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-
Havlíčková 818	120,-	120,-	120,-	120,-	120,-
Havlíčková 357	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
Havlíčková 538 (DPS)	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-
Husova 110	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-
Husova 111 (DPS)	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
Husova 112 (DPS)	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-
Husova 113 (DPS)	140,-	140,-	140,-	140,-	140,-
K Raškovci 1388	20,-	20,-	20,-	20,-	20,-
Karlova 22	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
Kmochova 1	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-
Kouřimská 9	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-
Kutnohorská 21	60,-	60,-	60,-	60,-	60,-
Legerova 224	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-
Na Hradbách 93	60,-	60,-	60,-	60,-	60,-
Na Hradbách 129	60,-	60,-	60,-	60,-	60,-
Na Hradbách 130	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
Na Hradbách 131	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
Na Hradbách 132	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-
Na Hradbách 133	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-
Na Louži 951 (DPS)	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-
Na Návsi 34 (DPS) Za Školou 117, Za Školou 118	280,-	280,-	280,-	280,-	280,-
Nad Zastávkou 113 (DPS)	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-
Okružní 1313	60,-	60,-	60,-	60,-	60,-
Pražská 880	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
Tovární 44	140,-	140,-	140,-	140,-	140,-

Tovární 45	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-
Tovární 1413	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-
Zengrova 356	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-
Zengrova 441/1	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-
Zengrova 441/2	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
Zengrova 872	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-
	2600Kč	2600Kč	2600Kč	2600Kč	2600Kč

Celková cena díla **13.000,- Kč bez DPH** (slovy: třinácttisíc korun českých)

DPH 21% 2730 Kč (slovy: dvatisícesedumsetřicet korun českých)

Celková cena díla **15.730,- Kč vč. DPH** (slovy: patnácttisícesedumsetřicet korun českých)

- 2) Cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu účinnosti této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s činností zhotovitele dle této smlouvy, tj. včetně nákladů na cestu, ztráta času na cestě aj.
- 3) Cenu za revizní činnost je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli po předání revizních zpráv pro jednotlivý objekt za příslušný kalendářní rok.
- 4) Strany si sjednávají smluvní pokutu za prodlení zhotovitele ve výši 0,25 % ze sjednané ceny revize za příslušný kalendářní rok pro jednotlivý objekt, a to za každý započatý den prodlení zhotovitele s řádným provedením díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k jejímu uhrazení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 5) Zálohy nejsou sjednány.
- 6) Zhotovitel vystaví fakturu pro každý objekt samostatně, přičemž jako příjemce faktury uvede osobu specifikovanou v tabulce (fakturační údaje) v čl. VII. odst. 1 této smlouvy, přičemž této osobě fakturu též doručí.
- 7) Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.
- 8) Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno; toto musí být shodné s číslem účtu uvedeným v záhlaví této smlouvy,
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
- 9) Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je příjemce faktury oprávněn fakturu vrátit před splatností zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury.
- 10) Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH, povinen

účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

VIII.

Závěrečná ujednání


- 1) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2024.
- 4) Objednatel je oprávněn mimo případů uvedených v občanském zákoníku od této smlouvy odstoupit též v případě, že
 - a) zhotovitel je v prodlení s prováděním revizní činnosti o více než 15 dnů;
 - b) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
 - c) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 5) Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 6) Zhotovitel je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 7) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 8) Kontaktní osobou [REDACTED]
- 9) Kontaktní osobou za zhotovitele je: [REDACTED]
- 10) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy v Registru smluv.
- 11) Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kolín na její 82. schůzi konané dne 19.11.2020 (usnesení č. 3089/82/RM/2020) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

- 12) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou přílohou této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Soupis a specifikace protipožárních zařízení po jednotlivých domech


V Kolíně dne 25. 11. 2020



město Kolín
zast.: Mgr. Michaelem Kašparem
starostou města Kolín
objednatel



Ve Velimi dne 25. 11. 2020



Soupis a specifikace protipožárních zařízení po jednotlivých domech:

Místo plnění
A. Kaliny 1000/1
A. Kaliny 1000/2
Havlíčková 818
Havlíčková 357
Havlíčková 538 (DPS)
Husova 110
Husova 111 (DPS)
Husova 112 (DPS)
Husova 113 (DPS)
K Raškovci 1388
Karlova 22
Kmochova 1
Kouřimská 9
Kutnohorská 21
Legerova 224
Na Hradbách 93
Na Hradbách 129
Na Hradbách 130
Na Hradbách 131
Na Hradbách 132
Na Hradbách 133
Na Louži 951 (DPS)
Na Návsi 34 (DPS), Za Školou 117, Za Školou 118
Nad Zastávkou 113 (DPS)
Okružní 1313
Pražská 880
Tovární 44
Tovární 45
Tovární 1413
Zengrova 356
Zengrova 441/1
Zengrova 441/2
Zengrova 872

Audit požární ochrany

dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - A. Kaliny 1000/1

datum kontroly	9.7.2020
kontrolu provedl	
počet podlaží	1.PP - 4.NP

Pořadí	Přítomnost v objektu	Posouzení dle		
		ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE	ANO	není fotoluminiscenční značení
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		

26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	6		
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních oper. a internet.služ.	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		neaktuální, vybledlé
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	není fotoluminiscenční
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve spol. prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO	ANO	není přístupný
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačený HEV
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV uzamčen
57.	vedení elektroinstalace - stav vyhovující	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	netýká se		
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	netýká se		
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		

64.	kontrola EPS	netýká se	
65.	kontrola požárních dveří	netýká se	
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno	1x ročně - vi. Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů objekt - A. Kaliny 1000/2				
datum kontroly	9.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektrina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		do sídliště
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE	ANO	není fotoluminiscenční značení
20.	požární klapy	NE		

21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	6		
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE	ANO	
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních oper. a internet.služ.	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		neaktuální
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	není fotoluminiscenční
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve spol. prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO	ANO	není přístupný
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV uzamčen v 1 PP
57.	vedení elektroinstalace - stav vyhovující	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	netýká se		

60.	kontrola suchovodů	netýká se	
61.	kontrola prostupů	netýká se	
62.	kontrola požárních klapek	netýká se	
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se	
64.	kontrola EPS	netýká se	
65.	kontrola požárních dveří	netýká se	
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno	1x ročně - vi. Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů objekt - Havlíčkova 818				
datum kontroly	23.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 5.NP			
Posouzení dle	dle PBR/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	ANO		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		

Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 3x		výrobce: Pavliš a Hartmann
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	4		výrobce: Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		dle PBŘ chybí S5 ve strojovně výtahu, v plynové kotelně
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	nezjištěno		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		CETIN
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO	ANO	nepřístupný

55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV nepřístupný
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE		
59.	kontrola hydrantů	NE		
60.	kontrola suchovodů	NE		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o prev.kontrola PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů objekt - Havlíčkova 357				
datum kontroly	5.8.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 5.NP			
Posouzení dle	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		v Zengrova 356
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		

13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	NE		
37.	hasicí přístroje PR6	ANO 5x		výrobce: Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	NE		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	NE		
40.	hasicí přístroje vodní	NE		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	5 NP chybí směr úniku
50.	volné únikové cesty	ANO		

51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO	ANO	nečitelné označení
54.	označení HUV	NE	ANO	
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	nepřístupný HUV
57.	vedení elektroinstalace	špatné		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE		
60.	kontrola suchovodů	NE		
61.	kontrola prostupů	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o prev.kontroly PO

Audit požární ochrany				
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Havlíčkova 538				
datum kontroly	1.8.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelná	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		

10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE	
Únikové cesty a východy			
11.	únikový východ hlavní	ANO	
12.	únikový východ vedlejší	ANO	
13.	rozdělení do požárních úseků	NE	
14.	nechráněná úniková cesta	ANO	
15.	chráněná úniková cesta A	NE	
16.	chráněná úniková cesta B	NE	
17.	odvětrání schodiště nucené	NE	
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO	
Požárně bezpečnostní zařízení			
19.	nouzové osvětlení	NE	
20.	požární klapy	NE	
21.	požární prostupy	NE	
22.	požární dveře kouřotěsné	NE	
23.	požární dveře se samozavírači	NE	
24.	požární dveře s odolností 15	NE	
25.	požární dveře s odolností 30	NE	
26.	požární dveře s odolností 45	NE	
27.	EPS/detekce plynů	NE	
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE	
29.	samočinné hlásiče požáru	NE	
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE	
31.	požární siréna	NE	
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 2x	výrobce: Kovoslužba Košice
33.	hydranty - hadice C52	NE	
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE	
35.	suchovody	NE	
Věcné prostředky PO			
36.	hasicí přístroje PR2	0	
37.	hasicí přístroje PR6	6	
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0	
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0	
40.	hasicí přístroje vodní	0	
Ostatní			
41.	nástupní plochy	NE	
42.	jiné zařízení (UPC)	NE	
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO	JON.cz
44.	jiné zařízení	NE	
Dokumentace PO			
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE	
46.	požární poplachové směrnice	NE	
47.	požární řád	NE	

	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	nefotoluminiscenční
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	NE		
54.	označení HUV	NE		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	netýká se		
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany				
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Husova 110				
datum kontroly	24.6.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 5.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		Plášť budovy 110, společný pro 110-113
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		

6.	náhradní zdroj, UPS	NE	
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO	
Voda			
8.	HUV	ANO	1.PP budova 111
Výtahy			
9.	evakuační výtah	NE	
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE	
Únikové cesty a východy			
11.	únikový východ hlavní	ANO	
12.	únikový východ vedlejší	NE	
13.	rozdělení do požárních úseků	NE	
14.	nechráněná úniková cesta	ANO	
15.	chráněná úniková cesta A	NE	
16.	chráněná úniková cesta B	NE	
17.	odvětrání schodiště nucené	NE	
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO	
Požárně bezpečnostní zařízení			
19.	nouzové osvětlení	NE	
20.	požární klapky	NE	
21.	požární prostupy	NE	
22.	požární dveře kouřotěsné	NE	
23.	požární dveře se samozavírači	NE	
24.	požární dveře s odolností 15	NE	
25.	požární dveře s odolností 30	NE	
26.	požární dveře s odolností 45	NE	
27.	EPS/detekce plynů	NE	
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE	
29.	samočinné hlásiče požáru	NE	
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE	
31.	požární siréna	NE	
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 5x	výrobce: Oblastní kombinát Česká Skalice
33.	hydranty - hadice C52	NE	
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE	
35.	suchovody	NE	
Věcné prostředky PO			
36.	hasicí přístroje PR2	0	
37.	hasicí přístroje PR6	4	výrobce: Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0	
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0	
40.	hasicí přístroje vodní	0	
Ostatní			
41.	nástupní plochy	NE	
42.	jiné zařízení (UPC)	NE	

43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		CETIN
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO	ANO	nefotoluminiscenční
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	nefotoluminiscenční
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE		budova Husova 111
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	netýká se		
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany				
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Husova 111				
datum kontroly	24.6.2020			
kontrolu provedl	Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97			
počet podlaží	1.PP - 7.NP			
Posouzení dle	dle PBR/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
	Plyn			

1.	rozvod plynu	ANO	
2.	plynové spotřebiče	ANO	
3.	plynová kotelna	NE	
4.	HUP	ANO	Plášť budovy 110, společný pro 110-113
Elektřina			
5.	hromosvod	ANO	
6.	náhradní zdroj, UPS	NE	
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO	
Voda			
8.	HUV	ANO	1.PP budova 111
Výtahy			
9.	evakuační výtah	NE	
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO 2x	
Únikové cesty a východy			
11.	únikový východ hlavní	ANO	
12.	únikový východ vedlejší	NE	
13.	rozdělení do požárních úseků	NE	
14.	nechráněná úniková cesta	ANO	
15.	chráněná úniková cesta A	NE	
16.	chráněná úniková cesta B	NE	
17.	odvětrání schodiště nucené	NE	
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO	
Požárně bezpečnostní zařízení			
19.	nouzové osvětlení	NE	
20.	požární klapky	NE	
21.	požární prostupy	NE	
22.	požární dveře kouřotěsné	NE	
23.	požární dveře se samozavírači	NE	
24.	požární dveře s odolností 15	NE	
25.	požární dveře s odolností 30	NE	
26.	požární dveře s odolností 45	NE	
27.	EPS/detekce plynů	NE	
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE	
29.	samočinné hlásiče požáru	NE	
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE	
31.	požární siréna	NE	
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 7x	výrobce: Oblastní kombinát Česká Skalice
33.	hydranty - hadice C52	NE	
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE	
35.	suchovody	NE	
Věcné prostředky PO			
36.	hasicí přístroje PR2	0	
37.	hasicí přístroje PR6	8	výrobce: Albeco spol. s.r.o.

38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0	ANO	dle stanovení počtu PHP ve strojovně S5
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		CETIN
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO	ANO	
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE	ANO	HUV neoznačen, nepřístupný
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	netýká se		
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany	
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
objekt - Husova 112	
datum kontroly	24.6.2020
kontrolu provedl	[REDACTED]

počet podlaží		1.NP - 6.NP		
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		Plášť budovy 110, společný pro 110-113
Elektrina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		1.PP budova 111
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		

32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 4x		výrobce: Oblastní kombinát Česká Skalice
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	4		výrobce: Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		CETIN
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO	ANO	
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	netýká se		
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - Husova 113

datum kontroly	12.6.2020			
kontrolu provedl	Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97			
počet podlaží	1.PP - 7.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		Plášť budovy 110, společný pro 110-113
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		1.PP budova 111
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO 1x		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		

26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 7x		výrobce: Oblastní kombinát Česká Skalice
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	7		výrobce: Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0	ANO	dle stanovení počtu PHP ve strojovně S5
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		CETIN
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO	ANO	
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	netýká se		

62.	kontrola požárních klapek	netýká se	
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se	
64.	kontrola EPS	netýká se	
65.	kontrola požárních dveří	netýká se	
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno	1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů objekt - K Raškovci 1388				
datum kontroly	24.6.2020			
kontrolu provedl	[REDAKCE]			
počet podlaží	1.NP			
Posouzení dle	dle PBR/dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				

19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapy	NE		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	nezjištěno		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO		výrobce: nezjištěn
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	2		
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	nezjištěno		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		neaktuální
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení HI. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		

57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preve. kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů objekt - Karlova 22				
datum kontroly	12.8.2020			
kontrolu provedl	[REDAKCE]			
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		

15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 2x		firmy: Kovos Košice
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	3		výrobce: 1x Hastex a Haspr, 1x Albeco spol. s.r.o., 1x Kovoslužba
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	v 3 NP chybí směr úniku
50.	volné únikové cesty	ANO		

51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO	ANO	ve 2 NP
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	ANO	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	ANO	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	NE		
61.	kontrola prostupů	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		27.6.2019

Audit požární ochrany				
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Kmochova 1				
datum kontroly	24.6.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.NP - 2.NP			
Posouzení dle	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		

10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	1	ANO	výr.: Tepostop s.r.o., Doplnit k rozvaděči 1x P6
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		

	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE		
60.	kontrola sušivodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	netýká se		
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		24.6.2020

Audit požární ochrany				
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Kouřimská 9				
datum kontroly	12.8.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		

7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	nezjištěno		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO	ANO	2x nesvítil kontrolní světlo provozuschopnosti v 3 NP a 2 NP
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	3	ANO	výrobce: 1x Komet s.r.o., 1x Hastex a Haspr s.r.o., 1x Tepostop s.r.o., 1x chybí PHP v 1 NP
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				

41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	nezjištěno		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	NE	ANO	
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		1 NP
54.	označení HUV	NE	ANO	nenalezen HUV - neoznačen
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	chybí označení hl. elektrického vypínače
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	ANO	ANO	poslední kontrola 6/2019, 1 x bez kontroly
59.	kontrola hydrantů	NE		
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	netýká se		
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		28.6.2020

Audit požární ochrany	
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
objekt - Kutnohorská 21	
datum kontroly	12.8.2020
kontrolu provedl	[REDACTED]
počet podlaží	1.PP - 3.NP
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektrina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		do ulice Kutnohorská
12.	únikový východ vedlejší	ANO		do zadního prostoru domu - parkoviště
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		do schodiště
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 1x		
33.	hydranty - hadice C52	ANO 2x		výrobce: Final Liberec
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				

36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	3	ANO	1.PP - chybí PHP
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	nezjištěno		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	neoznačeno
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	ANO		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE	ANO	neoznačeno, nepřístupné
55.	označení HI. vyp. elektrické energie	NE		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		24.6.2019

Audit požární ochrany	
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
objekt - Legerova 224	
datum kontroly	5.6.2020
kontrolu provedl	[REDACTED]

počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektrina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 DP3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		

33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 4x		výrobce: nezjištěn
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	4	ANO	Přesun 1x P6 z 1.NP do 1.PP
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	nezjištěno		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE	ANO	
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		24.6.2019

Audit požární ochrany
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - Na Hradbách 93

datum kontroly	12.8.2020
kontrolu provedl	[REDACTED]
počet podlaží	1.PP - 4.NP

Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu			
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	ANO		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	nezjištěno		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		4.NP
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	ANO		EI 15 DP3
25.	požární dveře s odolností 30	NE		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		

27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	6		
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	chybí značení
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	nefotoluminiscenční
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	ANO		
53.	označení HUP	ANO		do ulice Politických vězňů
54.	označení HUV	NE		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	
59.	kontrola hydrantů	NE		
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		

65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno	1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno	1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů objekt - Na Hradbách 129				
datum kontroly	12.8.2020			
kontrolu provedl	[REDAKCE]			
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	NE		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		4.NP
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		

22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EW 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	6		výrobce Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	nefotoluminiscenční značení
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO	ANO	v 2 NP skříň - není vidět PHP
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		před domem v silnici
54.	označení HUV	NE	ANO	
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE		
59.	kontrola hydrantů	NE		

60.	kontrola suchovodů	netýká se	
61.	kontrola prostupů	nezjištěno	1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno	1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se	
64.	kontrola EPS	netýká se	
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno	1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno	1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů objekt - Na Hradbách 130				
datum kontroly	12.8.2020			
kontrolu provedl	[REDAKCE]			
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle PBR/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelná	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	NE		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		vnitroblok
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		4.NP
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		

18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	5		výrobce: Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	neoznačen únikový východ
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	nefotoluminiscenční
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO	ANO	skříňe ve 4 NP
52.	hořlavé předměty ve sklepě	ANO		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE		

55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019, 1x 4/2018
59.	kontrola hydrantů	NE		
60.	kontrola sušivodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preve. kontrole PO

Audit požární ochrany				
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Na Hradbách 131				
datum kontroly	12.8.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 4 NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektrina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	NE		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		

13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		4.NP
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	nechráněná úniková cesta	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	5		výrobce: Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO	ANO	neaktuální
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE		
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	nefotoluminiscenční
50.	volné únikové cesty	ANO		

51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	ANO		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE		
57.	vedení elektroinstalace	ANO	ANO	chybí krabička v 1 NP a 1PP
58.	kontrola PHP	NE		IV.19
59.	kontrola hydrantů	NE		
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preve. kontrole PO

Audit požární ochrany				
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Na Hradbách 132				
datum kontroly	30.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		

10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE	
Únikové cesty a východy			
11.	únikový východ hlavní	ANO	
12.	únikový východ vedlejší	NE	
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO	4.NP
14.	nechráněná úniková cesta	ANO	
15.	chráněná úniková cesta A	NE	
16.	chráněná úniková cesta B	NE	
17.	odvětrání schodiště nucené	NE	
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO	
Požárně bezpečnostní zařízení			
19.	nouzové osvětlení	NE	
20.	požární klapky	nezjištěno	
21.	požární prostupy	nezjištěno	
22.	požární dveře kouřotěsné	NE	
23.	požární dveře se samozavírači	NE	
24.	požární dveře s odolností 15	ANO	EW 15 D3, EW 15 D3C
25.	požární dveře s odolností 30	NE	
26.	požární dveře s odolností 45	NE	
27.	EPS/detekce plynů	NE	
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE	
29.	samočinné hlásiče požáru	NE	
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE	
31.	požární siréna	NE	
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE	
33.	hydranty - hadice C52	ANO 2x	výrobce: OPS v Náchodě
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE	
35.	suchovody	NE	
Věcné prostředky PO			
36.	hasicí přístroje PR2	0	
37.	hasicí přístroje PR6	7	výrobce: Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0	
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0	
40.	hasicí přístroje vodní	0	
Ostatní			
41.	nástupní plochy	NE	
42.	jiné zařízení (UPC)	NE	
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO	JON.cz, CETIN
44.	jiné zařízení	NE	
Dokumentace PO			
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE	
46.	požární poplachové směrnice	ANO	
47.	požární řád	NE	

	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	nefotoluminiscenční
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE		v 1 PP - neoznačeno
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	nepřístupný HUV
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE		poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE		poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů objekt - Na Hradbách 133				
datum kontroly	30.7.2020			
kontrolu provedl	[REDAKCE]			
počet podlaží	1.PP - 5.NP			
Posouzení dle	dle PBR/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektrina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		

7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO	
Voda			
8.	HUV	ANO	
Výtahy			
9.	evakuační výtah	NE	
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE	
Únikové cesty a východy			
11.	únikový východ hlavní	ANO	
12.	únikový východ vedlejší	NE	
13.	rozdělení do požárních úseků	NE	
14.	nechráněná úniková cesta	ANO	
15.	chráněná úniková cesta A	NE	
16.	chráněná úniková cesta B	NE	
17.	odvětrání schodiště nucené	NE	
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO	
Požárně bezpečnostní zařízení			
19.	nouzové osvětlení	NE	
20.	požární klapky	NE	
21.	požární prostupy	NE	
22.	požární dveře kouřotěsné	NE	
23.	požární dveře se samozavírači	NE	
24.	požární dveře s odolností 15	NE	
25.	požární dveře s odolností 30	NE	
26.	požární dveře s odolností 45	NE	
27.	EPS/detekce plynů	NE	
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE	
29.	samočinné hlásiče požáru	NE	
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE	
31.	požární siréna	NE	
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE	
33.	hydranty - hadice C52	ANO 3x	výrobce: OPS Náchod
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE	
35.	suchovody	NE	
Věcné prostředky PO			
36.	hasicí přístroje PR2	0	
37.	hasicí přístroje PR6	6	
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0	
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0	
40.	hasicí přístroje vodní	0	
Ostatní			
41.	nástupní plochy	NE	
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO	
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO	JON.cz, CETIN
44.	jiné zařízení	NE	

Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO	ANO	neaktuální
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	chybí značení
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	nefotoluminiscenční
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE		1 PP
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE		HUV uzamčen
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE		poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE		poslední kontrola 4/2019, 1x kontrola 4/2018
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	netýká se		
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany				
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Na Louži 951				
datum kontroly	31.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		

3.	plynová kotelna	NE	
4.	HUP	ANO	
Elektřina			
5.	hromosvod	ANO	
6.	náhradní zdroj, UPS	NE	
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO	
Voda			
8.	HUV	ANO	
Výtahy			
9.	evakuační výtah	NE	
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE	
Únikové cesty a východy			
11.	únikový východ hlavní	ANO	
12.	únikový východ vedlejší	NE	
13.	rozdělení do požárních úseků	NE	
14.	nechráněná úniková cesta	ANO	
15.	chráněná úniková cesta A	NE	
16.	chráněná úniková cesta B	NE	
17.	odvětrání schodiště nucené	NE	
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO	
Požárně bezpečnostní zařízení			
19.	nouzové osvětlení	NE	
20.	požární klapky	NE	
21.	požární prostupy	NE	
22.	požární dveře kouřotěsné	NE	
23.	požární dveře se samozavírači	NE	
24.	požární dveře s odolností 15	NE	
25.	požární dveře s odolností 30	NE	
26.	požární dveře s odolností 45	NE	
27.	EPS/detekce plynů	NE	
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE	
29.	samočinné hlásiče požáru	NE	
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE	
31.	požární siréna	NE	
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 3x	výrobce: nezjištěno
33.	hydranty - hadice C52	NE	
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE	
35.	suchovody	NE	
Věcné prostředky PO			
36.	hasicí přístroje PR2	0	
37.	hasicí přístroje PR6	5	výrobce: Albeco s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0	
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0	
40.	hasicí přístroje vodní	0	

Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO	ANO	nepřístupné
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE		HUV a HUP
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	netýká se		
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany

dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - Na Návsí 34, Za Školou 117, Za Školou 118

datum kontroly	20.8.2020
kontrolu provedl	[REDACTED]
počet podlaží	1.PP - 2.NP
	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802

Posouzení dle				
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	ANO		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	ANO		zálohovací zdroj mini 2004
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO	ANO	neoznačeno
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO 4x		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	ANO		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3, EI 30 D1 C
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	ANO 1x		venku u hl. vchodu
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 4x		výrobce: Pavliš a Hartmann

35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	14		
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0	ANO	chybí 3x S5
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		CETIN
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	neoznačeny únikové východy
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	chaotické značení
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	ANO		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	ANO		
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019, 6/2017
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO		3.6.2019
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - Nad Zastávkou 113

datum kontroly	30.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 3.NP			
Posouzení dle	dle PBR/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	ANO		1x nefunkční do sklepa, 1x byt 3.NP
25.	požární dveře s odolností 30	NE		

26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 2x		výrobce: nezjištěn
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	5		výrobce: 3x Albeco spol. s.r.o., 1x Tepostop s.r.o., 1x Hastex a Haspr s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	NE	ANO	předměty na únikových cestách
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO	ANO	
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		1 PP
54.	označení HUV	ANO		1 PP
55.	označení HI. vyp. elektrické energie	NE	ANO	neoznačen HEV
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE		
59.	kontrola hydrantů	NE		
60.	kontrola suchovodů	netýká se		

61.	kontrola prostupů	nezjištěno	1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno	1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se	
64.	kontrola EPS	netýká se	
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno	1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO	24.6.2019

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Okružní 1313				
datum kontroly	31.7.2020			
kontrolu provedl	[REDAKCE]			
počet podlaží	1.PP - 3.NP			
Posouzení dle	Protipožární zabezpečení stavby dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	nenalezeno		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				

19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	ANO 1x		výrobce: nezjištěn, v 1 PP
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	5		výrobce:Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	nezjištěno		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád			
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	neoznačen únikový východ
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	NE	ANO	
54.	označení HUV	NE	ANO	
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE		

56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	NE		
61.	kontrola prostupů	netýká se		
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		24.6.2019

Audit požární ochrany				
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Pražská 880				
datum kontroly	31.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 5.NP			
Posouzení dle	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelná	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	nezjištěno		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		

15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 1x		výrobce: nezjištěn
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	9		výrobce: 2x Albeco spol. s.r.o., 7x Tepostop
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		JON.cz
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	ANO		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		

51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO		
54.	označení HUV	NE	ANO	
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV u sportbaru
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 6/2019
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	netýká se		
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	ANO		24.6.2020

Audit požární ochrany				
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Tovární 44 A,B				
datum kontroly	9.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	A - 1.PP - 3.NP, B - 1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle PBR/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	ANO		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		

10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE	
Únikové cesty a východy			
11.	únikový východ hlavní	ANO	
12.	únikový východ vedlejší	NE	
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO	
14.	nechráněná úniková cesta	NE	
15.	chráněná úniková cesta A	ANO	
16.	chráněná úniková cesta B	NE	
17.	odvětrání schodiště nucené	NE	
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO	
Požárně bezpečnostní zařízení			
19.	nouzové osvětlení	ANO	
20.	požární klapky	nezjištěno	
21.	požární prostupy	nezjištěno	
22.	požární dveře kouřotěsné	NE	
23.	požární dveře se samozavírači	NE	
24.	požární dveře s odolností 15	NE	
25.	požární dveře s odolností 30	ANO	EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE	
27.	EPS/detekce plynů	NE	
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE	
29.	samočinné hlásiče požáru	NE	
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE	
31.	požární siréna	NE	
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO	výrobce: nezjištěn, A - 3x, B - 3x
33.	hydranty - hadice C52	NE	
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE	
35.	suchovody	NE	
Věcné prostředky PO			
36.	hasicí přístroje PR2	0	
37.	hasicí přístroje PR6	4+4	A - 4x, B - 4x
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0	
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0	
40.	hasicí přístroje vodní	0	
Ostatní			
41.	nástupní plochy	NE	
42.	jiné zařízení (UPC)	ANO	
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno	
44.	jiné zařízení	NE	
Dokumentace PO			
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE	
46.	požární poplachové směrnice	ANO	

47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	NE	ANO	
54.	označení HUV	NE	ANO	
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO	ANO	17.8.2018
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Tovární 45				
datum kontroly	9.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.NP - 3.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		

6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO	ANO	ve 2 NP nefunkční
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO	ANO	do bytů i chodby, požární odolnost nezjištěna - bez štítků, na chodbách PD zničeny
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	ANO 1x		výrobce: Kovoslužba OTK Košice
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 1x		1 NP
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	5	ANO	výrobce: Albeco spol. s.r.o., 3x nepřipevněn v 1 NP a 2NP
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		

Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	ANO		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	NE	ANO	
54.	označení HUV	ANO	ANO	nepřístupný
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV nepřístupný
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola suchovodů	NE		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany	
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
objekt - Tovární 1413	
datum kontroly	31.7.2020
kontrolu provedl	[REDAKCE]
počet podlaží	1.PP - 4.NP
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802

Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	NE		
2.	plynové spotřebiče	NE		
3.	plynová kotelná	NE		
4.	HUP	NE		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		1PP
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	nezjištěno		
21.	požární prostupy	nezjištěno		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO	ANO	EW 30 DP3, chodby, byty, 1x poškozené samozavírání
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	ANO		požární ventilátor, 1 NP
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 4x		výrobce: Pavliš a Hartmann
35.	suchovody	NE		

Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	5		výrobce: Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0	ANO	dle PBŘ v elektrorozvodně
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	ANO		CETIN
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	ANO		
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	NE		
54.	označení HUV	ANO		1 PP
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	ANO		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	ANO		
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	poslední kontrola 4/2019
60.	kontrola sušivodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO		12.6.2019
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany

dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

objekt - Zengrova 356

datum kontroly	5.8.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 5.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		1 PP - centrum
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO		
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		

30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	4	ANO	výrobce: Albeco spol. s.r.o., 1x chybí v 4 NP, 1x neukotven v 3 NP
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	neoznačeny únikové východy
49.	značení únikových cest	NE	ANO	5 NP chybí směr úniku
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepě	NE		
53.	označení HUP	ANO	ANO	špatně čitelné
54.	označení HUV	ANO	ANO	v 1 PP - v soukromém zařízení - centrum sociálních služeb
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV - nepřístupný
57.	vedení elektroinstalace	špatné	ANO	
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
59.	kontrola hydrantů	netýká se		
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	netýká se		
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		

65.	kontrola požárních dveří	netýká se	
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno	1x ročně - viz Zpráva o prev.kontroly PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů objekt - Zengrova 441/1				
datum kontroly	1.8.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO	ANO	do zahrady, neoznačen
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		

22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	4		
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE		
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	není fotoluminiscenční
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	ANO	ANO	
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	ANO	ANO	
54.	označení HUV	NE	ANO	zamčený
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV zamčený, neoznačený
57.	vedení elektroinstalace	špatně	ANO	
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019

59.	kontrola hydrantů	netýká se		
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	netýká se		
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Zengrova 441/2				
datum kontroly	1.8.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 4.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802			
	dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	ANO		
2.	plynové spotřebiče	ANO		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	ANO		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	NE		
Únikové cesty a východy				
11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	ANO	ANO	do zahrady, neoznačen
13.	rozdělení do požárních úseků	NE		
14.	nechráněná úniková cesta	ANO		
15.	chráněná úniková cesta A	NE		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		

17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	NE		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	NE		
23.	požární dveře se samozavírači	NE		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	NE		
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	NE		
35.	suchovody	NE		
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	5		
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0		
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	NE		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		
	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada ANO/NE	poznámka
48.	značení únikových východů	NE		
49.	značení únikových cest	ANO	ANO	není fotoluminiscenční
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	ANO	ANO	dřevo, prkna

53.	označení HUP	ANO	ANO	
54.	označení HUV	NE	ANO	neoznačený
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE		
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV zamčený
57.	vedení elektroinstalace	špatné	ANO	
58.	kontrola PHP	NE	ANO	poslední kontrola 5/2019
59.	kontrola hydrantů	netýká se		
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	netýká se		
62.	kontrola požárních klapek	netýká se		
63.	kontrola nouzového osvětlení	netýká se		
64.	kontrola EPS	netýká se		
65.	kontrola požárních dveří	netýká se		
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO

Audit požární ochrany				
dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
objekt - Zengrova 872				
datum kontroly	23.7.2020			
kontrolu provedl	[REDACTED]			
počet podlaží	1.PP - 5.NP			
Posouzení dle	dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.			
Pořadí	Přítomnost v objektu	ANO/NE/ počet	zjevná závada	poznámka
Plyn				
1.	rozvod plynu	NE		
2.	plynové spotřebiče	NE		
3.	plynová kotelna	NE		
4.	HUP	NE		
Elektřina				
5.	hromosvod	ANO		
6.	náhradní zdroj, UPS	NE		
7.	Hlavní vypínač elektrické energie	ANO		
Voda				
8.	HUV	ANO		
Výtahy				
9.	evakuační výtah	NE		
10.	výtah nesloužící k evakuaci	ANO		
Únikové cesty a východy				

11.	únikový východ hlavní	ANO		
12.	únikový východ vedlejší	NE		
13.	rozdělení do požárních úseků	ANO		
14.	nechráněná úniková cesta	NE		
15.	chráněná úniková cesta A	ANO		
16.	chráněná úniková cesta B	NE		
17.	odvětrání schodiště nucené	NE		
18.	odvětrání schodiště přirozené	ANO		
Požárně bezpečnostní zařízení				
19.	nouzové osvětlení	ANO		
20.	požární klapky	NE		
21.	požární prostupy	NE		
22.	požární dveře kouřotěsné	ANO		
23.	požární dveře se samozavírači	ANO		
24.	požární dveře s odolností 15	NE		
25.	požární dveře s odolností 30	ANO		EI 30 D3
26.	požární dveře s odolností 45	NE		
27.	EPS/detekce plynů	NE		
28.	tlačítkové hlásiče požáru	NE		
29.	samočinné hlásiče požáru	NE		
30.	tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře	NE		
31.	požární siréna	NE		
32.	hydranty - hadice D25 zploštělé	NE		
33.	hydranty - hadice C52	NE		
34.	hydranty - stálotvaré hadice	ANO 3x		výrobce: nezjištěn
35.	suchovody			
Věcné prostředky PO				
36.	hasicí přístroje PR2	0		
37.	hasicí přístroje PR6	4		výrobce: Albeco spol. s.r.o.
38.	hasicí přístroje CO ₂ S2	0		
39.	hasicí přístroje CO ₂ S5	0	ANO	dle PBŘ 1x S5 strojovna výtahu
40.	hasicí přístroje vodní	0		
Ostatní				
41.	nástupní plochy	NE		
42.	jiné zařízení (UPC)	nezjištěno		
43.	zařízení mobilních operátorů a internetových služeb	nezjištěno		
44.	jiné zařízení	NE		
Dokumentace PO				
45.	začlenění do kategorie ZPN	NE		
46.	požární poplachové směrnice	NE		
47.	požární řád	NE		

	Kontrola objektu	ANO/NE/ netýká se	závada	poznámka
48.	značení únikových východů	NE	ANO	chybí značení
49.	značení únikových cest	ANO		
50.	volné únikové cesty	ANO		
51.	hořlavé předměty ve společných prostorech	NE		
52.	hořlavé předměty ve sklepech	NE		
53.	označení HUP	NE		
54.	označení HUV	ANO	ANO	neoznačen, uzamčen
55.	označení Hl. vyp. elektrické energie	NE	ANO	
56.	přístup k hlavním uzávěrům	NE	ANO	HUV uzamčen
57.	vedení elektroinstalace	v pořádku		
58.	kontrola PHP	NE	ANO	
59.	kontrola hydrantů	NE	ANO	
60.	kontrola suchovodů	netýká se		
61.	kontrola prostupů	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
62.	kontrola požárních klapek	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
63.	kontrola nouzového osvětlení	ANO	ANO	13.6.2018
64.	kontrola EPS	netýká se		1x ročně - viz revizní zprávy
65.	kontrola požárních dveří	nezjištěno		1x ročně - viz revizní zprávy
66.	pravidelné kontroly z hlediska PO	nezjištěno		1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO

V Kolíně dne 25. 11. 2020

Ve Velimi dne 25. 11. 2020

zast.: Mgr. Michaelem Kašparem
starostou města Kolín

objednatel

1.02
KOLÍN