



## FOTODOKUMENTACE

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ  
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
REVIZE: R.0 – 11/2020

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN**  
KARLOVO NÁMĚSTÍ 78  
**STAVEBNÍ ÚPRAVY HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU**  
**NA ST.P.Č. 5/2**

ZPRACOVAL: Ing. Martin Outlý

DATUM: 10.12.2020  
ZAK. Č.: 02-2020  
ARCH. SOUBOR: D-1-1a\_003\_.doc

Příloha č.:

**D.1.1.a-003**

Paré č.:

Foto č.	Popis	Fotografie - Z ATRIA MěÚ
001	Pohled z atria MěÚ. Vpravo uprostřed hospodářský objekt na st.p.č. 5/2, zcela vpravo na něj navazuje zadní trakt historické budovy MěÚ č.p. 77.	
002	Pohled z atria MěÚ Kolín. Uprostřed objekt MSD č.p. 109 s průchodem dole, vpravo hospodářský objekt, vlevo historická budova MěÚ č.p. 78.	
003	Hlavní vstup do hospodářského objektu na st.p.č. 5/2 z prostoru atria komplexu budov MěÚ Kolín. Vpravo vstup na schodiště v úrovni 1.NP.	




Foto č.	Popis	Fotografie - Z DVORNÍHO POZEMKU
004	Dvorní pozemek. Vlevo Labe, silnice a trať. Vpravo zadní trakt historické budovy č.p. 77 a navazující schodišťový modul hospodářského objektu.	
005	Pohled na spodní 2 podlaží hospodářského objektu (1.PP a 1.NP) z terasy dvorního pozemku. Vlevo schodiště, vpravo kanceláře.	
006	Pohled na horní 2 podlaží hospodářského objektu (2.NP a 3.NP) z terasy dvorního pozemku. Vlevo schodiště, vpravo kanceláře.	






Foto č.	Popis	Fotografie - ZE STŘECHY OBJEKTU
007	Pohled na střešní nástavbu - schodišťový modul s výlezem ze střechy. Vzádu část štítu historické budovy č.p. 77. Vpředu část zastřešení střešní	
008	Zvýšená část schodišťového modulu s atikami a odvětráním kanalizační stoupačky. Krytina z mPVC.	
009	Podhled do atria a na střechy komplexu budov MěÚ.	




Foto č.	Popis	Fotografie - vnitřní prostory 1.PP
010	Schodiště č.m. 0.01 z 1.PP na mezipodestu (-1,450) a vestavba WC na mezipodestě.	
011	Podschodišťový prostor č.m. 0.01 - místo pro vestavbu skladu nářadí.	
012	Technické instalace zavěšené pod stropem v chodbě schodiště č.m. 0.01.	





Foto č.	Popis	Fotografie - vnitřní prostory 1.PP - WC
013	WC kabina m.č. 0.06a na mezipodestě (-1.450), přístupná přímo ze schodiště.	
014	M.č. 0.06b - "Předšíř" WC s umyvadlem na mezipodestě (-1.450), přístupná jen přes prostor WC.	
015	Stěna nad umyvadlem v m.č. 0.06b s průtokovým ohřívákem TV, v rohu hlavní (litinová) stoupačka kanalizace, od paty již nově zrekonstruovaná.	




Foto č.	Popis	Fotografie - vnitřní prostory 1.NP - WC
016	Mezipodesta schodiště (+2,100) a vstup do WC m.č. 1.05. Pohled z hlavní podesty ve 2.NP.	
017	Předsíň WC s umyvadlem a ohřívačem TV m.č. 1.05a na mezipodestě schodiště (+2,100).	
018	Kabina WC m.č. 1.05b na mezipodestě schodiště (+2,100).	






Foto č.	Popis	Fotografie - vnitřní prostory 2.NP
019	Vstup do administrativní části objektu z hlavní podesty schodiště m.č. 2.06 ve 2.NP.	
020	Chodba m.č. 2.01 v administrativní části objektu, vzadu vstup do kopírky m.č. 2.04.	
021	Nástupní rameno schodiště z 2.NP do 3.NP, vzadu mezipodesta schodiště (+6,000) se vstupem do WC m.č. 2.05.	



Foto č.	Popis	Fotografie - vnitřní prostory 2.NP - WC
022	Předsíň WC s umyvadlem a ohřívačem TV m.č. 2.05a na mezipodestě schodiště (+6,000).	
023	Kabina WC m.č. 2.05b na mezipodestě schodiště (+6,000).	
024	Kanalizační stoupačka v kabině WC m.č. 2.05b s připojením "zaslepené" ležaté kanalizace z prostoru skladu m.č. 3.07.	




Foto č.	Popis	Fotografie - vnitřní prostory 3.NP - WC
025	Kabina WC m.č. 3.06, bez předsínky, vstup přímo z chodby/předsíně m.č. 3.01.	
026	Splachovací nádržka WC v m.č. 3.06 a ukončení původní (již nefunkční) cirkulace TV a vedení odvětrání stoupačky kanalizace nad střechu objektu.	
027	Stop v m.č. 3.06 a větrací otvory mezi koupelnou m.č. 3.05, WC m.č. 3.06 a schodištěm m.č. 3.08 (bez dalšího vedení odvětrání).	






Foto č.	Popis	Fotografie - vnitřní prostory 3.NP - KOUPELNA
028	Vstupní dveře na WC m.č. 3.06 a do koupelny m.č. 3.05 z předsíně (chodby) m.č. 3.01 ve 3.NP.	
029	Zařízení koupelny m.č. 3.05.	
030	Délící příčka s větracím otvorem mezi koupelnou m.č. 3.05 a WC m.č. 3.06.	




Foto č.	Popis	Fotografie - vnitřní prostory 3.NP - KANCELÁŘE
031	Kopírka umístěná v samostatné m.č. 3.03b. (Prostor pro kopírku 3.03b byl původně spojen s kanceláří 3.03a).	
032	Kuchyňský kout umístěný v kanceláři m.č. 3.03a. (Kancelář 3.03a byla původně spojená s prostorem pro kopírku 3.03b).	
033	Pracovní stůl v kanceláři 3.03a.	








Foto č.	Popis	Fotografie - vnitřní prostory 3.NP - SKLAD
034	Kout skladu náradí m.č. 3.07 na mezipodestě schodiště (+9,900) s obezdívkou vedení technických instalací (kanalizace a vodovod).	
035	Kout skladu m.č. 3.07 a ukončení původní (již nefunkční) cirkulace TV a vedení odvětrání stoupačky kanalizace nad střechu objektu.	
036	Kout skladu m.č. 3.07 s pohledem na stropní konstrukci a vedení odvětrání stoupačky kanalizace nad střechu objektu.	

Foto č.	Popis	Fotografie - vnitřní prostory - ELEKTRO ROZVADĚČE
037	Rozvaděč v prostoru chodby m.č. 1.01 v 1.NP.	
038	Rozvaděč v prostoru kopírky m.č. 2.04 ve 2.NP.	
039	Rozvaděč na hlavní podestě schodiště m.č. 3.08 ve 3.NP.	