



Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR2200819	Datum vystavení	: 7.1.2022
Zákazník	: Removal s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Petr Balvín	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Klecany 684 250 67 Klecany Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: petr.balvin@removal.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: STP BIOS Kolín	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: ----	Datum přijetí vzorků	: 5.1.2022
		Číslo nabídky	: PR2015REMOV-CZ0002 (CZ-111-12-0082)
Místo odběru	: Vávrova, Kolín	Datum zkoušky	: 5.1.2022 - 7.1.2022
Vzorkoval	: zákazník p. Petr Balvín	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Jméno oprávněné osoby

Zdeněk Jiráček

Pozice

Environmental Business Unit
Manager

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Výsledky zkoušek

Matrice: STAVEBNÍ MATERIÁL

Název vzorku

Vzorek č. 1 - deska vnitřní, obvodový plášť, typ I.		Vzorek č. 2 - deska, vnější obvodový plášť, typ I.		Vzorek č .3 - deska vnitřní, obvodový plášť, typ II	
PR2200819001		PR2200819002		PR2200819003	
5.1.2022		5.1.2022		5.1.2022	
Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
Ano	----	Ano	----	Ano	----
nedetekováno	----	nedetekováno	----	nedetekováno	----
nedetekováno	----	nedetekováno	----	nedetekováno	----
nedetekováno	----	nedetekováno	----	nedetekováno	----
nedetekováno	----	nedetekováno	----	nedetekováno	----
detekováno	----	detekováno	----	detekováno	----
nedetekováno	----	nedetekováno	----	nedetekováno	----

Matrice: STAVEBNÍ MATERIÁL

Název vzorku

Matrice: STAVEBNÍ MATERIÁL		Název vzorku		Vzorek č.4 - deska vnější, obvodový plášť, typ III		----		----		
				PR2200819004		----		----		
				5.1.2022		----		----		
Parametr		Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
Souhrnné parametry										
Azbest		S-ASB-SEM	-	-	Ano		----	----	----	----
Aktinolit		S-ASB-SEM	-	-	nedetekováno		----	----	----	----
Tremolit		S-ASB-SEM	-	-	nedetekováno		----	----	----	----
Chryzotil		S-ASB-SEM	-	-	detekováno		----	----	----	----
Krokydolit		S-ASB-SEM	-	-	nedetekováno		----	----	----	----
Amozit		S-ASB-SEM	-	-	nedetekováno		----	----	----	----
Antofylit		S-ASB-SEM	-	-	nedetekováno		----	----	----	----

Pokud zákazník neuvede datum a/nebo čas odběru vzorku, laboratoř je z procesních důvodů určí sama, jsou pak rovny datu a/nebo času přijetí vzorků a jsou uvedeny v závorkách. Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření $k = 2$.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
S-ASB-SEM	CZ_SOP_D06_02_048 (ISO 22262-1, VDI 3866 část 5, DM06/09/94 GU n° 288 10/12/1994 AII. 1 Met. B – kvalitativní stanovení) Kvalitativní stanovení azbestových vláken skenovacím elektronovým mikroskopem s EDS detektorem. "Ne" znamená, že žádný typ azbestu nebyl detekován. "Ano" znamená, že některý typ azbestu byl detekován. Limit detekce je 0.1 % hm.

Symbol “*” u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.