



1. Hrobka rodiny Pernerovy, J strana objektu



2. Hrobka rodiny Pernerovy , SZ strana objektu



3. Hrobka rodiny Pernerovy , JV strana objektu



4. Hrobka rodiny Pernerovy , S strana objektu



5. Interiér hrobky, pohled na vnitřní stranu severní stěny



6. Interiér hrobky, detail sochy v nice, v pozadí patrné zbytky šablonové výmalby



7. Interiér hrobky, nástropní malby s medailiony českých zemských patronů



8. Detail náběhů klenby při severní stěně, degradace barevné vrstvy a kamenné hmoty v důsledku zatékání



9. Detail předešlého pohledu, hloubková degradace kamene a odpadávání barevné vrstvy spolu s tvorbou sádrovcových krust



10. Poškození v místě paty klenebního oblouku a kružby v důsledku koroze kovového táhla. Na náběžných hranách profilace patrné zbytky zlacení



11. Hlubková degradace kamene způsobující ztráty povrchové modelace u hlavice JV strany gloriety



12. Poškození kamene způsobené uzavřením zóny odparu vlhkosti z katalku sádrovcovými krustami



13. JV nároží hrobky, odtržená a ztracená část figury pískovcového chrliče



14. Silně narušený kámen v místě kontaktu dvou dílů fiály. u horního dílu je úbytkem materiálu narušena jeho stabilita



15. Pohled na horní plochu katafalku



16. Hloubková destrukce kamene vlivem uzavření jeho povrchu.



17. Degradace kamene náběhu kružby JV strany hrobky



18. Pohled na nefukční olověný chrlič v zadní části hrobky a zanešený svodový žlab. Usazeniny tvoří substrát pro růst vegetace



19. Menší štít severní fasády, svrchní plocha zděného prvku narušená trhlí-
namí



20. Degradace omítek u zděné části hrobky